



| ● 表示此功能为新增功能。 ✓ 表示此功能支持。 ✗ 表示此功能不支持。 ※ 表示此功能部分支持。 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------|---------|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 区域 | 车型 | 车辆类型 | 年款 | 系统 | 读取版本信息 | 读取故障码 | 读取冻结帧 | 清除故障码 | 读取数据流 | 动作测试 | 特殊功能 |
| 欧洲 | INFINITI EX35 CAMP | J50 | 2008年以后 | 智能动力分配模块发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | INFINITI EX35 CAMP | J50 | 2008年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | INFINITI EX35 CAMP | J50 | 2008年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶员辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0030, AC0031, AC0032, AC0033 | SP0020 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 智能动力分配模块发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, AC0143, SP0144, SP0145, SP0146 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0340 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, AC0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0393, SP0403, SP0434, SP0435, AC0393, SP0443 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 车速摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0972, AC0973 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2013年以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 EX35 | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|---------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0182, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446, SP0447, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0455, SP0456, SP0457, SP0458, SP0459, SP0460, SP0461, SP0462, SP0463, SP0464, SP0465, SP0466, SP0467, SP0468, SP0469, SP0470, SP0471, SP0472, SP0473, SP0474, SP0475, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0483, SP0484, SP0485, SP0486, SP0487, SP0488, SP0489, SP0490, SP0491, SP0492, SP0493 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 电液悬架 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 悬架式安全窗 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0930, AC0933, AC0934, AC0935 |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50 | S51 | 2013年以后 | 四轮空气悬架 (主) / BAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 前大灯清洗系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0911 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0928, AC0929, AC0931, AC0930, AC0932, AC0933 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0043, SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | | | | SP0046, SP0047, SP0048 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0268, AC0269, AC0270, AC0271, AC0272, AC0252, AC0253, AC0190, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0273, AC0274, AC0191, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246, AC0247, AC0250, AC0251, AC0259, AC0276, AC0277, AC0280, AC0261, AC0278, AC0279, AC0284, AC0280, AC0249 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0453, AC0454, AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469, AC0470, AC0471, AC0472, AC0473, AC0474, AC0475, AC0476, AC0477 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0528, AC0529, AC0530, AC0531, AC0532, AC0533, AC0534, AC0535, AC0536, AC0537, AC0538, AC0539, AC0540, AC0541, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0546, AC0547, AC0548, AC0549, AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0574, AC0575, AC0576, AC0577, AC0578, AC0591, AC0592, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0599, AC0600, AC0601, AC0602, AC0603, AC0604, AC0605, AC0606, AC0607, AC0608, AC0609, AC0610, AC0611, AC0612, AC0613, AC0614, AC0615, AC0616, AC0617, AC0618, AC0619, AC0620, AC0621, AC0622, AC0623, AC0624, AC0625, AC0626, AC0627, AC0628, AC0629, AC0644, AC0645, AC0646, AC0647, AC0648, AC0649, AC0650, AC0651, AC0652, AC0653, AC0634, AC0635, AC0636, AC0637, AC0638, AC0639, AC0640, AC0641, AC0642, AC0643, AC0644, AC0645, AC0646, AC0647, AC0648, AC0649, AC0598, AC0650 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0766, AC0767 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0500, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 自动滑门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0839 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | DIU | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911, AC0912, AC0913, AC0914, AC0915, AC0916, AC0917, AC0918, AC0919, AC0920, AC0921, AC0922, AC0923 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 车内管理系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0936 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 距离控制 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 主动悬架 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 电机助力 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 定速巡航系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 主动发动机支撑 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 牵引力控制系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 侧视盲点相机 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC1034, AC1035, AC1036 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 空气平衡器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 日产防盗系统 (NATS) 防盗控制单元 (IMMO) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0710, SP0711 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 后视镜相机 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0712, SP0713 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | CA33 | 2002年以后 | 智能上下车系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 前大灯清洗系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0050, AC0051, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0043, SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | | | | SP0046, SP0047, SP0048 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0268, AC0269, AC0270, AC0271, AC0272, AC0252, AC0253, AC0190, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0273, AC0274, AC0191, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246, AC0247, AC0250, AC0251, AC0259, AC0276, AC0277, AC0280, AC0261, AC0278, AC0279, AC0284, AC0280, AC0249 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0453, AC0454, AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469, AC0470, AC0471, AC0472, AC0473, AC0474, AC0475, AC0476, AC0477 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0528, AC0529, AC0530, AC0531, AC0532, AC0533, AC0534, AC0535, AC0536, AC0537, AC0538, AC0539, AC0540, AC0541, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0546, AC0547, AC0548, AC0549, AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0574, AC0575, AC0576, AC0577, AC0578, AC0591, AC0592, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0599, AC0600, AC0601, AC0602, AC0603, AC0604, AC0605, AC0606, AC0607, AC0608, AC0609, AC0610, AC0611, AC0612, AC0613, AC0614, AC0615, AC0616, AC0617, AC0618, AC0619, AC0620, AC0621, AC0622, AC0623, AC0624, AC0625, AC0626, AC0627, AC0628, AC0629, AC0644, AC0645, AC0646, AC0647, AC0648, AC0649, AC0650, AC0651, AC0652, AC0653, AC0634, AC0635, AC0636, AC0637, AC0638, AC0639, AC0640, AC0641, AC0642, AC0643, AC0644, AC0645, AC0646, AC0647, AC0648, AC0649, AC0598, AC0650 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0500, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 自动滑门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0839 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | DIU | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0586 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0638, SP0639, SP0640, SP0641, SP0642, SP0643, SP0644, SP0645, SP0646, SP0647, SP0648, SP0649, SP0650 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911, AC0912, AC0913, AC0914, AC0915, AC0916, AC0917, AC0918, AC0919, AC0920, AC0921, AC0922, AC0923 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932 | SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 四轮空气悬架 (主) / RAS/RLCAS | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 车内部管理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 距离控制 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 自动悬架 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 电机助力 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0709 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 定速巡航系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 主动发动机支撑 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 牵引力控制系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 侧面盲点相机 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0710, SP0711 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 空气平衡器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC1034, AC1035, AC1036 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 日产防盗系统 (NATS) 防盗控制单元 (TMM) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 后视镜 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0712, SP0713 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G20 | P11 | 1999年以后 | 智能上下车系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031 | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0574, AC0575, AC0576, AC0577, AC0578, AC0579, AC0580, AC0581, AC0582, AC0583, AC0584, AC0585, AC0586, AC0587, AC0588, AC0589, AC0590, AC0591, AC0592, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0597, AC0598, AC0599, AC0600, AC0601, AC0602, AC0603, AC0604, AC0605, AC0606, AC0607, AC0608, AC0609, AC0610, AC0611, AC0612, AC0613, AC0614, AC0615, AC0616, AC0617, AC0618, AC0619, AC0620, AC0621, AC0622, AC0623, AC0624, AC0625, AC0626, AC0627, AC0628, AC0629, AC0630, AC0631, AC0632, AC0633, AC0634, AC0635, AC0636, AC0637, AC0638, AC0639, AC0640, AC0641, AC0642, AC0643, AC0644, AC0645, AC0646, AC0647, AC0648, AC0649, AC0650, AC0651, AC0652, AC0653, AC0654, AC0655, AC0656, AC0657, AC0658, AC0659, AC0660, AC0661, AC0662, AC0663, AC0664, AC0665, AC0666, AC0667, AC0668, AC0669, AC0670, AC0671, AC0672, AC0673, AC0674, AC0675, AC0676, AC0677, AC0678, AC0679, AC0680, AC0681, AC0682, AC0683, AC0684, AC0685, AC0686, AC0687, AC0688, AC0689, AC0690, AC0691, AC0692, AC0693, AC0694, AC0695, AC0696, AC0697, AC0698, AC0699, AC0700, AC0701, AC0702, AC0703, AC0704, AC0705, AC0706, AC0707, AC0708, AC0709, AC0710, AC0711, AC0712, AC0713, AC0714, AC0715, AC0716, AC0717, AC0718, AC0719, AC0720, AC0721, AC0722, AC0723, AC0724, AC0725, AC0726, AC0727, AC0728, AC0729, AC0730, AC0731, AC0732, AC0733, AC0734, AC0735, AC0736, AC0737, AC0738, AC0739, AC0740, AC0741, AC0742, AC0743, AC0744, AC0745, AC0746, AC0747, AC0748, AC0749, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0760, AC0761, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0766, AC0767 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 敞篷车顶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0012, AC0013, AC0014, AC0015, AC0016 | SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031 | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0574, AC0575, AC0576, AC0577, AC0578, AC0579, AC0580, AC0581, AC0582, AC0583, AC0584, AC0585, AC0586, AC0587, AC0588, AC0589, AC0590, AC0591, AC0592, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0597, AC0598, AC0599, AC0600, AC0601, AC0602, AC0603, AC0604, AC0605, AC0606, AC0607, AC0608, AC0609, AC0610, AC0611, AC0612, AC0613, AC0614, AC0615, AC0616, AC0617, AC0618, AC0619, AC0620, AC0621, AC0622, AC0623, AC0624, AC0625, AC0626, AC0627, AC0628, AC0629, AC0630, AC0631, AC0632, AC0633, AC0634, AC0635, AC0636, AC0637, AC0638, AC0639, AC0640, AC0641, AC0642, AC0643, AC0644, AC0645, AC0646, AC0647, AC0648, AC0649, AC0650, AC0651, AC0652, AC0653, AC0654, AC0655, AC0656, AC0657, AC0658, AC0659, AC0660, AC0661, AC0662, AC0663, AC0664, AC0665, AC0666, AC0667, AC0668, AC0669, AC0670, AC0671, AC0672, AC0673, AC0674, AC0675, AC0676, AC0677, AC0678, AC0679, AC0680, AC0681, AC0682, AC0683, AC0684, AC0685, AC0686, AC0687, AC0688, AC0689, AC0690, AC0691, AC0692, AC0693, AC0694, AC0695, AC0696, AC0697, AC0698, AC0699, AC0700, AC0701, AC0702, AC0703, AC0704, AC0705, AC0706, AC0707, AC0708, AC0709, AC0710, AC0711, AC0712, AC0713, AC0714, AC0715, AC0716, AC0717, AC0718, AC0719, AC0720, AC0721, AC0722, AC0723, AC0724, AC0725, AC0726, AC0727, AC0728, AC0729, AC0730, AC0731, AC0732, AC0733, AC0734, AC0735, AC0736, AC0737, AC0738, AC0739, AC0740, AC0741, AC0742, AC0743, AC0744, AC0745, AC0746, AC0747, AC0748, AC0749, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0760, AC0761, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0766, AC0767 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年以后 | 四轮空气悬架 (主) / RAS/RLCAS | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CY35 | 2003年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CY35 | 2003年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0012, SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CY35 | 2003年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CY35 | 2003年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0050, AC0051, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CY35 | 2003年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CY35 | 2003年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0043, SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CY35 | 2003年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0046, SP004 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|---------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0528, AC0529, AC0530, AC0531, AC0532, AC0533, AC0534, AC0535, AC0536, AC0537, AC0538, AC0539, AC0540, AC0541, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0546, AC0547, AC0548, AC0549, AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0574, AC0575, AC0576, AC0577, AC0578, AC0591, AC0592, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0599, AC0600, AC0601, AC0602, AC0603, AC0604, AC0605, AC0606, AC0607, AC0608, AC0609, AC0610, AC0611, AC0612, AC0613, AC0614, AC0615, AC0616, AC0617, AC0618, AC0619, AC0620, AC0621, AC0622, AC0623, AC0624, AC0625, AC0626, AC0627, AC0628, AC0629, AC0664, AC0669, AC0670, AC0671, AC0672, AC0673, AC0674, AC0675, AC0676, AC0677, AC0678, AC0679, AC0680, AC0681, AC0682, AC0683, AC0630, AC0631, AC0632, AC0633, AC0634, AC0635, AC0636, AC0637, AC0638, AC0639, AC0640, AC0641, AC0642, AC0643, AC0644, AC0645, AC0646, AC0647, AC0648, AC0649, AC0598, AC0650 | SP0391, SP0392, SP0393, SP0394, SP0395, SP0396, SP0397, SP0398, SP0399, SP0400, SP0401, SP0402, SP0403, SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446, SP0447, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0455, SP0456, SP0457, SP0458, SP0459, SP0460, SP0461, SP0462, SP0463, SP0464, SP0465, SP0466, SP0467, SP0468, SP0469, SP0470, SP0471, SP0472, SP0473, SP0474, SP0475, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0483, SP0484, SP0485, SP0486, SP0487, SP0488, SP0489, SP0490, SP0491, SP0492, SP0493 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0500, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 多媒体设备 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 差速锁 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 自动滑门 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0839 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | DIU | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 泊车 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 | SP0586 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 智能钥匙 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911, AC0912, AC0913, AC0914, AC0915, AC0916, AC0917, AC0918, AC0919, AC0920, AC0921, AC0922, AC0923 | SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0638, SP0639, SP0640, SP0641, SP0642, SP0643, SP0644, SP0645, SP0646, SP0647, SP0648, SP0649, SP0650 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 车道摄像头 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0930, AC0931, AC0932 | SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 四轮空气悬架 (主)/BAS/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 车内管理系统 | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 距离控制 | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 主动悬架 | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 电机助力 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0709 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 定速巡航系统 | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 牵引力发动机支撑 | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Coupe | CV35 | 2003年以后 | 侧面盲点相机 | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|---------|------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031 | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 智能动力分配模块发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0345 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0404, SP0409, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G35 Sedan | V36 | 2007年以后 | 四轮空气悬架 (主)/ABS/HillCAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪G37敞篷车 | HV36 | 2013年以后 | 敞篷车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0012, AC0013, AC0014, AC0015, AC0016 | SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019 |
| 美洲 | 英菲尼迪G37敞篷车 | HV36 | 2013年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031 | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪G37敞篷车 | HV36 | 2013年以后 | 智能动力分配模块发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪G37敞篷车 | HV36 | 2013年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪G37敞篷车 | HV36 | 2013年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪G37敞篷车 | HV36 | 2013年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|---------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2010年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0533, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0404, SP0405, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2010年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0500, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2010年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2010年以后 | 多媒体存储 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2010年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2010年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2010年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2010年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2010年以后 | 履带式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2009年以后 | 驾驶员座椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0012, AC0013, AC0014, AC0015, AC0016 | SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2009年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031 | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2009年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2009年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2009年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2009年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2009年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 敞篷车 | HV36 | 2009年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0533, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0404, SP0405, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|---------|---------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0028, AC0029, AC0031 | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | | | | | | | | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | | | | | | | | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 多媒体设备 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 四轮空气悬架(前) | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 声纳 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2010年以后 | 四轮空气悬架(主)/BAS/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2009年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0028, AC0029, AC0031 | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2009年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2009年以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2009年以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | | | | | | | | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2009年以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP007 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|---------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年以后 | 四轮空气悬架(前) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0826, AC0827 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年以后 | 声纳 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879 | | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱功 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年以后 | 四轮空气悬架 (主)/BAS/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 散流车顶 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0012, AC0013, AC0014, AC0015, AC0016 | | SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0028, AC0029, AC0031 | | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0050, AC0051, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061 | | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 四轮空气悬架(前) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0826, AC0827 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2009年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱功 | √ | √ | √ | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|-----|---------|----------------------|---|---|--|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0218, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0498, SP0499 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 声响 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2013年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 侧边压力监测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0849, AC0814, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2012年以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2011年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2011年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2011年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2011年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0012, AC0013, AC0014, AC0015, AC0016 | SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2011年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2011年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2011年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2011年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0167 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2011年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0430, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2011年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56 | Y51 | 2011年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | M37/M56</ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------|---------|-------------------|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | 2003年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0268, AC0269, AC0270, AC0271, AC0272, AC0252, AC0253, AC0190, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0273, AC0274, AC0191, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246, AC0275, AC0250, AC0251, AC0259, AC0276, AC0277, AC0280, AC0261, AC0278, AC0279, AC0284, AC0280, AC0249 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0453, AC0454, AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469, AC0470, AC0471, AC0472, AC0473, AC0474, AC0475, AC0476, AC0477 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0528, AC0529, AC0530, AC0531, AC0532, AC0533, AC0534, AC0535, AC0536, AC0537, AC0538, AC0539, AC0540, AC0541, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0546, AC0547, AC0548, AC0549, AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0574, AC0575, AC0576, AC0577, AC0578, AC0591, AC0592, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0599, AC0600, AC0601, AC0602, AC0603, AC0604, AC0605, AC0606, AC0607, AC0608, AC0609, AC0610, AC0611, AC0612, AC0613, AC0614, AC0615, AC0616, AC0617, AC0618, AC0619, AC0620, AC0621, AC0622, AC0623, AC0624, AC0625, AC0626, AC0627, AC0628, AC0629, AC0664, AC0669, AC0670, AC0671, AC0672, AC0673, AC0674, AC0675, AC0676, AC0677, AC0678, AC0679, AC0680, AC0681, AC0682, AC0683, AC0630, AC0631, AC0632, AC0633, AC0634, AC0635, AC0636, AC0637, AC0638, AC0639, AC0640, AC0641, AC0642, AC0643, AC0644, AC0645, AC0646, AC0647, AC0648, AC0649, AC0598, AC0650 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0500, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 自动滑门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0839 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | DIU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 自动应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911, AC0912, AC0913, AC0914, AC0915, AC0916, AC0917, AC0918, AC0919, AC0920, AC0921, AC0922, AC0923 | SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0638, SP0639, SP0640, SP0641, SP0642, SP0643, SP0644, SP0645, SP0646, SP0647, SP0648, SP0649, SP0650 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932 | SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 四轮空气悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | (主) / BAS / HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 车内管理系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M45 | Y34 | 2003年以后 | 距离控制 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 四轮空气悬架 (主)/BAS/HICAS | √ | √ | | √ | √ | AC0936 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 车内管理系统 | | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 距离控制 | | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 主动悬架 | | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 电机助力 | √ | | | √ | √ | | SP0709 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 定速巡航系统 | | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 主动发动机支撑 | | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 牵引力控制系统 | √ | | | √ | √ | | SP0710, SP0711 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 侧面盲点相机 | √ | | | √ | √ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 空气平衡器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC1034, AC1035, AC1036 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 日产防盗系统 (NATS) 防盜控制单元 (IMM) | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 后视镜相机 | | | | | | | SP0712, SP0713 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | F50 | 2001年以后 | 智能上下车系统 | | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | FY33 | 1995年以后 | 胎压压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | FY33 | 1995年以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0011 | SP0012, SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | FY33 | 1995年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | SP0020, SP0021 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | FY33 | 1995年以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0050, AC0051, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | FY33 | 1995年以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | FY33 | 1995年以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0043, SP0044 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | FY33 | 1995年以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0046, SP0047, SP0048 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | FY33 | 1995年以后 | 电机控制 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0208, AC0209, AC0270, AC0271, AC0272, AC0252, AC0253, AC0190, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0273, AC0274, AC0191, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246, AC0275, AC0250, AC0251, AC0259, AC0276, AC0277, AC0260, AC0261, AC0278, AC0279, AC0284, AC0280, AC0249 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0160, SP0156, SP0175, SP0176, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170, SP0172, SP0173 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q45 | FY33 | 1995年以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0453, AC0454, AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469, AC0470, AC0471, AC0472, AC0473, AC0474, AC0475, AC0476, AC0477 | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0343A, SP0346, SP0347, SP0348, SP0353, SP0345 | |
| | | | | | | | | | | AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0528, AC0529, AC0530, AC0531, AC0532, AC0533, AC0534, AC0535, AC0536, AC0537, AC0538, AC0539, AC0540, AC0541, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0546, AC0547, AC05 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年01月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0553, AC0550, AC0654, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0587, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年01月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0654, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0587, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年01月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0654, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0587, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年01月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0654, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0587, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年01月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0654, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0587, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年01月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年01月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568</ |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年01月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年01月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年01月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年01月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年01月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年01月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年01月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0154, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340, SP0370, SP0385, SP0345 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0289, AC0247, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0348, AC0347, AC0344, AC0414, AC0352, AC0418, AC0346, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0259, SP0260, SP0261, SP0255, SP0256, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340, SP0370, SP0385 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|---------|------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0340 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0439, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0577 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 拖钩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0576 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0658, SP0659, SP0657 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 四轮空气悬架 (主) / BAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0673, SP0674 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 选光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 选光辅助系统 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 胎压压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0340 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0439, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 拖钩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0657 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0673, SP0674 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 选光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 选光辅助系统 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 敞篷车 | HV36 | 2015年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 敞篷车 | HV36 | 2015年以后 | 敞篷车顶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0012, AC0013, AC0014, AC0015, AC0016 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 敞篷车 | HV36 | 2015年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 敞篷车 | HV36 | 2015年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0062, AC0061, AC0063, AC0064, AC0065, AC0066, AC0067, AC0068, AC0069 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 敞篷车 | HV36 | 2015年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0062, AC0061, AC0063, AC0064, AC0065, AC0066, AC0067, AC0068, AC0069 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 敞篷车 | HV36 | 2015年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0062, AC0061, AC0063, AC0064, AC0065, AC0066, AC0067, AC0068, AC0069 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 敞篷车 | HV36 | 2015年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0167, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0267, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 敞篷车 | HV36 | 2015年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0340 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 敞篷车 | HV36 | 2015年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0420, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP042 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------|---------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0250, AC0251, AC0309, AC0310, AC0311, AC0312, AC0313, AC0305, AC0314, AC0315, AC0289, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0420, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0193, SP0194, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 辅助坡道起步 (HBS)/驻车制动 (PKB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340, SP0370, SP0385 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, AC0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 倒车灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0658, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0947, AC0959, AC0948, AC0960, AC0949, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 8通道 CAN网类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0695 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 前置摄像头 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 侧边雷达 (右前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | CAN网关通道 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | CAN网关通道 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 侧边雷达 (左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | (待定) 安全网关 Gen3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2020年以后 | 17C摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 智能动力分配模块及发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340, SP0370, SP0385 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, AC0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 倒车灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0947, AC0959, AC0948, AC0960, AC0949, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 8通道 CAN网类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0695 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 前置摄像头 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | 侧边雷达 (右前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2019年以后 | CAN网关通道 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------|---------|------------------------|---|---|--|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0650, SP0651, SP0652, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0947, AC0959, AC0948, AC0960, AC0949, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0982 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | ECM | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 车道摄像头 2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0695 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | CAN网关通信5 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | CAN网关通信3 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0436, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0167, SP0169, SP0170, SP0340, SP0370 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0555, AC0576, AC0577, AC0578, AC0579, AC0575, AC0572, AC0573, AC0574, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0411, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, AC0041, SP0405, AC0020, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 多媒体设备 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0650, SP0651, SP0652, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 控制局域域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 四轮空气悬架 (主) / RAS/HICAS | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0673, SP0674 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0982 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | ECM | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 车道摄像头 2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0695 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0538, AC0528 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0428, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0445, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0438, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435, SP0425, SP0447, SP0418, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0650, SP0651, SP0652, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0814 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 纯电动 / 混合动力汽车 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2018年以后 | 故障检测</ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------|---------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340, SP0345 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 雷达/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 前大灯调节系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0673, SP0674 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 雷达/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 前大灯调节系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0361, AC0362 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------|---------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|------------------------|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0006 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0062, AC0061, AC0063, AC0064, AC0065, AC0066, AC0067, AC0068, AC0069 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0190, SP0191, SP0192, SP0193, SP0194, SP0195, SP0196, SP0197, SP0198, SP0199, SP0200, SP0201, SP0202, SP0203, SP0204, SP0205, SP0206, SP0207, SP0208, SP0209, SP0210, SP0211, SP0212, SP0213, SP0214, SP0215, SP0216, SP0217, SP0218, SP0219, SP0220, SP0221, SP0222, SP0223, SP0224, SP0225, SP0226, SP0227, SP0228, SP0229, SP0230, SP0231, SP0232, SP0233, SP0234, SP0235, SP0236, SP0237, SP0238, SP0239, SP0240, SP0241, SP0242, SP0243, SP0244, SP0245, SP0246 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, AC0393, SP0416, SP0441, AC0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0428, SP0404, SP0403, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, AC0393, SP0416, SP0441, AC0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0428, SP0404, SP0403, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | SP0567 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | SP0577, SP0578 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 自动驾驶员位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0062, AC0061, AC0063, AC0064, AC0065, AC0066, AC0067, AC0068, AC0069 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0148, SP0162, SP0163, SP0147, SP0150, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324 | SP0340, SP0370, SP0385 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, AC0393, SP0416, SP0441, AC0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0428, SP0404, SP0403, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 | SP0587 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 就座检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0681 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0658, SP0659, SP0657 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | CAN网关通信6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC01037 | SP0699 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2019年以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC01037 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|-----|---------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340, SP0345 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0404, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0448, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0666, SP0667, SP0668, SP0669, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0148, SP0162, SP0163, SP0147, SP0150, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0258, SP0259, SP0260 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0404, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0448, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0666, SP0667, SP0668, SP0669, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|---------|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 智能动力分配燃油发动机舱 | √ | √ | √ | √ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | √ | √ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| | | | | | | | | | | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0148, SP0162, SP0163, SP0147, SP0150, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0258, SP0259, SP0260 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | | | P0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0433, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0425, SP0445, AC0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | | SP0498, SP0499 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 弹出式运动悬架 | √ | √ | √ | √ | | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 多媒体设备 | √ | √ | √ | √ | | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | AC0806 | | SP0666, SP0667, SP0668 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 自动驾驶员位置 | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | AC0875, AC0876 | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 安全带 | √ | √ | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 碰撞式安全带 | √ | √ | √ | √ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 控制器局域网网关 | √ | √ | √ | √ | | | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 车道摄像头 | √ | √ | √ | √ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 侧边雷达 (左后) | √ | √ | √ | √ | AC0983 | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 远程信息处理 | √ | √ | √ | √ | AC0988 | | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2014年以后 | 侧边雷达 (右后) | √ | √ | √ | √ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX30 | H15 | 2018年以后 | 轮胎压力监测 | √ | √ | √ | √ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX30 | H15 | 2018年以后 | 激光/雷达 | √ | √ | √ | √ | AC0010 | | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX30 | H15 | 2018年以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | | | SP0040, SP0041 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX30 | H15 | 2018年以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | √ | √ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX30 | H15 | 2018年以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | AC0121, AC0122, AC0123, AC0124 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|---------|------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2016年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2016年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2016年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2016年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2016年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0972, AC0973 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2016年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2016年以后 | 侧边雷达(左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2016年以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0182, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0267, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, AC0393, SP0443 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0972, AC0973, AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 侧边雷达(左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2015年以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0020 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0030, AC0031, AC0032, AC0033 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, AC0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, AC0393, SP0443 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0972, AC0973 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 侧边雷达(左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J50 | 2014年以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0006, AC0007, AC0008 | SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0061, AC0057, AC0054, AC0078, AC0079, AC0080, AC0081, AC0082, AC0083, AC0051, AC0084, AC0085, AC0052, AC0086, AC0087 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 辅助坡道起步 (EHS)/驻车制动(PKR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0569, AC0555, AC0573, AC0571, AC0564, AC0572, AC0565, AC0540, AC0578, AC0593, AC0576, AC0526, AC0553, AC0556, AC0533, AC0552, AC0530, AC0531, AC0669, AC0670, AC0671, AC0570, | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|---------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | 侧边雷达 (左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2021年以后 | LVC地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0006, AC0007, AC0008 | SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 激光雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0010, SP0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0061, AC0057, AC0054, AC0078, AC0079, AC0080, AC0081, AC0082, AC0083, AC0051, AC0084, AC0085, AC0052, AC0086, AC0087 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 辅助坡道起步 (EBS)/驻车制动 (PKB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0569, AC0555, AC0573, AC0571, AC0564, AC0572, AC0565, AC0540, AC0578, AC0593, AC0576, AC0526, AC0553, AC0556, AC0533, AC0552, AC0530, AC0531, AC0669, AC0670, AC0671, AC0570, AC0672, AC0673, AC0596, AC0575, AC0535, AC0532, AC0524, AC0525, AC0547, AC0527, AC0674, AC0675, AC0676, AC0677, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0678, AC0679, AC0610, AC0680, AC0591, AC0681, AC0682, AC0683, AC0566, AC0563, AC0537, AC0548, AC0539, AC0536, AC0541, AC0538 | SP0484, SP0410, SP0485, SP0431, SP0399, SP0432, SP0486, SP0478, SP0477, SP0434, SP0411, SP0487, SP0479, SP0488, SP0489, SP0400, SP0482, SP0481, SP0490, SP0433, SP0443, SP0417, SP0415, SP0476, SP0402, SP0453, SP0454, SP0419, SP0455, SP0397, SP0439, SP0401, SP0491, SP0492, SP0403, SP0493 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 自动后车门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 换挡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 主动力挡杆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 车道偏离头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 电子平衡显示器 (E-HUD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 8通道 CAN网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | (待定) 安全网关Gen3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2020年以后 | LVC地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 激光雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0010, SP0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0061, AC0057, AC0054, AC0078, AC0079, AC0080, AC0081, AC0082, AC0083, AC0051, AC0084, AC0085, AC0052, AC0086, AC0087 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 辅助坡道起步 (EBS)/驻车制动 (PKB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0569, AC0555, AC0573, AC0571, AC0564, AC0572, AC0565, AC0540, AC0578, AC0593, AC0576, AC0526, AC0553, AC0556, AC0533, AC0552, AC0530, AC0531, AC0669, AC0670, AC0671, AC0570, AC0672, AC0673, AC0596, AC0575, AC0535, AC0532, AC0524, AC0525, AC0547, AC0527, AC0674, AC0675, AC0676, AC0677, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0678, AC0679, AC0610, AC0680, AC0591, AC0681, AC0682, AC0683, AC0566, AC0563, AC0537, AC0548, AC0539, AC0536, AC0541, AC0538 | SP0484, SP0410, SP0485, SP0431, SP0399, SP0432, SP0486, SP0478, SP0477, SP0434, SP0411, SP0487, SP0479, SP0488, SP0489, SP0400, SP0482, SP0481, SP0490, SP0433, SP0443, SP0417, SP0415, SP0476, SP0402, SP0453, SP0454, SP0419, SP0455, SP0397, SP0439, SP0401, SP0491, SP0492, SP0403, SP0493 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 自动后车门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 换挡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0628 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 主动力挡杆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 车道偏离头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0658, SP0661 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 电子平衡显示器 (E-HUD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|---------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2010年以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2010年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2010年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0889, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911, AC0912, AC0913, AC0914, AC0915, AC0916, AC0917, AC0918, AC0919, AC0920, AC0921, AC0922, AC0923 | SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0638, SP0639, SP0640, SP0641, SP0642, SP0643, SP0644, SP0645, SP0646, SP0647, SP0648, SP0649, SP0650 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2010年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1034, AC1035, AC1036 | SP0710, SP0711 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2010年以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0712, SP0713 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2010年以后 | 侧面盲点相机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2010年以后 | 空气平衡器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2010年以后 | 后视镜相机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0050, AC0051, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 仪表囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0167 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0600, AC0572, AC0573, AC0601, AC0596, AC0557, AC0535, AC0526, AC0527, AC0531, AC0565, AC0533, AC0602, AC0567, AC0566, AC0536, AC0538, AC0539, AC0541, AC0530, AC0542, AC0547, AC0544, AC0546, AC0534, AC0606, AC0607, AC0524, AC0525, AC0574, AC0498, AC0609, AC0568, AC0548, AC0540, AC0545, AC0549 | SP0428, SP0426, SP0422, SP0414, SP0435, SP0401, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0447, SP0433, SP0418, SP0425, SP0448, SP0449, SP0458, SP0451, SP0421, SP0423, SP0452, SP0393, SP0395, SP0396, SP0397, SP0450, SP0419, SP0399, SP0398 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0732, AC0753, AC0769, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX56 | JA60 | 2008年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP05 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|---------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | | SP0575 SP0577, SP0578 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | SP0581 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 控制装置域网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | | SP0658, SP0659, SP0657 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2014年以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2013年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | | SP0002 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2013年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0048, SP0045 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2013年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2013年以后 | 智能动力电池模块发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2013年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2013年以后 | 变速器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0438, SP0439, SP0432, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0413, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | 262 | 2013年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|------|---------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0057 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0501 SP0343, SP0340, SP0350, SP0342, SP0341, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 SP0562 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 自动后车门 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 SP0574 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 就座检测 | | | | | | ✓ | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0886 SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0900, AC0901, AC0992, AC0993, AC0994 SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0982 SP0677, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0983 SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0988 SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 自动后车门 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 就座检测 | | | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 SP0002, SP0003 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|------|---------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0057 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0343, SP0340, SP0350, SP0342, SP0341, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | SP0562 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 自动后车门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | SP0574 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 就座检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0935, AC0934, AC0933 | SP0657, SP0658, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2015年以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0006 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0057 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, AC0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0343, SP0340, SP0350, SP0342, SP0341, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | SP0562 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 自动后车门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | SP0574 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 就座检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2020年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2020年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2020年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2020年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2020年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2020年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2020年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2020年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|---------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0250, AC0251, AC0309, AC0310, AC0311, AC0312, AC0313, AC0305, AC0314, AC0315, AC0289, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, AC0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0164, SP0157, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0193, SP0194, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 辅助坡道起步 (EBS) / 驻车制动 (PKB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0569 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0575 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 8通/4通CAN网 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 侧边雷达 (左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | CAN网通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | CAN网通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 侧边雷达 (左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | (特定) 安全网关Gen3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2020年以后 | 胎压压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0569 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0575 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0581 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0581 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0657, SP0659 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | CAN网通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2019年02月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 胎压压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0382, AC0404, AC0405 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0569 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0575 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0628 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0657, SP0659 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | CAN网通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2018年以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0696, SP0697, SP0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|---------|--------------------|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0343, SP0340, SP0350, SP0342, SP0341, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0404, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 多媒体语音 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2017年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2016年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2016年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2016年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2016年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|---------|-----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0028, AC0029, AC0030, AC0031, AC0032, AC0033 | SP0020 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 智能动力分配模块及发动机安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0568, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0549, AC0541, AC0575, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0555, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 总照明控制单元 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 多媒体设备 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 电控悬架 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 自动后窗门 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 座椅检测 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 声呐 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 控制器局域网网关 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 车道摄像头 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0930, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2014年以后 | 四轮空气悬架 (F/R)/ABS/MSAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2021年以后 | 胎压压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|---------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2020年以后 | 侧边雷达 (右前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2020年以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2020年以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2020年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2020年以后 | 侧边雷达 (左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2020年以后 | 空气平衡器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1034, AC1035, AC1036 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2020年以后 | (特定) 安全网关(Gem3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2020年以后 | 1VC地面 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 智能动力分配模块及发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0148, SP0158, SP0259, SP0260, SP0324 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0340 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 防撞制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00750, AC00751, AC00752, AC00753, AC00754, AC00755, AC00756, AC00757, AC00758, AC00767 | SP0498, SP0499 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0554, SP0560 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0563, SP0564, SP0565 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0575 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0638, SP0639, SP0640, SP0641, SP0642, SP0643, SP0644, SP0645, SP0646, SP0647, SP0648, SP0649, SP0650 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911, AC0912, AC0913, AC0914, AC0915, AC0916, AC0917, AC0918, AC0919, AC0920, AC0921, AC0922, AC0923, AC0929 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 车道偏离器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 空气平衡器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1034, AC1035, AC1036 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 智能动力分配模块及发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2019年以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0148, SP0158, SP0259, SP0260, SP0324 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0340 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 防撞制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00750, AC00751, AC00752, AC00753, AC00754, AC00755, AC00756, AC00757, AC00758, AC00767 | SP0498, SP0499 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0554, SP0560 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0563, SP0564, SP0565 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0575 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0628, SP0629, SP0630 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 车道偏离器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0657, SP0659 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX80 | 262 | 2018年以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | |
| 美洲 | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2014年以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2014年以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2014年以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2014年以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0030, AC0031, AC0032, AC0033 | SP0020 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0167 |
| | | | | | | | | | | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 | |
| | | | | | | | | | | SP0498, SP0499, SP0500 | |
| | | | | | | | | | | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 防撞死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0677, SP0678 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0020 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/EX37 | J50 | 2011年01月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 胎压压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0030, AC0031, AC0032, AC0033 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AD0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0228, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| | | | | | | | | | | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 | |
| | | | | | | | | | | SP0498, SP0499, SP0500 | |
| | | | | | | | | | | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 防撞死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0677, SP0678 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 自动后车门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0697 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 横带式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0933, AC0934, AC0935 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2012年06月以后 | 四轮空气悬架 (主) / RAS/RIICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2011年12月以后 | 胎压压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2011年12月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2011年12月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0030, AC0031, AC0032, AC0033 | SP0020 |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2011年12月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2011年12月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2011年12月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2011年12月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0228, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| | | | | | | | | | | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 | |
| | | | | | | | | | | SP0498, SP0499, SP0500 | |
| | | | | | | | | | | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 EX35/FX50 | S51 | 2011年12月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC056 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年08月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年08月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年08月以后 | 四轮空气悬架 (前) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0826, AC0827 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年08月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年08月以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年08月以后 | 声纳 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879 | | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年08月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2011年08月以后 | 四轮空气悬架 (主)/BAS/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2011年12月以后 | 前大灯水平系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0011 | | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2011年12月以后 | 仪表盘车辆 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0012, AC0013, AC0014, AC0015, AC0016 | | SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2011年12月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2011年12月以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2011年12月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0161, SP0162, SP0163, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0190 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2011年12月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0248, AC0249, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | | SP0340, SP0345 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2011年12月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2011年12月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2011年12月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|------------|-----------------------|---|---|---|---|---|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0382, AC0404, AC0405 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 防撞死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0887, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0651, SP0652, SP0653, SP0654, SP0655, SP0640 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 电子后视镜 (E- Mirror) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | CAN 监控 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 地图用 TCU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | HD 地图模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | CAN 网关通道 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0699 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | IVC 地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0002, SP0003 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 智能助力分配模块/发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0382, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 防撞死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0651, SP0652, SP0653, SP0654, SP0655, SP0640 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0699 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|------|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0650, SP0651, SP0652, SP0542, SP0653, SP0554, SP0655, SP0656 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0667, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0638, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 侧边辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年08月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 智能动力分配模块/发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0048, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0167, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0370, SP0385 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0567, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 防撞死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 多媒体音源 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0650, SP0651, SP0652, SP0542, SP0653, SP0554, SP0655, SP0656 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0667, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 侧边辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年01月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 智能动力分配模块/发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0048, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0348, AC0347, AC0344, AC0414, AC0352, AC0418, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 防撞死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 20 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|------------|-------------------|------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0091, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2016年06月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 前大灯透镜系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 智能动力分配模块/发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0167, SP0169, SP0170 |
| | | | | | SP0340, SP0370 | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0557, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0757 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | ECM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0091, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年10月以后 | 充电器/TP模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1006, AC1008 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 前大灯透镜系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 智能动力分配模块/发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, AC0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| | | | | | SP0340, SP0370, SP0385 | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0557, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0757 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2020年10月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0250, AC0251, AC0309, AC0310, AC0311, AC0312, AC0313, AC0315, AC0314, AC0315, AC0289, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0164, SP0157, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0193, SP0194, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 辅助坡道起步 (HIS)/驻车制 动(PKR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0340, SP0370, SP0385 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 电子平衡显示器 (作-辅助) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | CAN 监控单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 地图用 TCU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 驾驶员监控摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 8通道 CAN 网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | HD 地图模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 侧边雷达 (右前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | CAN 网关通道 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | CAN 网关通道 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶 辅助系统 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 侧边雷达 (左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | (待选) 安全网关 Gen3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2019年10月以后 | VC 地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶 辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 智能动力分配模块及发动机舱 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0160, SP0165, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0340, SP0370, SP0385 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年11月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988</ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 混合动力/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | ADCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0663, SP0664, SP0665 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | EMCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0062, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0438, AC0347, AC0344, AC0414, AC0352, AC0418, AC0346, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0255, SP0256, SP0167, SP0169, SP0170 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0567, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0340, SP0370, SP0385 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0465, SP0481, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0575 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | ADCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0663, SP0664, SP0665 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0673, SP0674 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | EMCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年06月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0167, SP0169, SP0170 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------|------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 主动降噪 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0982 | | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 侧边雷达(左后) | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0983 | | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 巡航信息处理 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0984, AC0985 | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 远光辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 侧边雷达(右后) | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0988 | | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | AVP | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | PMAS | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年09月以后 | 燃油系统控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC1037 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 胎压压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 激光/雷达 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0010 | | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009 |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0011 | | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 敞篷车顶 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0012, AC0013, AC0014, AC0015, AC0016 | | SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019 |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 智能动力分配模块发动机舱安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0548, AC0548, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, AC0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, AC0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | | SF0498, SF0499, SF0501, SF0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 电控悬架 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪Q60敞篷车 | HV36 | 2014年03月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC08 | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | | | | | | | | SP0044 | |
| | | | | | | | | | | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| | | | | | | | | | | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0188, SP0189, SP0194, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0340, SP0370, SP0385 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00553, AC00550, AC00554, AC00552, AC00555, AC00556, AC00560, AC00664, AC00591, AC00599, AC00551, AC00561, AC00563, AC00566, AC00535, AC00532, AC00570, AC00571, AC00569, AC00573, AC00564, AC00572, AC00530, AC00531, AC00542, AC00543, AC00544, AC00545, AC00525, AC00534, AC00527, AC00524, AC00526, AC00539, AC00541, AC00540, AC00575, AC00549, AC00548, AC00536, AC00537, AC00592, AC00578, AC00576, AC00557, AC00577, AC00593, AC00594, AC00595, AC00596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00754, AC00755, AC00756, AC00757, AC00758, AC00750, AC00751, AC00752, AC00753, AC00767 | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年11月以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲</ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------|------------|------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 多媒体设备 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 四轮空气悬架 (主) / RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0967, AC0958, AC0947, AC0959, AC0948, AC0960, AC0949, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | ECM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 车道摄像头 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0695 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年10月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0168, SP0169, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340, SP0370, SP0385 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0583, AC0594, AC0596, AC0597 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, AC0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0441, SP0415, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 多媒体设备 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 纯电动 / 混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0814, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 四轮空气悬架 (主) / RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | ADAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | CAN网关通道 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0699 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年05月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|------------|---------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0651, SP0652, SP0653, SP0654, SP0655, SP0640 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | 主动式指针 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | 电子升降 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | 电子手刹显示器 (E-PMO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX50 | 155 | 2018年05月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0193, SP0194, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 辅助上坡起步 (EHS) / 驻车制动 (PKB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 | | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0424, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0415, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 自动驾驶员位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 自动后备箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886, AC0887, AC0888, AC0889 | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591, SP0592 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 8通道 CAN网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 侧边雷达 (右前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | 侧边雷达 (左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2019年06月以后 | (特定) 安全网关 Gen3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | 150 | 2018年08月以后 | 变速箱 | ✓ | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|------------|-----------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 就座检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/ILICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031 | SP0020, SP0021 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | | |
| | | | | | | | | | | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 | |
| | | | | | | | | | | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 | |
| | | | | | | | | | | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 | |
| | | | | | | | | | | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 | |
| | | | | | | | | | | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | SP0537 | |
| | | | | | | | | | | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| | | | | | | | | | | | SP0569 | |
| | | | | | | | | | | | SP0575 | |
| | | | | | | | | | | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0597 | |
| | | | | | | | | | | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/ILICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年04月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年04月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年04月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年04月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年04月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年04月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年04月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年04月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年04月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0044 | | |
| | | | | | | | | | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | | |
| | | | | | | | | | | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 | |
| | | | | | | | | | | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340 | |
| | | | | | | | | | | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 | |
| | | | | | | | | | | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 | |
| | | | | | | | | | | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 | |
| | | | | | | | | | | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | SP0537 | |
| | | | | | | | | | | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年04月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 20 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|------------|---------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 四轮空气悬架(前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 自动后车门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 就座检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 四轮空气悬架(主)/RAS/HiCAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2015年03月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0198, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0402, SP0394, SP0396, SP0428, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 自动后车门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 就座检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 四轮空气悬架(主)/RAS/HiCAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2014年03月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | SP0020, SP0021 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0198, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0402, SP0394, SP0396, SP0428, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 自动后车门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 就座检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX70 | SS1 | 2013年05月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 变速箱 | √ | √ | | | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0430 SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | | | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0498, SP0499 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 多媒体音系统 | √ | √ | √ | | | | AC0805, AC0806 | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | | | √ | √ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0554, SP0560 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 电控悬架 | √ | √ | | | √ | √ | | SP0563, SP0564, SP0565 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 差速锁 | √ | √ | | | √ | √ | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | | | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 自动后窗门 | √ | √ | | | √ | √ | | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 座椅检测 | √ | √ | | | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 自适应灯 | √ | √ | | | √ | √ | AC0875, AC0876 | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0597, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 声纳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0599 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | | | √ | √ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0628 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 车道摄像头 | √ | √ | | | √ | √ | | SP0657, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 盲区警告传感器 | √ | √ | | | √ | √ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0983 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 远光辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | CAN总线通信 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2017年10月以后 | 空气平衡器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC1034, AC1035, AC1036 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 轮胎压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 激光 / 雷达 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | | | √ | √ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0038, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 智能动力分配模块及发动机舱安全气囊 | √ | √ | | | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 仪表 | √ | √ | | | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340, SP0345 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | | | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | | | √ | √ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 多媒体音系统 | √ | √ | √ | | | | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | | | √ | √ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0554, SP0560 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 电控悬架 | √ | √ | | | √ | √ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0563, SP0564, SP0565 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 差速锁 | √ | √ | | | √ | √ | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | | | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 自动后窗门 | √ | √ | | | √ | √ | | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 座椅检测 | √ | √ | | | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 自适应灯 | √ | √ | | | √ | √ | AC0875, AC0876 | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | | | √ | √ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 声纳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | | | √ | √ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 控制器局域网网关 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 车道摄像头 | √ | √ | | | √ | √ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 盲区警告传感器 | √ | √ | | | √ | √ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 侧边雷达 (左后) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 远视信息处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 远光辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 侧边雷达 (右后) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 车辆数据传送器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年08月以后 | 空气平衡器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC1034, AC1035, AC1036 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2015年08月以后 | 轮胎压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2015年08月以后 | 激光 / 雷达 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2015年08月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | | | √ | √ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2015年08月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2015年08月以后 | 智能动力分配模块及发动机舱安全气囊 | √ | √ | | | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2015年08月以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | | | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2015年08月以后 | 仪表 | √ | √ | | | √ | √ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2015年08月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-----|------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年10月以后 | 空气平衡器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1034, AC1035, AC1036 | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 胎压压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0044 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP00340, SP00345 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, AC0383, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0402, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0498, SP0499 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0537 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0554, SP0560 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0563, SP0564, SP0565 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0575 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 车道偏离警告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0677 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0693 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0069 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0006 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0002 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP00340, SP00345 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, AC0383, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0402, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0498, SP0499 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0537 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0554, SP0560 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0563, SP0564, SP0565 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0575 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 车道偏离警告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0677 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0683, SP0684, SP0685 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0693 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2014年01月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0069 | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q25/G37 Sedan | V36 | 2012年07月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q25/G37 Sedan | V36 | 2012年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q25/G37 Sedan | V36 | 2012年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0050, SP0046, SP0047 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q25/G37 Sedan | V36 | 2012年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q25/G37 Sedan | V36 | 2012年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP00340 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q25/G37 Sedan | V36 | 2012年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0574 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----|------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0535, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0402, SP0429, SP0404, SP0433, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0434, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0431, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0498, SP0499 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0657, SP0658, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0697 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0657, SP0658, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 胎压压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 智能动力分配模块/发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 盲区警告/鸣笛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 电子后视镜 (F-RMID) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | CAN监控系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 地图用TCU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | AVP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 驾驶员监控摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | HD地图模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 侧边雷达 (右前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | CAN网关通信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 侧边雷达 (左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | IVC地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 智能动力分配模块/发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37/M56 | Y51 | 2012年06月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|------|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 电子后视镜显示器 (E-HEM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | CAN监控单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 地图用户CU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 8通道 CAN网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | HD地图模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 侧边雷达 (右前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0699 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 侧边雷达 (左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | (特定) 安全网关Gen3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2019年07月以后 | 11C地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0402, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 纯电动 / 混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0651, SP0652, SP0653, SP0654, SP0655, SP0640 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | CAN监控单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | HD地图模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年11月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0699 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0048, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0402, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2018年03月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 20 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|---------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 SP0340, SP0370, SP0385 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 盲区警告鸣笛器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | CAN网通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | CAN网通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年03月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 智能动力分配模块及发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, AC0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 SP0340, SP0370, SP0385 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0882, AC0883, AC0884, AC0885 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 盲区警告鸣笛器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | BMC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | CAN网通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | CAN网通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 智能动力分配模块及发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年09月以后 | 电动机转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP01 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年01月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 激光雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0349, AC0347, AC0344, AC0414, AC0352, AC0418, AC0346, AC0423, AC0425, AC0425, AC0425, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0255, SP0256, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0340, SP0370, SP0385 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0673, SP0674 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年03月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2021年01月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2021年01月以后 | 激光雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2021年01月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2021年01月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2021年01月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2021年01月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2021年01月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2021年01月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2021年01月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0262, SP0263, SP0264, SP0265, SP0266, SP0267, SP0268, SP0269, SP0270, SP0271, SP0272, SP0273, SP0274, SP0275, SP0276, SP0277, SP0278, SP0279, SP0280, SP0281, SP0282, SP0283, SP0284, SP0285, SP0286, SP0287, SP0288, SP0289, SP0290, SP0291, SP0292, SP0293, SP0294, SP0295, SP0296, SP0297, SP0298, SP0299, SP0300, SP0301, SP0302, SP0303, SP0304, SP0305, SP0306, SP0307, SP0308, SP0309, SP0310, SP0311, SP0312, SP0313, SP0314, SP0315, SP0316, SP0317, SP0318, SP0319, SP0320, SP0321, SP0322, SP0323, SP0324, SP0325, SP0326, SP0327, SP0328, SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338, SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0345, SP0346, SP0347, SP0348, SP0349, SP0350, SP0351, SP0352, SP0353, SP0354, SP0355, SP0356, SP0357, SP0358, SP0359, SP0360, SP0361, SP0362, SP0363, SP0364, SP0365, SP0366, SP0367, SP0368, SP0369, SP0370, SP0371, SP0372, SP0373, SP0374, SP0375, SP0376, SP0377, SP0378, SP0379, SP0380, SP0381, SP0382, SP0383, SP0384, SP0385, SP0386, SP0387, SP0388, SP0389, SP0390, SP0391, SP0392, SP0393, SP0394, SP0395, SP0396, SP0397, SP0398, SP0399, SP0400, SP0401, SP0402, SP0403, SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446, SP0447, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0455, SP0456, SP0457, SP0458, SP0459, SP0460, SP0461, SP0462, SP0463, SP0464, SP0465, SP0466, SP0467, SP0468, SP0469, SP0470, SP0471, SP0472, SP0473, SP0474, SP0475, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0483, SP0484, SP0485, SP0486, SP0487, SP0488, SP0489, SP0490, SP0491, SP0492, SP0493, SP0494, SP0495, SP0496, SP0497, SP0498, SP0499, SP0500, SP0501, SP0502, SP0503, SP0504, SP0505, SP0506, SP0507, SP0508, SP0509, SP0510, SP0511, SP0512, SP0513, SP0514, SP0515, SP0516, SP0517, SP0518, SP0519, SP0520, SP0521, SP0522, SP0523, SP0524, SP0525, SP0526, SP0527, SP0528, SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536, SP0537, SP0538, SP0539, SP0540, SP0541, SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0546, SP0547, SP0548, SP0549, SP0550, SP0551, SP0552, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556, SP0557, SP0558, SP0559, SP0560, SP0561, SP0562, SP0563, SP0564, SP0565, SP0566, SP0567, SP0568, SP0569, SP0570, SP0571, SP0572, SP0573, SP0574, SP0575, SP0576, SP0577, SP0578, SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584, SP0585, SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591, SP0592, SP0593, SP0594, SP0595, SP0596, SP0597, SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0628, SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0638, SP0639, SP0640, SP0641, SP0642, SP0643, SP0644, SP0645, SP0646, SP0647, SP0648, SP0649, SP0650, SP0651, SP0652, SP0653, SP0654, SP0655, SP0656, SP0657, SP0658, SP0659, SP0660, SP0661, SP0662, SP0663, SP0664, SP0665, SP0666, SP0667, SP06 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0650, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0575 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0882, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0697 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0657, SP0659 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0947, AC0959, AC0948, AC0960, AC0949, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | BMC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 车道摄像头 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0695 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | CAN网关通信6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2017年10月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0565, AC0567, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0439, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0492, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0650, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0575 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0657, SP0659 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 四轮空气悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0947, AC0959, AC0948, AC0960, AC0949, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | BMC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 车道摄像头 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0695 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2016年08月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0565, AC0567, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0439, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0492, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2018年02月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0407, SP0442, SP0428, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0573 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | CAN网通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2017年10月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 胎压压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 激光雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0407, SP0442, SP0428, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0573 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2016年11月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 胎压压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 激光雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0407, SP0442, SP0428, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 Q70 | YS1 | 2015年11 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0569, AC0555, AC0573, AC0571, AC0564, AC0572, AC0565, AC0540, AC0578, AC0593, AC0576, AC0526, AC0553, AC0556, AC0533, AC0552, AC0530, AC0531, AC0669, AC0670, AC0671, AC0570, AC0672, AC0673, AC0596, AC0575, AC0535, AC0532, AC0524, AC0525, AC0547, AC0527, AC0674, AC0675, AC0676, AC0677, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0678, AC0679, AC0610, AC0680, AC0591, AC0681, AC0682, AC0683, AC0566, AC0563, AC0537, AC0548, AC0539, AC0536, AC0541, AC0538 | SP0484, SP0410, SP0485, SP0431, SP0399, SP0432, SP0486, SP0478, SP0477, SP0434, SP0411, SP0487, SP0479, SP0488, SP0489, SP0400, SP0482, SP0481, SP0490, SP0433, SP0443, SP0417, SP0415, SP0476, SP0402, SP0453, SP0454, SP0419, SP0455, SP0397, SP0439, SP0401, SP0491, SP0492, SP0403, SP0493 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 总则照明控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 换挡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0577 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 主动式泊车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0659, SP0661 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | DAST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 电子水平显示器 (E-HUD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | CAN网关通信6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | CAN网关通信5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 智能动力分配模块发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0349, SP0345 | SP0346, SP0345 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, AC0393, SP0416, SP0411, AC0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0498, SP0499 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0554, SP0560 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0583, SP0564, SP0565 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 烟雾式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 连续气门正时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0656 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2013年02月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 智能动力分配模块发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0411, AC0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0498, SP0499 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0554, SP0560 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0583, SP0564, SP0565 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012年08月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX56 | Z62 | 2012 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0364, SP0365 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 自动后开门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 就座检测 | | | | ✓ | ✓ | SP0574 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2019年06月以后 | 1VC地图 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0002, SP0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0057 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0364, SP0365 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0537 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 自动后开门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 就座检测 | | | | ✓ | ✓ | SP0574 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0581 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0597 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2018年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0010 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|------|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0057 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | SP0364, SP0365 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0589, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | SP0562 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | SP0574 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 就座检测 | | | | | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0628 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | SP0657, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2017年08月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0011 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0057 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | SP0343, SP0340, SP0350, SP0342, SP0341, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0589, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | SP0562 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | SP0574 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 就座检测 | | | | | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | SP0657, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 主动降噪 | | | | | ✓ | AC0982 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年08月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|------|------------|-----------------------|---|---|---|---|---|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0057 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0364, SP0365 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0562 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 自动后备箱门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0574 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 就座检测 | | | | ✓ | ✓ | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0581 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0657, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0657, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 主动降噪 | | | | ✓ | ✓ | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0006 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0057 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0343, SP0340, SP0350, SP0342, SP0341, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0562 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 自动后备箱门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0574 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 就座检测 | | | | ✓ | ✓ | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0657, SP0658, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0657, SP0658, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0693 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年09月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2013年11月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0006 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2013年11月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2013年11月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2013年11月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | SP0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2013年11月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2013年11月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | CAN网关通信3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0002, SP0003 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 |
| | | | | | | | | | | | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0228, SP0229, SP0230, SP0231, SP0232, SP0234, SP0167, SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| | | | | | | | | | | | | AC0501 |
| | | | | | | | | | | | | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| | | | | | | | | | | | | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 |
| | | | | | | | | | | | | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 |
| | | | | | | | | | | | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| | | | | | | | | | | | | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| | | | | | | | | | | | | AC0805, AC0806 |
| | | | | | | | | | | | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 空调系统(DVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0628 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0657, SP0659 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年08月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 |
| | | | | | | | | | | | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| | | | | | | | | | | | | AC0501 |
| | | | | | | | | | | | | SP0343, SP0340, SP0350, SP0342, SP0341, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| | | | | | | | | | | | | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 |
| | | | | | | | | | | | | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 |
| | | | | | | | | | | | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| | | | | | | | | | | | | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| | | | | | | | | | | | | AC0805, AC0806 |
| | | | | | | | | | | | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 空调系统(DVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0569 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | SP0574 |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2016年08月以后 | 纯电/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC085 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0343, SP0340, SP0350, SP0342, SP0341, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0964, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0562, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0536, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0505, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0537 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 踏板检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0597 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 控制单元局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0598, SP0599, SP0607 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0677 |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2014年09月以后 | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0563, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 感测检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 盲区警告传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2016年09月以后 | 空气平衡器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1034, AC1035, AC1036 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 激光雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0563, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 感测检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 连续气门正时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2013年06月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0030, AC0031, AC0032, AC0033 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 总里程控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 FX37 | S51 | 2012年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0933, AC0934, AC0935 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37 | Y51 | 2012年04月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37 | Y51 | 2012年04月以后 | 激光雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37 | Y51 | 2012年04月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37 | Y51 | 2012年04月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37 | Y51 | 2012年04月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37 | Y51 | 2012年04月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37 | Y51 | 2012年04月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37 | Y51 | 2012年04月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37 | Y51 | 2012年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 美洲 | 英菲尼迪 M37 | Y51 | 2012年04月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-----|------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | | √ | √ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | | √ | √ | AC0028, AC0029, AC0030, AC0031, AC0032, AC0033 | SP0020 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 安全气囊 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 仪表 | √ | √ | | √ | √ | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 变速箱 | √ | √ | | √ | √ | | SP0340 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0050, AC0051, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061, AC0062, AC0063, AC0064, AC0065, AC0066, AC0067, AC0068, AC0069, AC0070, AC0071, AC0072, AC0073, AC0074, AC0075, AC0076, AC0077, AC0078, AC0079, AC0080, AC0081, AC0082, AC0083, AC0084, AC0085, AC0086, AC0087, AC0088, AC0089, AC0090, AC0091, AC0092, AC0093, AC0094, AC0095, AC0096, AC0097, AC0098, AC0099, AC0100, AC0101, AC0102, AC0103, AC0104, AC0105, AC0106, AC0107, AC0108, AC0109, AC0110, AC0111, AC0112, AC0113, AC0114, AC0115, AC0116, AC0117, AC0118, AC0119, AC0120, AC0121, AC0122, AC0123, AC0124, AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 总照明控制单元 | √ | √ | | √ | √ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | | √ | √ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|------------|-------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 发动机 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 SP0340 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 变速箱 | | ✓ | ✓ | | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 车身控制模块 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 防抱死制动系统 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 弹出式发动机罩 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 多媒体收音 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 四轮空气悬架(前) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 自动驾驶位置 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 自适应灯 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 声纳 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0012, AC0013, AC0014, AC0015, AC0016 | SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 大灯调平系统 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | SP0020, SP0021 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 智能动力分配模块/发动机舱安全气囊 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年12月以后 | 仪表盘 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 G37敞篷车 | HV36 | 2010年01月以后 | 发动机 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----|------------|---------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2012年09月以后 | 四轮空气悬架(主)/BAS/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0011 | SP0013 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0028, AC0029, AC0030, AC0031, AC0032, AC0033 | SP0020 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0340 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0403, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 四轮空气悬架(前) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0826, AC0827 | SP0537 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 声纳 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2011年10月以后 | 四轮空气悬架(主)/BAS/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪G37 Sedan | V36 | 2010年12月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0167 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0345 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0528, AC0529, AC0530, AC0531, AC0532, AC0533, AC0534, AC0535, AC0536, AC0537, AC0538, AC0539, AC0540, AC0541, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0546, AC0547, AC0548, AC0549 | SP0391, SP0392, SP0393, SP0394, SP0395, SP0396, SP0397, SP0398, SP0399, SP0400, SP0401, SP0402, SP0403 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 多媒体语音 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911 | SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0648, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0645, SP0641, SP0644, SP0638, SP0639, SP0640, SP0646, SP0647 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911 | SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0648, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0645, SP0641, SP0644, SP0638, SP0639, SP0640, SP0646, SP0647 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 四轮空气悬架 (主)/BAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2008年01月以后 | 后视相机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0901, AC0902, AC0903 | SP0712, SP0713 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0051, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061, AC0060 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0048, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0130, AC0136, AC0166, AC0172, AC0125, AC0127, AC0220, AC0221, AC0145, AC0129, AC0135, AC0160, AC0175, AC0157, AC0168, AC0161, AC0137, AC0162, AC0163, AC0222, AC0138, AC0132, AC0131, AC0128, AC0126, AC0156, AC0147, AC0223, AC0224, AC0158, AC0225, AC0226, AC0227, AC0173, AC0228, AC0229, AC0230, AC0139, AC0140, AC0141, AC0145, AC0146, AC0143, AC0144, AC0167, AC0159, AC0152, AC0164, AC0165, AC0174 | SP0167, SP0063, SP0059, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0067, SP0067, SP0068 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0345 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0528, AC0529, AC0530, AC0531, AC0532, AC0533, AC0534, AC0535, AC0536, AC0537, AC0538, AC0539, AC0540, AC0541, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0546, AC0547, AC0548, AC0549 | SP0391, SP0392, SP0393, SP0394, SP0395, SP0396, SP0397, SP0398, SP0399, SP0400, SP0401, SP0402, SP0403 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 多媒体语音 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911 | SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0648, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0645, SP0641, SP0644, SP0638, SP0639, SP0640, SP0646, SP0647 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911 | SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0648, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0645, SP0641, SP0644, SP0638, SP0639, SP0640, SP0646, SP0647 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35/M45 | Y50 | 2006年07月以后 | 四轮空气悬架 (主)/BAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0062, AC0061, AC0063, AC0064, AC0065, AC0066, AC0067, AC0068, AC0069 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0448, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 多媒体语音 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0848, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 控制局域网域网 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2012年04月以后 | AWP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0062, AC0061, AC0063, AC0064, AC0065, AC0067, AC0068, AC0069 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0348, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP04 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----|------------|---------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340, SP0345 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0553, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0403, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, AC0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 四轮空气悬架 (主) / BAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0040, SP0041 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0121, AC0122, AC0123, AC0124 | SP0054, SP0055, SP0056 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0347, AC0346, AC0348, AC0413, AC0414, AC0198, AC0415, AC0416, AC0344, AC0417, AC0352, AC0351, AC0418, AC0350, AC0419, AC0420, AC0421, AC0422, AC0423, AC0424, AC0425, AC0364, AC0426, AC0363, AC0427, AC0428, AC0429, AC0430, AC0431, AC0432, AC0433 | SP0255, SP0256, SP0261, SP0153, SP0310 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 辅助坡道起步 (EBS) / 驻车制动 (PKB) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0361 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0684, AC0685, AC0686, AC0687, AC0688, AC0689, AC0690, AC0691, AC0692, AC0693, AC0694, AC0695, AC0696, AC0697, AC0698, AC0699, AC0700, AC0701, AC0702, AC0703, AC0704, AC0705, AC0706, AC0707, AC0708, AC0709, AC0542, AC0544, AC0710, AC0711, AC0712, AC0713, AC0714, AC0715 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0510 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 换挡 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0870 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0890 | SP0593, SP0594, SP0595, SP0596 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0616, SP0603, SP0607, SP0598, SP0612, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 警报器控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 左前车门控制单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC1038, AC1039, AC1040, AC1041, AC1042, AC1043, AC1044, AC1045, AC1046, AC1047, AC1048, AC1049, AC1050 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 顶部控制面板单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 通用车库门开启器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 上控制面板控制单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 乘客座椅控制单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC1051, AC1052, AC1053, AC1054, AC1055 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 右前车门控制单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC1056, AC1057, AC1058, AC1059, AC1060, AC1061, AC1062, AC1063, AC1064, AC1065, AC1066, AC1067, AC1068, AC1069 | SP0714 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 光线和雨量传感器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | BC: 带镜指南针 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 智能电池传感器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 警报器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 雷达传感器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 转向柱控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 智能巡航控制系统传感器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 离合器控制单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC1077, AC1078, AC1079, AC1080, AC1081, AC1082, AC1083, AC1084 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 左侧大灯控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 动力控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 左侧雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 左侧LED前大灯控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 方向盘开关板 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 驻车辅助 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 乘员分类单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 电子驻车开关控制单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 右侧大灯控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 前摄像头单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 右侧雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年04月以后 | 右侧LED前大灯控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0040, SP0041 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0121, AC0122, AC0123, AC0124 | SP0054, SP0055, SP0056 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0347, AC0346, AC0348, AC0413, AC0414, AC0198, AC0415, AC0416, AC0344, AC0417, AC0352, AC0351, AC0418, AC0350, AC0419, AC0420, AC0421, AC0422, AC0423, AC0424, AC0425, AC0364, AC0426, AC0363, AC0427, AC0428, AC0429, AC0430, AC0431, AC0432, AC0433 | SP0255, SP0256, SP0261, SP0153, SP0310 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 辅助坡道起步 (EBS) / 驻车制动 (PKB) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0361 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0684, AC0685, AC0686, AC0687, AC0688, AC0689, AC0690, AC0691, AC0692, AC0693, AC0694, AC0695, AC0696, AC0697, AC0698, AC0699, AC0700, AC0701, AC0702, AC0703, AC0704, AC0705, AC0706, AC0707, AC0708, AC0709, AC0542, AC0544, AC0710, AC0711, AC0712, AC0713, AC0714, AC0715 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0510 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 换挡 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0870 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0890 | SP0593, SP0594, SP0595, SP0596 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0616, SP0603, SP0607, SP0598, SP0612, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 警报器控制模块 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 左前车门控制单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC1038, AC1039, AC1040, AC1041, AC1042, AC1043, AC1044, AC1045, AC1046, AC1047, AC1048, AC1049, AC1050 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 顶部控制面板单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 通用车库门开启器 | ✓ | ✓ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|------|------------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 转向柱控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 智能巡航控制系统传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 拖车识别控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1077, AC1078, AC1079, AC1080, AC1081, AC1082, AC1083, AC1084 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 左侧大灯控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 动力控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 左侧雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 左侧LED前大灯控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 方向盘开灭板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 驻车辅助 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 乘员分类单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 电子点火开关控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 右侧大灯控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 前摄像头单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 右侧雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2018年01月以后 | 右侧LED前大灯控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0040, SP0041 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0347, AC0346, AC0348, AC0413, AC0414, AC0198, AC0415, AC0416, AC0344, AC0417, AC0352, AC0351, AC0418, AC0350, AC0419, AC0420, AC0421, AC0422, AC0423, AC0424, AC0425, AC0364, AC0426, AC0363, AC0427, AC0428, AC0429, AC0430, AC0431, AC0432, AC0433 | SP0054, SP0055, SP0056 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 辅助坡道起步 (HPS)/驻车制动 (PKB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0684, AC0685, AC0686, AC0687, AC0688, AC0689, AC0690, AC0691, AC0692, AC0693, AC0694, AC0695, AC0696, AC0697, AC0698, AC0699, AC0700, AC0701, AC0702, AC0703, AC0704, AC0705, AC0706, AC0707, AC0708, AC0709, AC0542, AC0544, AC0710, AC0711, AC0712, AC0713, AC0714, AC0715 | SP0361 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 自动驻车位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 换挡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0870 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0890 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0593, SP0594, SP0595, SP0596 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 电动锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 警报器控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 左前车门控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1038, AC1039, AC1040, AC1041, AC1042, AC1043, AC1044, AC1045, AC1046, AC1047, AC1048, AC1049, AC1050 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 顶部控制面板单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 通用车门开启器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 上控制面板控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 乘客座椅控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1051, AC1052, AC1053, AC1054, AC1055 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 右前车门控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1056, AC1057, AC1058, AC1059, AC1060, AC1061, AC1062, AC1063, AC1064, AC1065, AC1066, AC1067, AC1068, AC1069 | SP0714 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 光线和雨量传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | EC常規指南针 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 智能电池传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 警报器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 雷达传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 转向柱控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 智能巡航控制系统传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 拖车识别控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1077, AC1078, AC1079, AC1080, AC1081, AC1082, AC1083, AC1084 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 左侧大灯控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 动力控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 左侧雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 左侧LED前大灯控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 方向盘开灭板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 驻车辅助 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 乘员分类单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 电子点火开关控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 右侧大灯控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 前摄像头单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 右侧雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q30/QX30 | II15 | 2016年10月以后 | 右侧LED前大灯控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0804, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 辅助坡道起步 (HPS)/驻车制动 (PKB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0539, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0538, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 电子后视镜显示器 (E-RMID) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | II37 | 2019年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0062, AC0061, AC0063, AC0064, AC0065, AC0066, AC0067, AC0068, AC0069 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0044 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0062, AC0061, AC0063, AC0064, AC0065, AC0066, AC0067, AC0068, AC0069 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0090, AC0092, AC0091, AC0093, AC0094 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0095 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0044 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0348, AC0347, AC0344, AC0414, AC0352, AC0418, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2015年05月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶员辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 电机控制 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, AC0142, AC0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0190 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0760, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0340 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0761, AC0752, AC0753, AC0767 | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0806 | SP0537 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 高压电池 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0814 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837, AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 纯电动混合动力汽车 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 碰撞检测 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0575 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2013年06月以后 | 加速踏板执行器 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886, AC0887, AC0888, AC0889 | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591, SP0592 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0628 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0629 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0651, SP0652, SP0653, SP0654, SP0655, SP0640 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | ADCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0663, SP0664, SP0665 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0972, AC0973, AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | EMC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700, SP0701, SP0702 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | PMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2017年07月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0307, SP0385 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0565, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0675 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | EMC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | AVP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2016年10月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0577 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 电机悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0675 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2015年05月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|------------|------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年05月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年05月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年05月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年05月以后 | BMW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年05月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年05月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年05月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年05月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | | | | | | | | | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0340, SP0370 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0402, SP0403, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 四轮空气悬架 (主) / RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0673, SP0674 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | BMW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2015年03月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | | | | | | | | | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0340, SP0370 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0402, SP0403, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2013年05月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------|------------|------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年07月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年07月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2017年07月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0405, AC0406, AC0407, AC0408, AC0409, AC0410, AC0411, AC0412, AC0413, AC0414, AC0415, AC0416, AC0417, AC0418, AC0419, AC0420, AC0421, AC0422, AC0423, AC0424, AC0425, AC0426, AC0427, AC0428, AC0429, AC0430, AC0431, AC0432, AC0433, AC0434, AC0435, AC0436, AC0437, AC0438, AC0439, AC0440, AC0441, AC0442, AC0443, AC0444, AC0445, AC0446, AC0447, AC0448, AC0449, AC0450, AC0451, AC0452, AC0453, AC0454, AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340, SP0345 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0546, AC0547, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0402, SP0426, SP0404, SP0403, SP0402, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 纯电动 / 混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 车道偏离警告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 四轮空气悬架 (后) / RAS/RLCAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2016年09月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0546, AC0547, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0402, SP0426, SP0404, SP0403, SP0402, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 纯电动 / 混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | 车道偏离警告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2015年06月以后 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------|------|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886, AC0887, AC0888, AC0889 | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591, SP0592 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 四轮空气悬架 (主)/BAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年10月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 智能动力分配模块/发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0283, AC0284, AC0285, AC0286, AC0287, AC0288, AC0289, AC0290, AC0291, AC0292, AC0293, AC0294, AC0295, AC0296, AC0297, AC0298, AC0299, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP007 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|-----|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0650, SP0551, SP0652, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0882, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | ADC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0663, SP0664, SP0665 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | ECM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1009, AC1010 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | CAN网关通断6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0190, SP0191, SP0192, SP0193, SP0194, SP0195, SP0196, SP0197, SP0198, SP0199, SP0200, SP0201, SP0202, SP0203, SP0204, SP0205, SP0206, SP0207, SP0208, SP0209, SP0210, SP0211, SP0212, SP0213, SP0214, SP0215, SP0216, SP0217, SP0218, SP0219, SP0220, SP0221, SP0222, SP0223, SP0224, SP0225, SP0226, SP0227, SP0228, SP0229, SP0230, SP0231, SP0232, SP0233, SP0234, SP0235, SP0236, SP0237, SP0238, SP0239, SP0240, SP0241, SP0242, SP0243, SP0244, SP0245, SP0246, SP0247, SP0248, SP0249, SP0250, SP0251, SP0252, SP0253, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0262, SP0263, SP0264, SP0265, SP0266, SP0267, SP0268, SP0269, SP0270, SP0271, SP0272, SP0273, SP0274, SP0275, SP0276, SP0277, SP0278, SP0279, SP0280, SP0281, SP0282, SP0283, SP0284, SP0285, SP0286, SP0287, SP0288, SP0289, SP0290, SP0291, SP0292, SP0293, SP0294, SP0295, SP0296, SP0297, SP0298, SP0299, SP0300, SP0301, SP0302, SP0303, SP0304, SP0305, SP0306, SP0307, SP0308, SP0309, SP0310, SP0311, SP0312, SP0313, SP0314, SP0315, SP0316, SP0317, SP0318, SP0319, SP0320, SP0321, SP0322, SP0323, SP0324, SP0325, SP0326, SP0327, SP0328, SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338, SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0345, SP0346, SP0347, SP0348, SP0349, SP0350, SP0351, SP0352, SP0353, SP0354, SP0355, SP0356, SP0357, SP0358, SP0359, SP0360, SP0361, SP0362, SP0363, SP0364, SP0365, SP0366, SP0367, SP0368, SP0369, SP0370, SP0371, SP0372, SP0373, SP0374, SP0375, SP0376, SP0377, SP0378, SP0379, SP0380, SP0381, SP0382, SP0383, SP0384, SP0385, SP0386, SP0387, SP0388, SP0389, SP0390, SP0391, SP0392, SP0393, SP0394, SP0395, SP0396, SP0397, SP0398, SP0399, SP0400, SP0401, SP0402, SP0403, SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446, SP0447, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0455, SP0456, SP0457, SP0458, SP0459, SP0460, SP0461, SP0462, SP0463, SP0464, SP0465, SP0466, SP0467, SP0468, SP0469 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0429, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340, SP0345 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0429, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0650, SP0551, SP0652, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0663, SP0664, SP0665 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0002, SP0003 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 欧洲 | 英非尼迪 | Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC021 | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0561, AC0552, AC0553, AC0533, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0528, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, AC0387, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0500, SP0501, SP0502 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0972, AC0973, AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0983 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2014年04月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 前大灯清洗系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | SP0020, SP0021 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0284, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | SP0340 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0561, AC0552, AC0553, AC0533, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, AC0384, SP0424, SP0425, AC0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, AC0393, SP0443 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0972, AC0973 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0983 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2013年06月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0050, AC0051, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0167 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0345 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0800, AC0572, AC0573, AC0601, AC0596, AC0557, AC0535, AC0526, AC0527, AC0531, AC0565, AC0533, AC0602, AC0567, AC0566, AC0536, AC0538, AC0539, AC0541, AC0530, AC0542, AC0547, AC0544, AC0546, AC0534, AC0605, AC0606, AC0607, AC0524, AC0525, AC0574, AC0608, AC0609, AC0568, AC0548, AC0540, AC0545, AC0549 | SP0428, SP0426, SP0422, SP0414, SP0435, SP0401, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0447, SP0433, SP0418, SP0425, SP0448, SP0449, SP0458, SP0451, SP0421, SP0424, SP0452, SP0393, SP0395, SP0396, SP0397, SP0450, SP0419, SP0399, SP0398 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 空调系统(BVAC) | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0586 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903 | SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0649, SP0648, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0645, SP0641, SP0644, SP0642, SP0638, SP0639, SP0640 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC1034, AC1035, AC1036 | SP0712, SP0713 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 空气平衡器 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2009年04月以后 | 后视镜相机 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2007年04月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0050, AC0051, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2007年04月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2007年04月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2007年04月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2007年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0167 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2007年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0345 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX56 | J60 | 2007年04月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0800, AC0572, AC0573, AC0601, AC0596, AC0557, AC0535, AC0526, AC0527, AC0531, AC0565, AC0533, AC0602, AC0567, AC0566, AC0536, AC0538, AC0539, AC0541, AC0530, AC0542, AC0547, AC0544, AC0546, AC0534, AC0605, AC0606, AC0607, AC0524, AC0525, AC0574, AC0608, AC0609, AC0568, AC0548, AC0540, AC0545, AC0549 | SP0428, SP0426, SP0422, SP0414, SP0435, SP0401, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0447, SP04 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|---------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0284, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0559 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 膨胀式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 控制单元局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2016年09月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 辅助坡道起步 (HBS)/驻车制动 (PKB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0589, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0442, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 自动后开门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0569 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 8通道 CAN网 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | (待定) 安全网关Gem3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2019年06月以后 | IVC地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0589, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0442, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 自动后开门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0569 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0581 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0659 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | 8通道 CAN网 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2018年08月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0501 | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 | L50 | 2017年09月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0589, AC0551, AC0561, AC0563 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 车身控制模块 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0984, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0536, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0555, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0572, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0442, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0498, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 自动后车门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0569 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0575 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0568, SP0569, SP0567 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX60 | L50 | 2013年11月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2015年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2015年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2015年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2015年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2015年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2015年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2015年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2015年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2015年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2015年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | Z62 | 2015年10月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|------|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年12月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年12月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年12月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年12月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年12月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2011年12月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶 辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | SP0020, SP0021 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0533, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0545, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0548, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0443 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 总照明控制单元 | ✓ | | | ✓ | | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 就座检测 | | | | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0930, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 FX37/FX50/FX30d | S51 | 2010年12月以后 | 后视镜相机 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | SP0712, SP0713 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0006 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶 辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340, SP0345 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0555, AC0534, AC0527, AC0524, AC0535, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0411, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0424, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶 辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|------------|-------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0324, SP0167 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0548, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0548, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0548, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0548, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0567 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0548, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0548, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HV37 | 2018年04月以后 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年05月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0673, SP0674 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年05月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年05月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年05月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年05月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年05月以后 | PMW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年05月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年05月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年05月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2019年09月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2019年09月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2019年09月以后 | 前大灯调节系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2019年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2019年09月以后 | 智能动力分配模块/发动机舱安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2019年09月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2019年09月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2019年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0044, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2019年09月以后 | 辅助坡道起步 (HBS)/驻车制动 (PKB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, AC0142, AC0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0190, SP0191, SP0192, SP0193, SP0194, SP0195, SP0196, SP0197, SP0198, SP0199, SP0200, SP0201, SP0202, SP0203, SP0204, SP0205, SP0206, SP0207, SP0208, SP0209, SP0210, SP0211, SP0212, SP0213, SP0214, SP0215, SP0216, SP0217, SP0218, SP0219, SP0220, SP0221, SP0222, SP0223, SP0224, SP0225, SP0226, SP0227, SP0228, SP0229, SP0230, SP0231, SP0232, SP0233, SP0234, SP0235, SP0236, SP0237, SP0238, SP0239, SP0240, SP0241, SP0242, SP0243, SP0244, |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0218, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0565, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0546, AC0534, AC0527, AC0524, AC0535, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 四轮空气悬架 (主) / RAS/ILICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年04月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0543, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0838 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 加速踏板执行器 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX50 | J50 | 2015年11月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0543, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 总照明控制音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0838 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 四轮空气悬架 (主) / RAS/ILICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2018年05月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0543, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 总照明控制音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC079 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0561, AC0552, AC0553, AC0533, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0535, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0387, SP0403, SP0406, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0383, SP0385, SP0443 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2017年12月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0283, AC0284, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340, SP0345 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0400, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0433, SP0434, SP0435, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0435, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0421, SP0436, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0498, SP0499 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0564, SP0560 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0563, SP0564, SP0565 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0659 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC01034, AC01035, AC01036 | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2016年09月以后 | 空气平衡器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0400, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0433, SP0434, SP0435, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0435, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0421, SP0436, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0498, SP0499 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0564, SP0560 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0563, SP0564, SP0565 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762 | 2013年06月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 QX80 | 762</ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------|------|------------|---------------------|---|---|---|---|---|--|--|--------------------------------|
| 欧洲 | 英菲尼迪 | JX35 | L50 | 2012年11月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | JX35 | L50 | 2012年11月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | JX35 | L50 | 2012年11月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | JX35 | L50 | 2012年11月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | JX35 | L50 | 2012年11月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | JX35 | L50 | 2012年11月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0581 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | JX35 | L50 | 2012年11月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | JX35 | L50 | 2012年11月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | JX35 | L50 | 2012年11月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0568, SP0569, SP0567 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | JX35 | L50 | 2012年11月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | JX35 | L50 | 2012年11月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0190, SP0191, SP0192, SP0193, SP0194, SP0195, SP0196, SP0197, SP0198, SP0199, SP0200, SP0201, SP0202, SP0203, SP0204, SP0205, SP0206, SP0207, SP0208, SP0209, SP0210, SP0211, SP0212, SP0213, SP0214, SP0215, SP0216, SP0217, SP0218, SP0219, SP0220, SP0221, SP0222, SP0223, SP0224, SP0225, SP0226, SP0227, SP0228, SP0229, SP0230, SP0231, SP0232, SP0233, SP0234, SP0235, SP0236, SP0237, SP0238, SP0239, SP0240, SP0241, SP0242, SP0243, SP0244, SP0245, SP0246 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0400, SP0393, SP0416, SP0411, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0402, SP0406, SP0404, SP0403, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0407, SP0410, SP0444, SP0433, SP0441, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0448, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 | SP0430 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0575, AC0557, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0400, SP0393, SP0416, SP0411, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0402, SP0406, SP0404, SP0403, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0407, SP0410, SP0444, SP0433, SP0441, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0448, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 | SP0430 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0728, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 纯电动 / 混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0568, SP0569, SP0567 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | M25/M37/M56 | Y51 | 2012年07月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0190, SP0191, SP0192, SP0193, SP0194, SP0195, SP0196, SP0197, SP0198, SP0199, SP0200, SP0201, SP0202, SP0203, SP0204, SP0205, SP0206, SP0207, SP0208, SP0209, SP0210, SP0211, SP0212, SP0213, SP0214, SP0215, SP0216, SP0217, SP0218, SP0219, SP0220, SP0221, SP0222, SP0223, SP0224, SP0225, SP0226, SP0227, SP0228, SP0229, SP0230, SP0231, SP0232, SP0233, SP0234, SP0235, SP0236, SP0237, SP0238, SP0239, SP0240, SP0241, SP0242, SP0243, SP0244, SP0245, SP0246 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0405, SP0420, SP0422, SP0414, SP0442 | SP0430 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年09月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年09月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年09月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年09月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年09月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年09月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | Q50 混合动力 | HV37 | 2017年09月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0651, SP0652, SP0653, SP0654, SP0655, SP0640 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | CAN网关通信6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0699 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2018年10月以后 | LVC地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0195, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0340, SP0370, SP0385 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0575 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 故障检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0659 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0947, AC0959, AC0948, AC0960, AC0949, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 车道摄像头 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0695 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | CAN网关通信6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q60 | CY37 | 2018年10月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0195, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------|------|------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0057 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0218, AC0218, AC0218, AC0218, AC0250, AC0251, AC0309, AC0310, AC0311, AC0312, AC0313, AC0305, AC0314, AC0315, AC0289, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0164, SP0167, SP0193, SP0194, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 辅助坡道起步 (EHS) / 驻车制 动 (PKB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0364, SP0365 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | SP0562 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 自动后背门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 纯电动 / 混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | SP0574 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | AVP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 8通道 CAN网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | CAN网关通道 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | CAN网关通道 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶 辅助系统 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | (特定) 安全网关 Gen3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年08月以后 | IVC地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909 | SP0902, SP0903 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 激光 / 雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0911 | SP0913 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶 辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0934, AC0931, AC0928, AC0929, AC0935, AC0933, AC0936, AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946 | SP0922, SP0923, SP0924, SP0925, SP0926, SP0927 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0960, AC0952, AC0961, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0944 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0949, SP0950, SP0946, SP0947, SP0948 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0957 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0958, SP0959, SP0960, SP0961, SP0962, SP0963, SP0964, SP0965, SP0966, SP0967, SP0968, SP0969, SP0970, SP0971, SP0972, SP0973, SP0974, SP0975, SP0976, SP0977, SP0978, SP0979, SP0980, SP0981, SP0982, SP0983, SP0984, SP0985, SP0986, SP0987, SP0988, SP0989, SP0990, SP0991, SP0992, SP0993, SP0994, SP0995, SP0996, SP0997, SP0998, SP0999, SP1000, SP1001, SP1002, SP1003, SP1004, SP1005, SP1006, SP1007, SP1008, SP1009, SP1010, SP1011, SP1012, SP1013, SP1014, SP1015, SP1016, SP1017, SP1018, SP1019, SP1020, SP1021, SP1022, SP1023, SP1024, SP1025, SP1026, SP1027, SP1028, SP1029, SP1030, SP1031, SP1032, SP1033, SP1034, SP1035, SP1036, SP1037, SP1038, SP1039, SP1040, SP1041, SP1042, SP1043, SP1044, SP1045, SP1046, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0364, SP0365 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0557, SP0555 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | SP0562 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 自动后背门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 纯电动 / 混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | SP0574 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | AVP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | CAN网关通道 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | CAN网关通道 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 力 | 混合动力 QX60 | HL50 | 2019年01月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶 辅助系统 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2019年01月以后 | IYC地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0057 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0364, SP0365 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0053, AC0050, AC0054, AC0052, AC0055, AC0056, AC0060, AC0064, AC0091, AC0059, AC0051, AC0061, AC0063, AC0066, AC0035, AC0032, AC0070, AC0071, AC0069, AC0073, AC0064, AC0072, AC0030, AC0031, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0025, AC0054, AC00527, AC00524, AC00526, AC0039, AC0041, AC0040, AC0057, AC0049, AC0048, AC00536, AC00537, AC00592, AC00578, AC00576, AC00557, AC00577, AC00593, AC00594, AC00595, AC00596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0454, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00754, AC00755, AC00756, AC00757, AC00758, AC00750, AC00751, AC00752, AC00753, AC00767 | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00805, AC00806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0657, SP0555 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00814 | SP0562 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00828, AC00829, AC00830, AC00831, AC00832, AC00833, AC00835, AC00836, AC00837 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 自动后背门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0569 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00849, AC00844, AC00850, AC00851, AC00852, AC00853, AC00843 | SP0574 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 就座检测 | | | | ✓ | ✓ | | SP0575 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00875, AC00876 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00883, AC00884, AC00885 | SP0581 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00886 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0597 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00891, AC00892, AC00893, AC00894, AC00895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0659 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00982 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00983 | SP0677 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00988 | SP0693 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00990, AC00991, AC00992, AC00993, AC00994 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | PTC加热器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC10009, AC1010 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2016年01月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0006 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00011 | SP0013 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00034, AC00031, AC00028, AC00029, AC00035, AC00033, AC00036, AC00037, AC00038, AC00039, AC00040, AC00041, AC00042, AC00043, AC00044, AC00045, AC00046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00060, AC00052, AC00061, AC00053, AC00054, AC00055, AC00056, AC00057, AC00058, AC00059 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047, SP0048 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0057 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00501 | SP0343, SP0340, SP0350, SP0342, SP0341, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0053, AC0050, AC0054, AC0052, AC0055, AC0056, AC0060, AC0064, AC0091, AC0059, AC0051, AC0061, AC0063, AC0066, AC0035, AC0032, AC0070, AC0071, AC0069, AC0073, AC0064, AC0072, AC0030, AC0031, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0025, AC0054, AC00527, AC00524, AC00526, AC0039, AC0041, AC0040, AC0057, AC0049, AC0048, AC00536, AC00537, AC00592, AC00578, AC00576, AC00557, AC00577, AC00593, AC00594, AC00595, AC00596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0454, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00754, AC00755, AC00756, AC00757, AC00758, AC00750, AC00751, AC00752, AC00753, AC00767 | SP0498, SP0499, SP0503 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00805, AC00806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0553, SP0558, SP0545, SP0657, SP0555 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00814 | SP0562 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00828, AC00829, AC00830, AC00831, AC00832, AC00833, AC00835, AC00836, AC00837 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 自动后背门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0569 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00849, AC00844, AC00850, AC00851, AC00852, AC00853, AC00843 | SP0574 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 就座检测 | | | | ✓ | ✓ | | SP0575 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00875, AC00876 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00877, AC00878, AC00879, AC00880, AC00881, AC00882, AC00884, AC00885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00886 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0597 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00891, AC00892, AC00893, AC00894, AC00895, AC00896, AC00897, AC00898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0657, SP0658, SP0659 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00930, AC00931, AC00932, AC00935, AC00934, AC00933 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC00974, AC00975, AC00976, AC00977, AC00978, AC00979, AC00980, AC00981 | | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC00983 | SP0677 | |
| 欧洲 | 英菲尼迪 | QX60 混合动力 | HL50 | 2014年10月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------|------------|-----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | | | √ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 诊断数据记录器 | √ | √ | | | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | | | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | | | √ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 高压电池 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0814 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | | | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 自适应灯 | √ | √ | | | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 声纳 | √ | √ | | | √ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | | | √ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 控制器局域网网关 | √ | √ | | | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 车道摄像头 | √ | √ | | | √ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 侧边雷达 (左后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 侧边雷达 (右后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | AVSP | √ | √ | | | √ | AC0990, AC0991, AC0992 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M35h | HY51 | 2011年01月以后 | 制动 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0995 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 轮胎压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 激光/雷达 | √ | √ | | | √ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | | | √ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | | | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 安全气囊 | √ | √ | | | √ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 仪表 | √ | √ | | | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 变速箱 | √ | √ | | | √ | | SP0340 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | | | √ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0498, SP0499 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | | | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | | | √ | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | | | √ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 四轮空气悬架 (前) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0826, AC0827 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | | | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 自适应灯 | √ | √ | | | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 声纳 | √ | √ | | | √ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | | | √ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | | | √ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 控制器局域网网关 | √ | √ | | | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 车道摄像头 | √ | √ | | | √ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RASC/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 侧边雷达 (左后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2012年04月以后 | 侧边雷达 (右后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 轮胎压力监测 | √ | √ | | | √ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 激光/雷达 | √ | √ | | | √ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | | | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | | | √ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | | | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 安全气囊 | √ | √ | | | √ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 电机控制 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 发动机 | √ | √ | | | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 变速箱 | √ | √ | | | √ | | SP0340 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | | | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | | | √ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | | | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 多媒体音像 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----|------------|-----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 自适应灯 | √ | √ | | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 声呐 | √ | √ | | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | | √ | √ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | | √ | √ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 控制器局域网网关 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 车道摄像头 | √ | √ | | √ | √ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 四轮空气悬架(主)/BAS/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 侧边雷达(左后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | 侧边雷达(右后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2011年04月以后 | AVSP | √ | √ | √ | √ | √ | AC0990, AC0991, AC0992 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 轮胎压力监测 | √ | √ | | √ | √ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 激光/雷达 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 碰撞车顶 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0012, AC0013, AC0014, AC0015, AC0016 | SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 安全气囊 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0228, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340, SP0345 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0597, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0565, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0428, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0429, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | | √ | √ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 | SP0498, SP0499, SP0503, SP0501, SP0502 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | | √ | √ | AC0806 | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 空调系统(HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0650, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 电控悬架 | √ | √ | | √ | √ | AC0826, AC0827 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 四轮空气悬架(前) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 自适应灯 | √ | √ | | √ | √ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 声呐 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | | √ | √ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 控制器局域网网关 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 车道摄像头 | √ | √ | | √ | √ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 四轮空气悬架(主)/BAS/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 侧边雷达(左后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 M37/M56/M30d | Y51 | 2010年04月以后 | 侧边雷达(右后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 轮胎压力监测 | √ | √ | | √ | √ | | SP0040, SP0041 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0121, AC0122, AC0123, AC0124 | SP0054, SP0055, SP0056 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 发动机 | √ | √ | | √ | √ | AC0347, AC0346, AC0348, AC0413, AC0414, AC0198, AC0415, AC0416, AC0344, AC0417, AC0352, AC0351, AC0418, AC0350, AC0419, AC0420, AC0421, AC0422, AC0423, AC0424, AC0425, AC0364, AC0426, AC0363, AC0427, AC0428, AC0429, AC0430, AC0431, AC0432, AC0433 | SP0255, SP0256, SP0261, SP0153, SP0310 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 辅助坡道起步(EBS)/驻车制动(PKB) | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0361 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | | √ | √ | AC0684, AC0685, AC0686, AC0687, AC0688, AC0689, AC0690, AC0691, AC0692, AC0693, AC0694, AC0695, AC0696, AC0697, AC0698, AC0699, AC0700, AC0701, AC0702, AC0703, AC0704, AC0705, AC0706, AC0707, AC0708, AC0709, AC0542, AC0544, AC0710, AC0711, AC0712, AC0713, AC0714, AC0715 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | | √ | √ | | SP0510 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | | √ | √ | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 空调系统(HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 换挡 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0870 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | | √ | √ | AC0890 | SP0593, SP0594, SP0595, SP0596 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0891, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0616, SP0603, SP0607, SP0598, SP0612, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 智能钥匙 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 控制器局域网网关 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 主动降噪 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 远程信息处理 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 燃油系统控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 警报器控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 左前车门控制单元 | √ | √ | | √ | √ | AC1038, AC1039, AC1040, AC1041, AC1042, AC1043, AC1044, AC1045, AC1046, AC1047, AC1048, AC1049, AC1050 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 顶部控制面板单元 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 通用车门开启器 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 上控制面板控制单元 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 乘客座椅控制单元 | √ | √ | | √ | √ | AC1051, AC1052, AC1053, AC1054, AC1055 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 右前车门控制单元 | √ | √ | | √ | √ | AC1056, AC1057, AC1058, AC1059, AC1060, AC1061, AC1062, AC1063, AC1064, AC1065, AC1066, AC1067, AC1068, AC1069 | SP0714 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 光线和雨量传感器 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | EC-带键指南针 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 智能电池传感器 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 警报器 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 雷达传感器 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 转向柱控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 智能巡航控制系统传感器 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 拖车识别控制单元 | √ | √ | √ | √ | √ | AC1077, AC1078, AC1079, AC1080, AC1081, AC1082, AC1083, AC1084 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 左侧大灯控制模块 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 动力控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 左侧雷达 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 左侧LED前大灯控制模块 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 方向盘开关板 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 驻车辅助 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 乘员分类单元 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 电子点火开关控制单元 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 右侧大灯控制模块 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 前摄像头单元 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 右侧雷达 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30 | H15 | 2015年11月以后 | 右侧LED前大灯控制模块 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 轮胎压力监测 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 安全气囊 | √ | √ | | √ | √ | | SP0040, SP0041 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----|------------|---------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 电动助力转向系统 仪表 | √ | √ | √ | √ | | AC0121, AC0122, AC0123, AC0124 | | SP0054, SP0055, SP0056 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | | AC0347, AC0346, AC0348, AC0413, AC0414, AC0198, AC0415, AC0416, AC0344, AC0417, AC0352, AC0351, AC0418, AC0350, AC0419, AC0420, AC0421, AC0422, AC0423, AC0424, AC0425, AC0364, AC0426, AC0363, AC0427, AC0428, AC0429, AC0430, AC0431, AC0432, AC0433 | | SP0255, SP0256, SP0261, SP0153, SP0310 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 辅助坡道起步 (EHS) / 驻车制动 (PKB) | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | | AC0684, AC0685, AC0686, AC0687, AC0688, AC0689, AC0690, AC0691, AC0692, AC0693, AC0694, AC0695, AC0696, AC0697, AC0698, AC0699, AC0700, AC0701, AC0702, AC0703, AC0704, AC0705, AC0706, AC0707, AC0708, AC0709, AC0542, AC0544, AC0710, AC0711, AC0712, AC0713, AC0714, AC0715 | | SP0361 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | | | | SP0510 SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 换挡 | √ | √ | √ | √ | | AC0870 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | | AC0890 | | SP0593, SP0594, SP0595, SP0596 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | √ | √ | | AC0891, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | | SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0616, SP0603, SP0607, SP0598, SP0612, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 智能钥匙 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 控制器局域网网关 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 主动降噪 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 远程信息处理 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 燃油系统控制模块 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 警报器控制模块 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 左前车门控制单元 | √ | √ | √ | √ | | AC1038, AC1039, AC1040, AC1041, AC1042, AC1043, AC1044, AC1045, AC1046, AC1047, AC1048, AC1049, AC1050 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 顶部控制面板单元 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 通用车库门开启器 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 上控制面板控制单元 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 乘客座椅控制单元 | √ | √ | √ | √ | | AC1051, AC1052, AC1053, AC1054, AC1055 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 右前车门控制单元 | √ | √ | √ | √ | | AC1056, AC1057, AC1058, AC1059, AC1060, AC1061, AC1062, AC1063, AC1064, AC1065, AC1066, AC1067, AC1068, AC1069 | | SP0714 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 光线和雨量传感器 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | EC带锁指南针 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 智能电池传感器 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 警报器 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 雷达传感器 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 转向柱控制模块 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 智能巡航控制系统传感器 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 拖车识别控制单元 | √ | √ | √ | √ | | AC1077, AC1078, AC1079, AC1080, AC1081, AC1082, AC1083, AC1084 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年01月以后 | 左侧大灯控制模块 | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q30/QX30 | H15 | 2018年 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 电子后视镜 (E-侧视) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | CAN监控单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 地图用TCU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 8通道 CAN网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 即地图像模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0699 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | (待定)安全网关Gen3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2019年07月以后 | IVC地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0428, SP0414, SP0432 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 侧边雷达 (左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0699 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年10月以后 | IVC地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0428, SP0414, SP0432 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2018年04月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|------------|-----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 智能动力分配模块发动机机械 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0419, AC0485, AC0520, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 多媒体音画 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 盲区警告鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2017年07月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 智能动力分配模块发动机机械 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0419, AC0485, AC0520, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0582, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 多媒体音画 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0575 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 控制局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 四轮空气悬架 (主)/BAS/ILICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 盲区警告鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 混合动力 | HW37 | 2016年10月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|----------------------|---|---|---|-----|---|--|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年04月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年04月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年04月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2018年04月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0044 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0340, SP0370, SP0385 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886, AC0887, AC0888, AC0889 | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591, SP0592 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0697 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0697 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0628 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0651, SP0652, SP0653, SP0654, SP0655, SP0640 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0663, SP0664, SP0665 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | ADCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0972, AC0973, AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | ECM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700, SP0701, SP0702 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | PMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2017年07月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0044 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0340, SP0370, SP0385 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0599, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 纯电动 / 混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0575 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | V37 | 2016年10月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓</ | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------|------------|---------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年09月以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | | √ | √ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年09月以后 | 控制局域网网关 | √ | √ | | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年09月以后 | 车道摄像头 | √ | √ | | √ | √ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年09月以后 | 侧边雷达(左后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年09月以后 | 侧边雷达(右后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年09月以后 | AVSP | √ | √ | | √ | √ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年09月以后 | 制动 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0995 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 轮胎压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 激光/雷达 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0806 | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 四轮空气悬架(前) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0826, AC0827 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 声呐 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0882, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 车道摄像头 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 四轮空气悬架(主)/RAS/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0663, SP0664, SP0665 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 侧边雷达(左后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0983 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 侧边雷达(右后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0984, AC0985 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 侧边雷达(左后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 侧边雷达(右后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 燃油系统控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC1037 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 燃油系统控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 激光/雷达 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0806 | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 四轮空气悬架(前) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0826, AC0827 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 就座检测 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 声呐 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 控制局域网网关 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 车道摄像头 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 四轮空气悬架(主)/RAS/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0663, SP0664, SP0665 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 侧边雷达(左后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0983 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 侧边雷达(右后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 侧边雷达(左后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年09月以后 | 轮胎压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 激光/雷达 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0806 | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 四轮空气悬架(前) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0826, AC0827 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年07月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------|------------|---------------|---|---|---|---|---|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0567, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 车身控制模块 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0567, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0567, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0567, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 多媒体音 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0567, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0806 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 故障检测 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0875, AC0876 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 声纳 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | DAST 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 | CV37 | 2017年07月以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0891, AC08 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------|------------|---------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 四轮空气悬架(前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 自动驾驶装置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886, AC0887, AC0888, AC0889 | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591, SP0592 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 四轮空气悬架(主)/RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 侧边雷达(左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | ECM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0984, AC0985 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2014年05月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0006 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 智能动力分配模块及发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0267, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0428, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0429, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 自动驾驶装置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886, AC0887, AC0888, AC0889 | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591, SP0592 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 手动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 侧边雷达(左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 制动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0995 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 Hybrid | HY51 | 2013年07月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 智能动力分配模块及发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0420, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2017年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0428, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0429, SP0410, SP0444, SP0433 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0229, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 多媒体影像 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0806 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 四轮空气悬架 (前) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0826, AC0827 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 故障检测 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0873, AC0874 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 自适应灯 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0872, AC0876 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 声纳 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 预紧式安全带 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 控制局域网网关 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 车道摄像头 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 四轮空气悬架 (主) / BAS/HICAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 侧边雷达 (左后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0983 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 远程信息处理 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0988 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2016年11月以后 | 侧边雷达 (右后) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年11月以后 | 胎压压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0010 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年11月以后 | 激光 / 雷达 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0011 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年11月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年11月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年11月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年11月以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年11月以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年11月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2015年11月以后 | 发动机 | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0228, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0577, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0436, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0448, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0498, SP0499 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 多媒体设备 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 四轮空气悬架 (后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 盲区警告传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70 | Y51 | 2013年07月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0002 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0062, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | SP0022, SP0023, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0361, AC0362, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0228, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0577, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0436, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0448, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 多媒体设备 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 高压电池 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0814 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 纯电动/混合动力汽车 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0849, AC0844, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0843 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q70L | HCY51 | 2013年10月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年01月以后 | CAN网关通信3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年01月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年01月以后 | 侧边雷达(左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年01月以后 | (特定)安全网关Gen3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2019年01月以后 | 1VC地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0002, SP0003 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0010, SP0011 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(KN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0350, SP0363, SP0364, SP0352, SP0365, SP0366 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0484, SP0410, SP0485, SP0431, SP0399, SP0432, SP0486, SP0478, SP0477, SP0434, SP0411, SP0487, SP0479, SP0488, SP0489, SP0400, SP0482, SP0481, SP0490, SP0403, SP0443, SP0417, SP0415, SP0476, SP0402, SP0453, SP0454, SP0419, SP0455, SP0397, SP0439, SP0401, SP0491, SP0492, SP0403, SP0493 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0569 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 空调系统(HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0575 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 自动驻车功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0577 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 就座检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 换挡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0628 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0651, SP0652, SP0653, SP0654, SP0655, SP0640 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 手动式换挡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 车道偏离警告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 电子显示屏(E-ink) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0677 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0683, SP0684, SP0685 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0693 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | CAN网关通信5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | CAN网关通信3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX50 | J55 | 2018年04月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0002, SP0003 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0013 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0020, SP0021 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 变道辅助 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0040 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0500 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 电动悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0566, SP0567, SP0568 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0569 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0575 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 就座检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0577, SP0578 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 紧凑型安全窗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0597 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 四轮空气悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2017年10月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033, AC0034, AC0035, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046, AC0047, AC0048, AC0049 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0044 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 变道辅助 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0340 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0498, SP0499, SP0500 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0575 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0882, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 四轮空气悬架(主)/RAS/HCAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 上坡辅助 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 侧边雷达(左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2016年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | SP0020, SP0021 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0578, AC0581, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, AC0393, SP0443 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 四轮空气悬架(前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0575 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 四轮空气悬架(主)/RAS/HCAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 上坡辅助 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0982 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | SP0020, SP0021 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0162, SP0163, SP0166, SP0160, SP0156, SP0159, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2015年03月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0340 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0578, AC0581, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, AC0393, SP0443 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 总照明控制单元 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | SP0569 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0575 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885, AC0877, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 控制器局域网网关 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 四轮空气悬架(主)/RAS/HCAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 上坡辅助 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年03月以后 | 侧边雷达(左右) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 | QX70 | S51 | 2014年0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|---------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 自动后备箱门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0569 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0575 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0882, AC0883, AC0884, AC0885, AC0887, AC0878, AC0879 | SP0581, SP0579, SP0580, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 四轮空气悬架(主)/BAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX70 | S51 | 2013年05月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0010, SP0011 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0044 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 电动助力转向系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0340 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0528, AC0526, AC0538, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0538, AC0528 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, AC0383, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0448, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435, SP0425, SP0447, SP0418, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0496, SP0499 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0563 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 空调系统(HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0563, SP0564, SP0565 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0887, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0629 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 智能钥匙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911, AC0912, AC0913, AC0914, AC0915, AC0916, AC0917, AC0918, AC0919, AC0920, AC0921, AC0922, AC0923, AC0929 | SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0634, SP0635, SP0636, SP0637, SP0638, SP0639, SP0640, SP0641, SP0642, SP0643, SP0644, SP0645, SP0646, SP0647, SP0648, SP0649, SP0650, SP0651, SP0652, SP0653, SP0654, SP0655 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 侧边雷达(右前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1034, AC1035, AC1036 | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 侧边雷达(左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | 空气平衡器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2018年07月以后 | TV地图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003, AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0340 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0528, AC0526, AC0538, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, AC0383, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, SP0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0443, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0415, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0448, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0446, SP0422, SP0414, SP0421, SP0435, SP0425, SP0447, SP0418, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0767 | SP0496, SP0499 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0563 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 空调系统(HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0563, SP0564, SP0565 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0835, AC0836, AC0837 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0575 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0887, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0629 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2017年01月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------------|---------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0546, AC0457, AC0548, AC0659, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0340, SP0345 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0533, AC0591, AC0551, AC0561, AC0540, AC0563, AC0565, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0546, AC0535, AC0534, AC0527, AC0524, AC0528, AC0539, AC0541, AC0575, AC0546, AC0547, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0438, SP0439, SP0392, SP0402, SP0394, SP0440, SP0393, SP0416, SP0441, SP0398, SP0419, SP0401, SP0399, SP0403, SP0400, AC0396, SP0395, SP0407, SP0397, SP0409, SP0442, SP0426, SP0404, SP0433, SP0434, SP0406, SP0405, SP0432, SP0428, SP0427, SP0410, SP0444, SP0433, SP0431, SP0413, SP0411, SP0417, SP0429, SP0445, SP0408, SP0430, SP0423, SP0424, SP0420, SP0413, SP0406, AC0422, SP0414, SP0421, SP0435 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 多媒体影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SP0537 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0805, AC0806 | SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0557, SP0553, SP0546, SP0558, SP0555, SP0559, SP0554, SP0560 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0823, AC0824, AC0825 | SP0563, SP0564, SP0565 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 差速锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 自动后窗门 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 座椅检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0883, AC0884, AC0885 | SP0581 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 控制单元域域网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935 | SP0657, SP0658, SP0659, SP0661 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 车辆数据传送器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | SP0696, SP0697, SP0698, SP0699, SP0700 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2016年09月以后 | 空气平衡器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1034, AC1035, AC1036 | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0001, AC0002, AC0003 | SP0002 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 激光/雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 QX80 | 262 | 2015年10月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC | |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 Coupe | CV36 | 2013年07月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | | SP0666, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 Coupe | CV36 | 2013年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 Coupe | CV36 | 2013年07月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 Coupe | CV36 | 2013年07月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q60 Coupe | CV36 | 2013年07月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RBS/MICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0028, AC0029, AC0031, AC0030, AC0032, AC0033 | | SP0020, SP0021 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0288, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | | SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0528, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0548, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, AC0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, AC0427, AC0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 声呐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0930, AC0933, AC0934, AC0935 | | SP0658, SP0659, SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0972, AC0973 | | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 侧边雷达(左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | | SP0677 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2011年08月以后 | 侧边雷达(右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 20 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|------------|---------------|---|---|---|---|---|--|--|------------------------|
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2007年01月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, SP0167 | SP0405 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2007年01月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, AC0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2007年01月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, AC0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2007年01月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2007年01月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2007年01月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35 | J50 | 2007年01月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35/EX304 | J50 | 2007年01月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35/EX304 | J50 | 2011年08月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35/EX304 | J50 | 2011年08月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | SP0013 | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35/EX304 | J50 | 2011年08月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35/EX304 | J50 | 2011年08月以后 | 仪表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 其他 | 英菲尼迪 EX35/EX304 | J50 | 2011年08月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0189, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0219, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0 | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-----|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0533, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0540, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0395, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758 | SP0498, SP0499, SP0500 |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 总照明控制单元 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796 | SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536 |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 电控悬架 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 自动驾驶位置 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838 | SP0566, SP0567, SP0568 |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 自动后窗门 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0569 |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 就座检测 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0575 |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 加速踏板执行器 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0875, AC0876 | |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 声纳 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 全景式监控影像系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 控制器局域网网关 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 FX35/FX30/FX30d | S51 | 2011年09月以后 | 四轮空气悬架 (主)/RAS/HiCAS | √ | √ | √ | √ | √ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年10月以后 | 安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年10月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 G25/G37 Sedan | V36 | 2012年10月以后 | 发动机 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0168, SP0177, SP0178, SP017 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|------------|------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2007年07月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2007年07月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466, AC0467, AC0468, AC0469 | SP0345 |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2007年07月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0550, AC0551, AC0552, AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0532, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0528, AC0531, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0534, AC0535, AC0524, AC0525, AC0526, AC0527, AC0574, AC0538, AC0539, AC0541, AC0575, AC0547, AC0544, AC0549, AC0546, AC0548, AC0536, AC0537, AC0576, AC0577, AC0578, AC0599 | SP0404, SP0405, SP0408, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420, SP0398, SP0401, SP0399, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0397, SP0403, SP0400, SP0392, SP0402, SP0394, SP0396, SP0426, AC0427, SP0428, SP0429, AC0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0393, SP0443 |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2007年07月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0501, SP0502 |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2007年07月以后 | 多媒体音像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0826, AC0827 | |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2007年07月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0822, AC0873, AC0874 | SP0577, SP0578 |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2007年07月以后 | 自动驾驶位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582 |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2007年07月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2007年07月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886 | |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Coupe | CV36 | 2007年07月以后 | 四轮空气悬架 (主) / BAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年11月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年11月以后 | 智能动力分配模块发动机机舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年11月以后 | 安全气囊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年11月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146 |
| 其他 | 英菲尼迪 G37 Sedan | V36 | 2010年11月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0455, AC0456, AC0457, AC0458, AC0459, AC0460, AC0461, AC0462, AC0463, AC0464, AC0465, AC0466 | |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y51 | 2011年03月以后 | 控制局域网网关 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 轮胎压力监测 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0010 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 激光/雷达 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0011 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 前大灯调平系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 智能动力分配模块发动机舱安全气囊 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0044 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 电动助力转向系统 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0250, AC0251, AC0309, AC0310, AC0311, AC0312, AC0313, AC0305, AC0314, AC0315, AC0289, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0165, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0193, SP0194, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 辅助起步程序 (EBS)/驻车制动 (PKB) | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 变速箱 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0453, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 防抱死制动系统 | √ | √ | √ | √ | √ | AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0767 | SP0498, SP0499, SP0503 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 弹出式发动机罩 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 多媒体音像 | √ | √ | √ | √ | √ | | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2019年10月以后 | 空调系统 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ | AC0806 | SP0567, SP0578 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 发动机 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0282, AC0248, AC0247, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0228, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0186, SP0187, SP0188, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 变速箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0553, AC0550, AC0554, AC0552, AC0555, AC0556, AC0560, AC0664, AC0591, AC0559, AC0551, AC0561, AC0563, AC0566, AC0535, AC0532, AC0570, AC0571, AC0569, AC0573, AC0564, AC0572, AC0530, AC0531, AC0542, AC0543, AC0544, AC0545, AC0525, AC0534, AC0527, AC0524, AC0526, AC0539, AC0541, AC0540, AC0575, AC0549, AC0548, AC0536, AC0537, AC0592, AC0578, AC0576, AC0557, AC0577, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596 | SP0439, SP0370 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 车身控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822 | SP0399, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0454, SP0483, SP0402, SP0440, SP0419, SP0401, SP0403, SP0400, SP0484, SP0455, SP0459, SP0433, SP0443, SP0434, SP0415, SP0411, SP0445, SP0420, SP0422, SP0414, SP0432 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 防抱死制动系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0806 | SP0537 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 弹出式发动机罩 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0872, AC0873, AC0874 | SP0543, SP0544, SP0545, SP0550, SP0551, SP0552, SP0542, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 多媒体音信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0875, AC0876 | SP0575 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 空调系统 (HVAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0883, AC0884, AC0885 | SP0577 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 电控悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0886, AC0887, AC0888, AC0889 | SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 四轮空气悬架 (前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895 | SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591, SP0592 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 自动驻车位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0935, AC0934, AC0933, AC0930 | SP0597 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 碰撞检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0936 | SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 自适应灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0657 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 加速踏板执行器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 声纳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 所有模式全轮驱动 / 四轮驱动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | DAST 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 预紧式安全带 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 全景式监控影像系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 控制装置域域网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 车道摄像头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0044 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 四轮空气悬架 (主) / RAS/HICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0093 | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | DAST 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0250, AC0251, AC0309, AC0310, AC0311, AC0312, AC0313, AC0305, AC0314, AC0315, AC0289, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0164, SP0167, SP0168, SP0169, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0193, SP0194, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 底盘控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0164, SP0167, SP0168, SP0169, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0193, SP0194, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 盲区警告蜂鸣器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0982 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 主动降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0983 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 侧边雷达 (左后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994 | SP0002, SP0003 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 远程信息处理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 远光辅助系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009 | SP0013 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 侧边雷达 (右后) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0010 | SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | AVSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0044 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 燃油系统控制模块 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 轮胎压力监测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0281, AC0282, AC0248, AC0247, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0250, AC0251, AC0309, AC0310, AC0311, AC0312, AC0313, AC0305, AC0314, AC0315, AC0289, AC0344, AC0345, AC0346, AC0347, AC0348, AC0349, AC0350, AC0351, AC0352, AC0353, AC0354, AC0355, AC0356, AC0357, AC0358, AC0359, AC0360, AC0361, AC0362, AC0363, AC0364, AC0404, AC0405, AC0414, AC0418, AC0423, AC0426, AC0425, AC0417, AC0429, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246 | SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0164, SP0167, SP0168, SP0169, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0193, SP0194, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0324, SP0167, SP0169, SP0170 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 激光雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0011 | SP0678, SP0679, SP0680 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 前大灯调平系统 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0098 | SP0683, SP0684, SP0685 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 侧边雷达 (左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0988 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 燃油系统控制模块 (待定)安全网关Gen3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC1037 | SP0693 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | LVC地面 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0004, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0695 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | CAN网关通道6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0695 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | CAN网关通道3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | SP0695 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 智能巡航控制系统 / 高级驾驶辅助系统2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0695 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 侧边雷达 (左前) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | SP0695 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | 燃油系统控制模块 (待定)安全网关Gen3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0034, AC0031, AC0028, AC0029, AC0035, AC0033, AC0036, AC0037, AC0038, AC0039, AC0040, AC0041, AC0042, AC0043, AC0044, AC0045, AC0046 | SP0695 |
| 其他 | 英菲尼迪 Q50 | Y37 | 2013年06月以后 | LVC地面 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059 | |

动作测试列表

| 编号 | 功能名称 | 系统名称 |
|--------|---------------|-------------------|
| AC0001 | 蜂鸣器 | 轮胎压力监测 |
| AC0002 | 报警灯 | 轮胎压力监测 |
| AC0003 | 危险报警灯 | 轮胎压力监测 |
| AC0004 | ID注册报警 | 轮胎压力监测 |
| AC0005 | 轮胎漏气警告蜂鸣器 | 轮胎压力监测 |
| AC0006 | 安全指示灯 | 轮胎压力监测 |
| AC0007 | 闪光灯 | 轮胎压力监测 |
| AC0008 | 喇叭 | 轮胎压力监测 |
| AC0009 | 外部蜂鸣器 | 轮胎压力监测 |
| AC0010 | 仪表灯 | 激光/雷达 |
| AC0011 | 灯测试 | 前大灯调平系统 |
| AC0012 | 车顶系统 | 敞篷车顶 |
| AC0013 | 车顶状态输出（音响） | 敞篷车顶 |
| AC0014 | 前电动车窗（左/右） | 敞篷车顶 |
| AC0015 | 左后电动车窗 | 敞篷车顶 |
| AC0016 | 右后电动车窗 | 敞篷车顶 |
| AC0017 | 车顶左侧/右侧上锁 | 敞篷车顶 |
| AC0018 | 储物盖 | 敞篷车顶 |
| AC0019 | 软顶系统 | 敞篷车顶 |
| AC0020 | 第五弓形件系统 | 敞篷车顶 |
| AC0021 | 液压释放 | 敞篷车顶 |
| AC0022 | 行李厢开启器 | 敞篷车顶 |
| AC0023 | 电动窗（左/右） | 敞篷车顶 |
| AC0024 | 后窗除雾器 | 敞篷车顶 |
| AC0025 | 外侧折板电机 | 敞篷车顶 |
| AC0026 | 内侧风门电机 | 敞篷车顶 |
| AC0027 | 储物盖关闭电机 | 敞篷车顶 |
| AC0028 | 仪表灯 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0029 | 制动灯 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0030 | 增压电磁阀 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0031 | 智能巡航控制系统蜂鸣器 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0032 | 加速踏板执行器 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0033 | 距离控制辅助系统指示灯 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0034 | 制动执行器 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0035 | 主动踏板 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0036 | 车道偏离预防系统蜂鸣器 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0037 | 警报系统指示灯 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0038 | 车道偏离预防系统打开指示器 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0039 | 车道偏离报警灯 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0040 | 盲区警告/BSI警告灯 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0041 | BSI开启指示灯 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0042 | 车道偏离报警打开指示器 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0043 | 车道偏离预防系统警告指示 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0044 | 车道偏离报警警告指示 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0045 | 盲区警告系统打开指示灯 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0046 | BSI警告指示灯 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0047 | 制动执行器1 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0048 | 制动执行器2 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0049 | 制动执行器3 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| AC0050 | 前大灯 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0051 | 前雾灯 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0052 | 尾灯 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0053 | 后除雾器 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0054 | 前雨刮器 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0055 | 电机风扇 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0056 | 空调压缩机 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0057 | 前大灯清洗器 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0058 | 灯 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0059 | 外部灯 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0060 | 转弯灯 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0061 | 喇叭 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0062 | 挡风玻璃刮雨器：低速 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0063 | 挡风玻璃刮雨器：高速 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0064 | 正在测试电动电源电路 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0065 | 后玻璃除冰 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0066 | 空调CMT压缩机 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0067 | 近光灯 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0068 | 主头灯信息 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0069 | 侧灯 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0070 | 风扇单元低速 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0071 | 风扇单元高速 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0072 | 发电机调节 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0073 | 风扇单元 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0074 | 后雨刮器 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0075 | 后鼓风机继电器 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0076 | 加热器水泵指令 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0077 | 稳压器 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0078 | 压缩机 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0079 | 冷却风扇（单） | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0080 | 冷却风扇（双） | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0081 | 冷却风扇（脉宽调制） | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0082 | 前大灯（远光） | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0083 | 前大灯（近光） | 智能动力分配模块发动机舱 |

| | | |
|--------|-------------------|--------------|
| AC0084 | 日间行车灯 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0085 | 驻车灯 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0086 | ECV | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0087 | 光轴主动测试 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0088 | 冷却风扇继电器 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0089 | 后雾灯 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0090 | 停车灯激活继电器 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| AC0091 | 乘客安全气囊故障和状态警告灯 | 安全气囊 |
| AC0092 | INPANE报警灯 | 仪表 |
| AC0093 | 液晶显示屏仪表段 | 仪表 |
| AC0094 | 水温表 | 仪表 |
| AC0095 | 燃油表 | 仪表 |
| AC0096 | 车速表 | 仪表 |
| AC0097 | 转数计数器 | 仪表 |
| AC0098 | 蜂鸣器 | 仪表 |
| AC0099 | 后窗除雾器 | 仪表 |
| AC0100 | 折叠车镜 | 仪表 |
| AC0101 | 尾灯 | 仪表 |
| AC0102 | 电动车窗 | 仪表 |
| AC0103 | 电池节电装置继电器 | 仪表 |
| AC0104 | 车门锁 | 仪表 |
| AC0105 | 驾驶员车门解锁 | 仪表 |
| AC0106 | 其他门开锁 | 仪表 |
| AC0107 | 车门锁灯 | 仪表 |
| AC0108 | 防盗报警继电器 | 仪表 |
| AC0109 | 喇叭 | 仪表 |
| AC0110 | 选择性闭锁电磁铁 | 仪表 |
| AC0111 | 左指示灯 | 仪表 |
| AC0112 | 右指示器 | 仪表 |
| AC0113 | 车内照明 | 仪表 |
| AC0114 | 行李箱开启 | 仪表 |
| AC0115 | 命令PRIVEE 1 | 仪表 |
| AC0116 | 命令PRIVEE 2 | 仪表 |
| AC0117 | 命令PRIVEE 3 | 仪表 |
| AC0118 | 命令PRIVEE 4 | 仪表 |
| AC0119 | 命令PRIVEE 5 | 仪表 |
| AC0120 | 命令PRIVEE 6 | 仪表 |
| AC0121 | 控制单元重置 | 仪表 |
| AC0122 | 仪表照明 | 仪表 |
| AC0123 | 机械仪表指针 | 仪表 |
| AC0124 | 警告蜂鸣器 | 仪表 |
| AC0125 | 怠速空气控制阀-辅助空气控制阀开度 | 发动机 |
| AC0126 | 真空阀旁通阀 | 发动机 |
| AC0127 | 动力平衡 | 发动机 |
| AC0128 | 通风控制阀 | 发动机 |
| AC0129 | 发动机冷却液温度 | 发动机 |
| AC0130 | 燃油喷射 | 发动机 |
| AC0131 | 燃油箱温度传感器 | 发动机 |
| AC0132 | 净化流量控制阀 | 发动机 |
| AC0133 | 辅助燃油控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0134 | 辅助燃油泵继电器 | 发动机 |
| AC0135 | 燃油泵继电器 | 发动机 |
| AC0136 | 点火正时 | 发动机 |
| AC0137 | 可变阻抗吸气系统电磁阀 - 1 | 发动机 |
| AC0138 | 发动机支撑 | 发动机 |
| AC0139 | 换向控制阀 | 发动机 |
| AC0140 | 风扇占空比控制 | 发动机 |
| AC0141 | 发电机占空比 | 发动机 |
| AC0142 | 可变阻抗吸气系统电磁阀 - 2 | 发动机 |
| AC0143 | 进气阀扭矩分配角度 | 发动机 |
| AC0144 | 排气阀扭矩分配角度 | 发动机 |
| AC0145 | 冷却风扇 | 发动机 |
| AC0146 | 气门正时分配角度 | 发动机 |
| AC0147 | 燃油泵控制模块 | 发动机 |
| AC0148 | 发电机电压 | 发动机 |
| AC0149 | 燃油切断阀1 | 发动机 |
| AC0150 | 燃油切断阀2 | 发动机 |
| AC0151 | 燃油切断阀3 | 发动机 |
| AC0152 | 燃油切断阀 | 发动机 |
| AC0153 | 燃油泵继电器2 | 发动机 |
| AC0154 | 燃油泵继电器3 | 发动机 |
| AC0155 | 燃油回油阀 | 发动机 |
| AC0156 | 歧管绝对压力/大气压力切换阀 | 发动机 |
| AC0157 | 废气再循环控制（模式1） | 发动机 |
| AC0158 | 压力调节器 | 发动机 |
| AC0159 | 目标风扇转速 | 发动机 |
| AC0160 | 废气再循环控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0161 | 压力调整器控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0162 | 气门正时电磁阀 | 发动机 |
| AC0163 | 旋涡控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0164 | 空调继电器 | 发动机 |
| AC0165 | 进气道电磁阀 | 发动机 |
| AC0166 | 点火正时（模式1） | 发动机 |
| AC0167 | 涡流控制阀 | 发动机 |
| AC0168 | 废气再循环控制（模式3） | 发动机 |
| AC0169 | 涡轮/机械增压旁通阀 | 发动机 |
| AC0170 | 自动停止启动 | 发动机 |

| | | |
|--------|------------------|-----|
| AC0171 | 机械增压器离合器继电器 | 发动机 |
| AC0172 | 点火正时（模式3） | 发动机 |
| AC0173 | 喷射正时 | 发动机 |
| AC0174 | 增压器旁通控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0175 | 废气再循环流量控制阀 | 发动机 |
| AC0176 | 节气门位置 | 发动机 |
| AC0177 | 废气再循环阀门角度 | 发动机 |
| AC0178 | 旋涡控制电磁阀1 | 发动机 |
| AC0179 | 预热继电器 | 发动机 |
| AC0180 | 涡轮增压器增压控制阀 | 发动机 |
| AC0181 | 喷射器气缸1 | 发动机 |
| AC0182 | 喷射器气缸2 | 发动机 |
| AC0183 | 喷射器气缸3 | 发动机 |
| AC0184 | 喷射器气缸4 | 发动机 |
| AC0185 | 预加热器继电器 | 发动机 |
| AC0186 | 燃油压力电磁阀 | 发动机 |
| AC0187 | 进气风门 | 发动机 |
| AC0188 | 燃油流量电磁阀 | 发动机 |
| AC0189 | 涡轮增压器控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0190 | 预计耗电 | 发动机 |
| AC0191 | 高压电路泄漏测试 | 发动机 |
| AC0192 | 怠速设置增量 | 发动机 |
| AC0193 | 执行器静态测试 | 发动机 |
| AC0194 | 燃油轨压力控制阀 | 发动机 |
| AC0195 | 预热控制单元 | 发动机 |
| AC0196 | 废气再循环冷却器旁通阀控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0197 | 节气门 | 发动机 |
| AC0198 | 燃油泵 | 发动机 |
| AC0199 | 涡轮增压器冷却泵 | 发动机 |
| AC0200 | 下游氧加热 | 发动机 |
| AC0201 | 上游氧加热器 | 发动机 |
| AC0202 | 碳罐排气电磁阀 | 发动机 |
| AC0203 | 电动节气门 | 发动机 |
| AC0204 | 命令PRIVEE 3 | 发动机 |
| AC0205 | 命令PRIVEE 2 | 发动机 |
| AC0206 | 32696 | 发动机 |
| AC0207 | 空调压缩机继电器控制 | 发动机 |
| AC0208 | 风扇单元低速 | 发动机 |
| AC0209 | 风扇单元高速 | 发动机 |
| AC0210 | 凸轮轴移相: 正常控制 | 发动机 |
| AC0211 | 可变燃油增加电磁阀 | 发动机 |
| AC0212 | 可变燃油增加泵 | 发动机 |
| AC0213 | 空调压缩机继电器 | 发动机 |
| AC0214 | 加热器塞3 | 发动机 |
| AC0215 | 加热器塞1和2 | 发动机 |
| AC0216 | 加热器塞4 | 发动机 |
| AC0217 | 排气燃油喷油器 | 发动机 |
| AC0218 | 柴油颗粒过滤器诊断盖温度 | 发动机 |
| AC0219 | 冷却风扇转速传感器 | 发动机 |
| AC0220 | 动力平衡（模式 1） | 发动机 |
| AC0221 | 动力平衡（模式 3） | 发动机 |
| AC0222 | 涡轮增压器压力 | 发动机 |
| AC0223 | 可变气门升程电磁阀（进气） | 发动机 |
| AC0224 | 可变气门升程电磁阀 | 发动机 |
| AC0225 | 电子节气门控制-怠速控制电路值 | 发动机 |
| AC0226 | 电子节气门控制学习 | 发动机 |
| AC0227 | 目标怠速空气学习清除 | 发动机 |
| AC0228 | 目标空燃比 | 发动机 |
| AC0229 | FFD清除 | 发动机 |
| AC0230 | TCVACTK | 发动机 |
| AC0231 | CUCOND | 发动机 |
| AC0232 | 目标怠速转速 | 发动机 |
| AC0233 | 加速踏板位置信号关闭 | 发动机 |
| AC0234 | 燃油切断电磁阀 | 发动机 |
| AC0235 | 废气再循环电磁阀A | 发动机 |
| AC0236 | 废气再循环电磁阀B | 发动机 |
| AC0237 | 节气门控制电磁阀A | 发动机 |
| AC0238 | 节气门控制电磁阀B | 发动机 |
| AC0239 | 预热继电器2 | 发动机 |
| AC0240 | 内部冷却风扇 | 发动机 |
| AC0241 | 内部冷却泵 | 发动机 |
| AC0242 | 旋涡控制电磁阀2 | 发动机 |
| AC0243 | 泵学习清除 | 发动机 |
| AC0244 | 废气再循环位置清楚 | 发动机 |
| AC0245 | 节气门位置学习清除 | 发动机 |
| AC0246 | SATUCLR | 发动机 |
| AC0247 | 目标废气再循环量角度 | 发动机 |
| AC0248 | 目标电子温度控制角度 | 发动机 |
| AC0249 | 空调压缩机 | 发动机 |
| AC0250 | 风扇单元低速继电器 | 发动机 |
| AC0251 | 风扇单元高速继电器 | 发动机 |
| AC0252 | 闭锁喷射器控制 | 发动机 |
| AC0253 | 开锁喷射器控制 | 发动机 |
| AC0254 | 热柱塞3号继电器 | 发动机 |
| AC0255 | 空调预防 | 发动机 |
| AC0256 | 助力压力废气门 | 发动机 |
| AC0257 | 低压泵继电器 | 发动机 |

| | | |
|--------|-----------------|-----|
| AC0258 | 废气再循环阀 | 发动机 |
| AC0259 | 车载自动诊断系统指示灯 | 发动机 |
| AC0260 | 预加热器指示灯 | 发动机 |
| AC0261 | 过热报警灯 | 发动机 |
| AC0262 | 热柱塞继电器1号 | 发动机 |
| AC0263 | 热柱塞继电器2号 | 发动机 |
| AC0264 | 喷射故障灯 | 发动机 |
| AC0265 | 主要喷射故障报警灯 | 发动机 |
| AC0266 | 涡流风门 | 发动机 |
| AC0267 | 热水器继电器 | 发动机 |
| AC0268 | 废气再循环电磁阀 | 发动机 |
| AC0269 | 预加热器单元 | 发动机 |
| AC0270 | 涡轮增压电磁阀 | 发动机 |
| AC0271 | 轨压调节 | 发动机 |
| AC0272 | 阻尼器风门 | 发动机 |
| AC0273 | 高压泵 | 发动机 |
| AC0274 | 静态测试 | 发动机 |
| AC0275 | 温度计3号继电器 | 发动机 |
| AC0276 | 动力转向单元继电器 | 发动机 |
| AC0277 | 预热继电器组N-1 | 发动机 |
| AC0278 | 热柱塞继电器1 | 发动机 |
| AC0279 | 热柱塞继电器2 | 发动机 |
| AC0280 | 中间喷射喷射故障报警灯 | 发动机 |
| AC0281 | 涡轮增压控制执行器 | 发动机 |
| AC0282 | 废气再循环冷却器旁通阀 | 发动机 |
| AC0283 | 涡轮增压电磁阀 | 发动机 |
| AC0284 | 废气再循环旁通 | 发动机 |
| AC0285 | 热柱塞3继电器 | 发动机 |
| AC0286 | 柴油颗粒过滤器喷嘴 | 发动机 |
| AC0287 | 柴油颗粒过滤器喷嘴电磁阀 | 发动机 |
| AC0288 | PP喷射电磁阀开启 | 发动机 |
| AC0289 | 发动机适应性 | 发动机 |
| AC0290 | 压力调节自适应 | 发动机 |
| AC0291 | 废气再循环阀编程 | 发动机 |
| AC0292 | 柴油颗粒过滤器相对压力传感器 | 发动机 |
| AC0293 | 废气燃油喷嘴电路 | 发动机 |
| AC0294 | 空气阻尼阀编程 | 发动机 |
| AC0295 | 巡航控制/限速器编程 | 发动机 |
| AC0296 | 机油巡航控制/限速程序 | 发动机 |
| AC0297 | 燃油供给压力 | 发动机 |
| AC0298 | 高压电路泄露测试 | 发动机 |
| AC0299 | 轨压传感器自适应 | 发动机 |
| AC0300 | 柴油颗粒过滤器更换后 | 发动机 |
| AC0301 | 空气路径编程 | 发动机 |
| AC0302 | 燃油流量调节器 | 发动机 |
| AC0303 | 柴油颗粒过滤器再生后 | 发动机 |
| AC0304 | 凸轮轴传感器编程 | 发动机 |
| AC0305 | 飞轮目标PG | 发动机 |
| AC0306 | 喷油器自适应 | 发动机 |
| AC0307 | 制动燃油供应禁止 | 发动机 |
| AC0308 | 限速器/巡航控制激活 | 发动机 |
| AC0309 | 燃油泵继电器电路 | 发动机 |
| AC0310 | 附加汽油电路电磁阀 | 发动机 |
| AC0311 | 加热电阻器继电器1 | 发动机 |
| AC0312 | 加热电阻器继电器2 | 发动机 |
| AC0313 | 加热电阻器继电器3 | 发动机 |
| AC0314 | 浓度调整编程 | 发动机 |
| AC0315 | 编程节气门限制 | 发动机 |
| AC0316 | 泵压力调节器 | 发动机 |
| AC0317 | 水泵继电器 | 发动机 |
| AC0318 | 废气循环冷却泵 | 发动机 |
| AC0319 | 二次废气再循环冷却泵 | 发动机 |
| AC0320 | 平均气温 | 发动机 |
| AC0321 | 比例浓度传感器设定 | 发动机 |
| AC0322 | 受控离合器恒温器 | 发动机 |
| AC0323 | 排气电子节气门控制执行器 | 发动机 |
| AC0324 | 低压废气再循环阀 | 发动机 |
| AC0325 | 轨压调节器 | 发动机 |
| AC0326 | 辅助加热 | 发动机 |
| AC0327 | 比例浓传感器加热 | 发动机 |
| AC0328 | 上游氧传感器加热 | 发动机 |
| AC0329 | 下游氧传感器加热 | 发动机 |
| AC0330 | 冷却液电路切换电磁阀 | 发动机 |
| AC0331 | 故障报警灯 | 发动机 |
| AC0332 | 主要喷油故障警告灯 | 发动机 |
| AC0333 | 冷却液温度警报灯 | 发动机 |
| AC0334 | 附加燃油泵继电器 | 发动机 |
| AC0335 | 缸1喷油器 | 发动机 |
| AC0336 | 缸2喷油器 | 发动机 |
| AC0337 | 缸3喷油器 | 发动机 |
| AC0338 | 缸4喷油器 | 发动机 |
| AC0339 | 加注新泵体 | 发动机 |
| AC0340 | 保护电器 | 发动机 |
| AC0341 | 耗电预防停止 | 发动机 |
| AC0342 | 燃油含水警告灯 | 发动机 |
| AC0343 | 故障指示灯 | 发动机 |
| AC0344 | 检查废气再循环冷却器旁通切换阀 | 发动机 |

| | | |
|--------|-------------------|-----|
| AC0345 | 检查发动机诊断指示灯 | 发动机 |
| AC0346 | 检查发动机机油泵阀 | 发动机 |
| AC0347 | 检查预热塞 | 发动机 |
| AC0348 | 检查油雾喷嘴关闭阀 | 发动机 |
| AC0349 | 检查气缸1预热塞 | 发动机 |
| AC0350 | 用综合控制风扇电机检查发动机和空调 | 发动机 |
| AC0351 | 检查油轨压力传感器 | 发动机 |
| AC0352 | 检查增压压力定位器 | 发动机 |
| AC0353 | 检查变速箱油冷却液循环泵 | 发动机 |
| AC0354 | 轨压传感器偏移测试 | 发动机 |
| AC0355 | 检查燃油高压电路是否泄漏 | 发动机 |
| AC0356 | 检查预热系统 | 发动机 |
| AC0357 | 检查燃油过滤器加热器 | 发动机 |
| AC0358 | 检查催化转化器上游O2 | 发动机 |
| AC0359 | 动态测试压力调节阀 | 发动机 |
| AC0360 | 动态测试数量控制阀 | 发动机 |
| AC0361 | 废气再循环控制阀 | 发动机 |
| AC0362 | 泄压阀执行器 | 发动机 |
| AC0363 | 检查净化切换阀 | 发动机 |
| AC0364 | 检查进气凸轮轴电磁线圈 | 发动机 |
| AC0365 | 电动水泵 | 发动机 |
| AC0366 | 高压压缩机 | 发动机 |
| AC0367 | 高压涡轮 | 发动机 |
| AC0368 | 排气风门 | 发动机 |
| AC0369 | 燃油加热器继电器 | 发动机 |
| AC0370 | 低压燃油泵 | 发动机 |
| AC0371 | 进气门正时控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0372 | 涡轮增压器泄压控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0373 | 加热式氧传感器1加热器 | 发动机 |
| AC0374 | 加热式氧传感器2加热器 | 发动机 |
| AC0375 | 发动机机油压力控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0376 | 节温器加热器控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0377 | 电子节气门控制执行器 | 发动机 |
| AC0378 | 蒸发排放碳罐净化控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0379 | 排气门正时控制电磁阀 | 发动机 |
| AC0380 | 冷却风扇2 | 发动机 |
| AC0381 | 冷却风扇1 | 发动机 |
| AC0382 | 排气节气门 | 发动机 |
| AC0383 | 节气阀 | 发动机 |
| AC0384 | 涡轮增压器增压压力 | 发动机 |
| AC0385 | 冷却液流量阀 | 发动机 |
| AC0386 | 预热塞 | 发动机 |
| AC0387 | 主动格栅调风门 | 发动机 |
| AC0388 | 起动器继电器 | 发动机 |
| AC0389 | 燃油加热器 | 发动机 |
| AC0390 | 空燃比传感器加热器 | 发动机 |
| AC0391 | 燃油流量执行器 | 发动机 |
| AC0392 | 燃油轨压力 | 发动机 |
| AC0393 | 进气歧管管道阀 | 发动机 |
| AC0394 | 涡轮增压器冷却水泵 | 发动机 |
| AC0395 | 废气再循环冷却器旁通PWM | 发动机 |
| AC0396 | PTC 3 | 发动机 |
| AC0397 | PTC2 | 发动机 |
| AC0398 | PTC 1 | 发动机 |
| AC0399 | 怠速 | 发动机 |
| AC0400 | 热柱塞 | 发动机 |
| AC0401 | 喷油嘴 | 发动机 |
| AC0402 | 稳压调节器 | 发动机 |
| AC0403 | 起动器继电器指令 | 发动机 |
| AC0404 | 涡轮增压器增压旁通阀 | 发动机 |
| AC0405 | 发动机冷却液电动水泵 | 发动机 |
| AC0406 | 点火气缸1 | 发动机 |
| AC0407 | 点火气缸2 | 发动机 |
| AC0408 | 点火气缸3 | 发动机 |
| AC0409 | 点火气缸4 | 发动机 |
| AC0410 | 凸轮轴移相：电磁阀滑动运动 | 发动机 |
| AC0411 | 排气凸轮轴相位偏移电磁阀 | 发动机 |
| AC0412 | 排放切断阀 | 发动机 |
| AC0413 | 通风管线加热元件 | 发动机 |
| AC0414 | 检查进气口关闭执行器电机。 | 发动机 |
| AC0415 | 检查冷却液泵切换阀 | 发动机 |
| AC0416 | 热交换器切断阀 | 发动机 |
| AC0417 | 检查散热器风门执行器 | 发动机 |
| AC0418 | 检查节气门执行器 | 发动机 |
| AC0419 | 检查废气再循环执行器。 | 发动机 |
| AC0420 | 全开节气门操作通风管加热元件 | 发动机 |
| AC0421 | 检查减速空气切换阀 | 发动机 |
| AC0422 | 检查净化压力控制 | 发动机 |
| AC0423 | 检查废气再循环执行器 | 发动机 |
| AC0424 | 检查进气凸轮轴阀升程切换执行器。 | 发动机 |
| AC0425 | 检查废气再循环阀霍尔传感器 | 发动机 |
| AC0426 | 检查排气凸轮轴电磁线圈 | 发动机 |
| AC0427 | 轨压下降 | 发动机 |
| AC0428 | 增压压力控制压力传感器 | 发动机 |
| AC0429 | 曲轴箱通风阀部分负荷运行 | 发动机 |
| AC0430 | 检查气缸喷油器是否有泄漏 | 发动机 |
| AC0431 | 检查增压压力调节器 | 发动机 |

| | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| AC0432 | 检查柴油颗粒过滤器再生加热器增压器控制单元 | 发动机 |
| AC0433 | 轨压 | 发动机 |
| AC0434 | 电动风扇超控测试 | 发动机 |
| AC0435 | CBV位置超控 | 发动机 |
| AC0436 | 供油泵超控测试 | 发动机 |
| AC0437 | 柴油机排气处理液系统泄漏测试 | 发动机 |
| AC0438 | 柴油机排气处理液剂量单元超控测试 | 发动机 |
| AC0439 | 燃油系统泄漏测试 | 发动机 |
| AC0440 | 柴油机排气处理液管路加热器测试 | 发动机 |
| AC0441 | 柴油机排气处理液罐加热器测试 | 发动机 |
| AC0442 | RTCV磁滞测试 | 发动机 |
| AC0443 | 前端面板进气控制风门 | 发动机 |
| AC0444 | 电机1检查 | 电控式四轮驱动 |
| AC0445 | 离合器检查 | 电控式四轮驱动 |
| AC0446 | 电控式四轮驱动继电器检查 | 电控式四轮驱动 |
| AC0447 | 电机2检查 | 电控式四轮驱动 |
| AC0448 | 检查发电机 | 电控式四轮驱动 |
| AC0449 | 主继电器检查 | 电控式四轮驱动 |
| AC0450 | EHS阀 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| AC0451 | EHS指示灯 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| AC0452 | EHS报警蜂鸣器 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| AC0453 | 离合器操作测试 | 变速箱 |
| AC0454 | 档位啮合测试 | 变速箱 |
| AC0455 | 换挡电磁阀1 | 变速箱 |
| AC0456 | 换挡电磁阀2 | 变速箱 |
| AC0457 | 换挡电磁阀3 | 变速箱 |
| AC0458 | 换挡电磁阀4 | 变速箱 |
| AC0459 | 顺序电磁阀 | 变速箱 |
| AC0460 | 管路压力电磁阀 | 变速箱 |
| AC0461 | 离合器B压力电磁阀 | 变速箱 |
| AC0462 | 离合器A压力电磁阀 | 变速箱 |
| AC0463 | 润滑油流速电磁阀 | 变速箱 |
| AC0464 | A轴供应压力电磁阀 | 变速箱 |
| AC0465 | B轴供给压力电磁阀 | 变速箱 |
| AC0466 | 起动器继电器 | 变速箱 |
| AC0467 | 倒车灯继电器 | 变速箱 |
| AC0468 | 变速器控制模块继电器 | 变速箱 |
| AC0469 | 换挡锁止电磁线圈 | 变速箱 |
| AC0470 | 换挡电磁线圈A | 变速箱 |
| AC0471 | 换挡电磁线圈B | 变速箱 |
| AC0472 | 换挡电磁阀 C | 变速箱 |
| AC0473 | 换挡电磁线圈D | 变速箱 |
| AC0474 | 换挡电磁线圈E | 变速箱 |
| AC0475 | 压力控制电磁线圈A | 变速箱 |
| AC0476 | 压力控制电磁线圈B | 变速箱 |
| AC0477 | 压力控制电磁线圈C | 变速箱 |
| AC0478 | 液压泵继电器 | 变速箱 |
| AC0479 | 离合器电磁阀 | 变速箱 |
| AC0480 | 啮合电磁阀 | 变速箱 |
| AC0481 | 选择电磁阀 | 变速箱 |
| AC0482 | 显示器 | 变速箱 |
| AC0483 | 液压总成泵抑制 | 变速箱 |
| AC0484 | 液压总成泵恢复 | 变速箱 |
| AC0485 | 离合器电路排气相位1 | 变速箱 |
| AC0486 | 离合器电路排气相位2 | 变速箱 |
| AC0487 | 液压总成排气 | 变速箱 |
| AC0488 | 变速箱返回空档 | 变速箱 |
| AC0489 | 执行器时序控制 | 变速箱 |
| AC0490 | 离合器从动缸液压排气 | 变速箱 |
| AC0491 | 啮合倒档 | 变速箱 |
| AC0492 | 蓄压器排放 | 变速箱 |
| AC0493 | 离合器触头编程 | 变速箱 |
| AC0494 | 离合器移动测试 | 变速箱 |
| AC0495 | 挂入1档 | 变速箱 |
| AC0496 | 挂入2档 | 变速箱 |
| AC0497 | 挂入3档 | 变速箱 |
| AC0498 | 挂入4档 | 变速箱 |
| AC0499 | 挂入5档 | 变速箱 |
| AC0500 | 挂入6档 | 变速箱 |
| AC0501 | 无级变速器油冷却器风扇电路 | 变速箱 |
| AC0502 | 电磁阀选择 | 变速箱 |
| AC0503 | 液压组合泵禁止 | 变速箱 |
| AC0504 | 倒车灯 | 变速箱 |
| AC0505 | 离合器电路排气相位1 | 变速箱 |
| AC0506 | 离合器电路排气相位2 | 变速箱 |
| AC0507 | 离合器从动气缸液压电路排气 | 变速箱 |
| AC0508 | 液压组合泵已恢复 | 变速箱 |
| AC0509 | 将变速器挂空档 | 变速箱 |
| AC0510 | 顺序电磁阀1 | 变速箱 |
| AC0511 | 顺序电磁阀2 | 变速箱 |
| AC0512 | 顺序电磁阀3 | 变速箱 |
| AC0513 | 顺序电磁阀4 | 变速箱 |
| AC0514 | 顺序电磁阀5 | 变速箱 |
| AC0515 | 顺序电磁阀6 | 变速箱 |
| AC0516 | 调制电磁阀 | 变速箱 |
| AC0517 | 转换器锁止电磁阀 | 变速箱 |
| AC0518 | 变速杆锁止电磁铁 | 变速箱 |

| | | |
|--------|----------------|--------|
| AC0519 | 热交换器流量电磁阀 | 变速箱 |
| AC0520 | 离合器排气维修 | 变速箱 |
| AC0521 | 阀作用测试 | 变速箱 |
| AC0522 | 差速电磁阀 | 变速箱 |
| AC0523 | 风扇单元 | 变速箱 |
| AC0524 | 电池节电装置 | 车身控制模块 |
| AC0525 | 汽车安全喇叭 | 车身控制模块 |
| AC0526 | 喇叭 | 车身控制模块 |
| AC0527 | 防盗指示器 | 车身控制模块 |
| AC0528 | 行李厢/玻璃舱 | 车身控制模块 |
| AC0529 | 电动车窗下降 | 车身控制模块 |
| AC0530 | 前雨刮器 | 车身控制模块 |
| AC0531 | 闪光灯 | 车身控制模块 |
| AC0532 | 制动开关 | 车身控制模块 |
| AC0533 | 前大灯清洗器 | 车身控制模块 |
| AC0534 | 前大灯(远光) | 车身控制模块 |
| AC0535 | 油压开关 | 车身控制模块 |
| AC0536 | 灯光警告报警 | 车身控制模块 |
| AC0537 | 倒车警告 | 车身控制模块 |
| AC0538 | 点火钥匙报警 | 车身控制模块 |
| AC0539 | 安全带警告测试 | 车身控制模块 |
| AC0540 | 车门锁 | 车身控制模块 |
| AC0541 | 后除雾器 | 车身控制模块 |
| AC0542 | 日间行车灯 | 车身控制模块 |
| AC0543 | 照明变光信号 | 车身控制模块 |
| AC0544 | 前雾灯 | 车身控制模块 |
| AC0545 | 后雾灯 | 车身控制模块 |
| AC0546 | 尾灯 | 车身控制模块 |
| AC0547 | 前大灯 | 车身控制模块 |
| AC0548 | 车内灯 | 车身控制模块 |
| AC0549 | 脚踏照明灯测试 | 车身控制模块 |
| AC0550 | 闭锁指示灯 | 车身控制模块 |
| AC0551 | 自适应巡航控制指示灯 | 车身控制模块 |
| AC0552 | 车镜+5 | 车身控制模块 |
| AC0553 | 发动机开关照明 | 车身控制模块 |
| AC0554 | P档 | 车身控制模块 |
| AC0555 | 点火控制2 | 车身控制模块 |
| AC0556 | 点火继电器 | 车身控制模块 |
| AC0557 | 轮胎漏气警告灯 | 车身控制模块 |
| AC0558 | 限速器12V CPU | 车身控制模块 |
| AC0559 | 自适应巡航控制 | 车身控制模块 |
| AC0560 | 点火控制1 | 车身控制模块 |
| AC0561 | 点火打开指示器 | 车身控制模块 |
| AC0562 | 钥匙槽照明 | 车身控制模块 |
| AC0563 | 超级锁 | 车身控制模块 |
| AC0564 | 钥匙提醒报警 | 车身控制模块 |
| AC0565 | 后雨刮器 | 车身控制模块 |
| AC0566 | 行李厢/后背门 | 车身控制模块 |
| AC0567 | 转弯灯 | 车身控制模块 |
| AC0568 | 行李舱灯测试 | 车身控制模块 |
| AC0569 | 内部蜂鸣器 | 车身控制模块 |
| AC0570 | 指示器 | 车身控制模块 |
| AC0571 | 外部蜂鸣器 | 车身控制模块 |
| AC0572 | 安全指示灯 | 车身控制模块 |
| AC0573 | ID注册报警 | 车身控制模块 |
| AC0574 | 电动窗遥感下降设置 | 车身控制模块 |
| AC0575 | 车门锁指示灯 | 车身控制模块 |
| AC0576 | 警笛 | 车身控制模块 |
| AC0577 | 液晶显示屏 | 车身控制模块 |
| AC0578 | 轮胎漏气警告蜂鸣器 | 车身控制模块 |
| AC0579 | 发动机防盗警告灯 | 车身控制模块 |
| AC0580 | 右指示器 | 车身控制模块 |
| AC0581 | 左指示灯 | 车身控制模块 |
| AC0582 | 打开车门和防尘罩锁 | 车身控制模块 |
| AC0583 | 前车内灯 | 车身控制模块 |
| AC0584 | 远程锁定蜂鸣器 | 车身控制模块 |
| AC0585 | 中央车门锁定 | 车身控制模块 |
| AC0586 | 雨刮器低速 | 车身控制模块 |
| AC0587 | 发动机防盗灯 | 车身控制模块 |
| AC0588 | 车门锁灯 | 车身控制模块 |
| AC0589 | 驾驶员车门解锁 | 车身控制模块 |
| AC0590 | 警报器 | 车身控制模块 |
| AC0591 | 按钮式开关指示灯 | 车身控制模块 |
| AC0592 | 智能钥匙连接 | 车身控制模块 |
| AC0593 | 可折叠后视镜 | 车身控制模块 |
| AC0594 | 电动滑动门 | 车身控制模块 |
| AC0595 | 智能钥匙连接(控制器局域网) | 车身控制模块 |
| AC0596 | 空调指示灯 | 车身控制模块 |
| AC0597 | 后窗刮水器 | 车身控制模块 |
| AC0598 | 蜂鸣器 | 车身控制模块 |
| AC0599 | 遥控电动车窗上/下 | 车身控制模块 |
| AC0600 | 轮胎漏气报警 | 车身控制模块 |
| AC0601 | 燃油盖打开 | 车身控制模块 |
| AC0602 | 装卸货照明灯 | 车身控制模块 |
| AC0603 | 电动后背门 | 车身控制模块 |
| AC0604 | PTC加热器 | 车身控制模块 |
| AC0605 | 备用电源 | 车身控制模块 |

| | | |
|--------|-----------------|--------|
| AC0606 | 上升雨刮器测试 | 车身控制模块 |
| AC0607 | 应急报警器 | 车身控制模块 |
| AC0608 | 电动滑动门电动后门打开测试 | 车身控制模块 |
| AC0609 | 点火照明 | 车身控制模块 |
| AC0610 | 起动机切断继电器 | 车身控制模块 |
| AC0611 | 调平系统测试 | 车身控制模块 |
| AC0612 | 右近光测试 | 车身控制模块 |
| AC0613 | 左近光测试 | 车身控制模块 |
| AC0614 | 启动器 | 车身控制模块 |
| AC0615 | 背门/行李厢锁继电器 | 车身控制模块 |
| AC0616 | 车门报警指示灯 | 车身控制模块 |
| AC0617 | 背门打开警报 | 车身控制模块 |
| AC0618 | 后背门/行李厢盖开锁 | 车身控制模块 |
| AC0619 | 包裹架 | 车身控制模块 |
| AC0620 | 阀 | 车身控制模块 |
| AC0621 | 乘客后车窗 | 车身控制模块 |
| AC0622 | 行李厢 | 车身控制模块 |
| AC0623 | 乘客前车窗 | 车身控制模块 |
| AC0624 | 驾驶员后车窗 | 车身控制模块 |
| AC0625 | 驾驶员前车窗 | 车身控制模块 |
| AC0626 | 后除雾器指示器 | 车身控制模块 |
| AC0627 | 液压电机 | 车身控制模块 |
| AC0628 | 车顶 | 车身控制模块 |
| AC0629 | 玻璃舱 | 车身控制模块 |
| AC0630 | 防盗系统单元天线 | 车身控制模块 |
| AC0631 | 防盗系统单元电源 | 车身控制模块 |
| AC0632 | 安全指示器 | 车身控制模块 |
| AC0633 | 前雨刮器 - 高速 | 车身控制模块 |
| AC0634 | 灯光变暗信号 (控制器局域网) | 车身控制模块 |
| AC0635 | 前大灯 (近光) | 车身控制模块 |
| AC0636 | 闪光器右侧 - 控制器局域网 | 车身控制模块 |
| AC0637 | 闪光器左侧 - 控制器局域网 | 车身控制模块 |
| AC0638 | 闪光器右侧 | 车身控制模块 |
| AC0639 | 闪光器左侧 | 车身控制模块 |
| AC0640 | 前雨刮器 - 低速 | 车身控制模块 |
| AC0641 | 前雨刮器 - 间歇 | 车身控制模块 |
| AC0642 | 备用电源 (点火) | 车身控制模块 |
| AC0643 | 所有门解锁电机 | 车身控制模块 |
| AC0644 | 车门锁止输出信号 | 车身控制模块 |
| AC0645 | 非司机门锁锁止 | 车身控制模块 |
| AC0646 | 驾驶员车门锁电机 | 车身控制模块 |
| AC0647 | 驾驶员车门解锁电机 | 车身控制模块 |
| AC0648 | 非司机门锁打开 | 车身控制模块 |
| AC0649 | 所有门锁止电机 | 车身控制模块 |
| AC0650 | 车门解锁输出信号 | 车身控制模块 |
| AC0651 | 预充电继电器1 | 车身控制模块 |
| AC0652 | 预充电继电器2 | 车身控制模块 |
| AC0653 | 中控锁钥匙指示灯 | 车身控制模块 |
| AC0654 | 死锁 | 车身控制模块 |
| AC0655 | 危险报警灯LED | 车身控制模块 |
| AC0656 | 死解锁 | 车身控制模块 |
| AC0657 | 温度显示 | 车身控制模块 |
| AC0658 | #NAME? | 车身控制模块 |
| AC0659 | 车内照明 | 车身控制模块 |
| AC0660 | 降低驾驶员车窗 | 车身控制模块 |
| AC0661 | 升起驾驶员侧窗户 | 车身控制模块 |
| AC0662 | 附件继电器2 | 车身控制模块 |
| AC0663 | 能源管理数据已保存 | 车身控制模块 |
| AC0664 | 转向状态低 | 车身控制模块 |
| AC0665 | 后室内灯 | 车身控制模块 |
| AC0666 | 后玻璃除冰 | 车身控制模块 |
| AC0667 | 雨刮器快速 | 车身控制模块 |
| AC0668 | 行李箱照明 | 车身控制模块 |
| AC0669 | 自动自适应巡航控制1 | 车身控制模块 |
| AC0670 | 行李箱灯测试 | 车身控制模块 |
| AC0671 | 遥控器电动车窗测试 | 车身控制模块 |
| AC0672 | 倒档灯测试 | 车身控制模块 |
| AC0673 | 乘客座椅灯测试 | 车身控制模块 |
| AC0674 | PTC继电器3 | 车身控制模块 |
| AC0675 | 制动灯1 | 车身控制模块 |
| AC0676 | PTC继电器1 | 车身控制模块 |
| AC0677 | PTC继电器2 | 车身控制模块 |
| AC0678 | 自动自适应巡航控制2 | 车身控制模块 |
| AC0679 | 自动背门 | 车身控制模块 |
| AC0680 | 发动机启动 | 车身控制模块 |
| AC0681 | 发动机启动请求 | 车身控制模块 |
| AC0682 | 制动灯2 | 车身控制模块 |
| AC0683 | 制动灯3 | 车身控制模块 |
| AC0684 | 左前灯单元 | 车身控制模块 |
| AC0685 | 中央制动灯 | 车身控制模块 |
| AC0686 | 牌照灯 | 车身控制模块 |
| AC0687 | 左后雾灯 | 车身控制模块 |
| AC0688 | 内部左后灯单元 | 车身控制模块 |
| AC0689 | 左后电动车窗 | 车身控制模块 |
| AC0690 | 右后灯装置 | 车身控制模块 |
| AC0691 | 前转弯信号灯 | 车身控制模块 |
| AC0692 | 电路30G继电器 | 车身控制模块 |

| | | |
|--------|-------------------|---------|
| AC0693 | 后保险丝盒 | 车身控制模块 |
| AC0694 | 发动机厢熔线和继电器模块 | 车身控制模块 |
| AC0695 | 符号照明 | 车身控制模块 |
| AC0696 | 激活外部灯演示模式 | 车身控制模块 |
| AC0697 | 后车门 | 车身控制模块 |
| AC0698 | 举升门中央锁电机 | 车身控制模块 |
| AC0699 | 右后电动车窗 | 车身控制模块 |
| AC0700 | 踏板门控灯 | 车身控制模块 |
| AC0701 | 行李箱盖紧急开启开关 | 车身控制模块 |
| AC0702 | 照明门槛模具 | 车身控制模块 |
| AC0703 | 右前灯装置 | 车身控制模块 |
| AC0704 | 左后灯单元 | 车身控制模块 |
| AC0705 | 搁脚空间灯 | 车身控制模块 |
| AC0706 | 备用灯 | 车身控制模块 |
| AC0707 | 行李箱灯 | 车身控制模块 |
| AC0708 | 喷嘴管加热器 | 车身控制模块 |
| AC0709 | 内部右后灯单元 | 车身控制模块 |
| AC0710 | 后门环境照明 | 车身控制模块 |
| AC0711 | 前大灯清洗系统泵 | 车身控制模块 |
| AC0712 | 频率计数器读数复位 | 车身控制模块 |
| AC0713 | 水箱盖中央锁定执行器 | 车身控制模块 |
| AC0714 | 擦除警报来源 | 车身控制模块 |
| AC0715 | 挡风玻璃洗涤器系统泵 | 车身控制模块 |
| AC0716 | UCH -> 应答器环连接测试 | 车身控制模块 |
| AC0717 | 预充电继电器3 | 车身控制模块 |
| AC0718 | 后除冰指示灯 | 车身控制模块 |
| AC0719 | 挡风玻璃刮雨器：低速 | 车身控制模块 |
| AC0720 | 危险警告灯 | 车身控制模块 |
| AC0721 | 加热后窗玻璃继电器 | 车身控制模块 |
| AC0722 | 后车窗锁止 | 车身控制模块 |
| AC0723 | 解锁尾门/行李箱 | 车身控制模块 |
| AC0724 | 制动警告灯 | 防抱死制动系统 |
| AC0725 | 打滑指示灯 | 防抱死制动系统 |
| AC0726 | 车辆动态控制系统警告灯 | 防抱死制动系统 |
| AC0727 | 防抱死制动系统警告灯 | 防抱死制动系统 |
| AC0728 | 制动蜂鸣器 | 防抱死制动系统 |
| AC0729 | SLR左后电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0730 | SLA左后电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0731 | SLR右后电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0732 | SLA右后电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0733 | SLR左前电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0734 | SLA左前电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0735 | SLR右前电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0736 | SLA右前电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0737 | 自适应巡航控制0下降 | 防抱死制动系统 |
| AC0738 | 空气继电器行程模拟 | 防抱死制动系统 |
| AC0739 | 串行管理控制器2 | 防抱死制动系统 |
| AC0740 | 串行管理控制器1 | 防抱死制动系统 |
| AC0741 | SCSS | 防抱死制动系统 |
| AC0742 | 空气继电器禁止 | 防抱死制动系统 |
| AC0743 | 空气继电器电源2 | 防抱死制动系统 |
| AC0744 | 主继电器 2 | 防抱死制动系统 |
| AC0745 | 主继电器 1 | 防抱死制动系统 |
| AC0746 | 电动制动警告灯 | 防抱死制动系统 |
| AC0747 | 电机继电器 2 | 防抱死制动系统 |
| AC0748 | 电机继电器 1 | 防抱死制动系统 |
| AC0749 | 空气继电器排空 | 防抱死制动系统 |
| AC0750 | 右前电磁线圈 | 防抱死制动系统 |
| AC0751 | 左前电磁线圈 | 防抱死制动系统 |
| AC0752 | 右后电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0753 | 左后电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0754 | 防抱死制动系统电机 | 防抱死制动系统 |
| AC0755 | 右前防抱死制动系统电磁线圈（激活） | 防抱死制动系统 |
| AC0756 | 左前防抱死制动系统电磁线圈（激活） | 防抱死制动系统 |
| AC0757 | 右后防抱死制动系统电磁阀（激活） | 防抱死制动系统 |
| AC0758 | 左后防抱死制动系统电磁阀（激活） | 防抱死制动系统 |
| AC0759 | 前电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0760 | 后电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0761 | 打滑灯 | 防抱死制动系统 |
| AC0762 | 牵引力控制系统故障信号 | 防抱死制动系统 |
| AC0763 | 定速巡航系统信号 | 防抱死制动系统 |
| AC0764 | 前防抱死制动系统电磁阀（ACT） | 防抱死制动系统 |
| AC0765 | 后防抱死制动系统电磁阀（激活） | 防抱死制动系统 |
| AC0766 | 助力器驱动 | 防抱死制动系统 |
| AC0767 | 制动灯打开继电器 | 防抱死制动系统 |
| AC0768 | 泵电机测试 | 防抱死制动系统 |
| AC0769 | 右前车轮电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0770 | 左前车轮电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0771 | 右后车轮电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0772 | 左后车轮电磁阀 | 防抱死制动系统 |
| AC0773 | 停车灯激活继电器 | 防抱死制动系统 |
| AC0774 | 车辆速度信息 | 防抱死制动系统 |
| AC0775 | 车轮速度传感器供给测试 | 防抱死制动系统 |
| AC0776 | 右前车轮电磁阀测试 | 防抱死制动系统 |
| AC0777 | 左前车轮电磁阀测试 | 防抱死制动系统 |
| AC0778 | 右后轮电磁阀测试 | 防抱死制动系统 |
| AC0779 | 左后轮电磁阀测试 | 防抱死制动系统 |

| | | |
|--------|----------------|------------|
| AC0780 | 左前轮排气 | 防抱死制动系统 |
| AC0781 | 右前轮排气 | 防抱死制动系统 |
| AC0782 | 左后轮排气 | 防抱死制动系统 |
| AC0783 | 右后轮排气 | 防抱死制动系统 |
| AC0784 | 停止泵电机 | 防抱死制动系统 |
| AC0785 | 请求打开危险警告灯 | 防抱死制动系统 |
| AC0786 | 参考发动机扭矩 | 防抱死制动系统 |
| AC0787 | 发动机开关照明 | 总照明控制单元 |
| AC0788 | 脚部灯 | 总照明控制单元 |
| AC0789 | 歧管绝对压力灯 - 驾驶员侧 | 总照明控制单元 |
| AC0790 | 歧管绝对压力灯 - 乘客侧 | 总照明控制单元 |
| AC0791 | 右后个人灯 | 总照明控制单元 |
| AC0792 | 左后个人灯 | 总照明控制单元 |
| AC0793 | 照地灯 | 总照明控制单元 |
| AC0794 | 气氛灯 | 总照明控制单元 |
| AC0795 | 环境灯 | 总照明控制单元 |
| AC0796 | 迎宾灯照明 | 总照明控制单元 |
| AC0797 | 显示屏测试 | 多媒体音像 |
| AC0798 | 导航声音测试 | 多媒体音像 |
| AC0799 | ESPAC上检测到蓝牙 | 多媒体音像 |
| AC0800 | GPS信息 | 多媒体音像 |
| AC0801 | CD 弹出 | 多媒体音像 |
| AC0802 | 扬声器测试 | 多媒体音像 |
| AC0803 | 麦克风测试 | 多媒体音像 |
| AC0804 | 音频输出音调控制 | 多媒体音像 |
| AC0805 | 所有部位 | 空调系统(HVAC) |
| AC0806 | 暖通空调测试 | 空调系统(HVAC) |
| AC0807 | 右混合电机: 完全冷却 | 空调系统(HVAC) |
| AC0808 | 再循环电机: 再循环 | 空调系统(HVAC) |
| AC0809 | 再循环电机: 外部空气 | 空调系统(HVAC) |
| AC0810 | 乘客舱风扇总成 | 空调系统(HVAC) |
| AC0811 | 分配电机: 出风口 | 空调系统(HVAC) |
| AC0812 | 分配电机: 除雾 | 空调系统(HVAC) |
| AC0813 | 控制面板警示灯 | 空调系统(HVAC) |
| AC0814 | 高压电池冷却风扇 | 高压电池 |
| AC0815 | 加热器继电器单元 | 高压电池 |
| AC0816 | 电池加热器 | 高压电池 |
| AC0817 | 右前执行器 | 电控悬架 |
| AC0818 | 左前执行器 | 电控悬架 |
| AC0819 | 右后执行器 | 电控悬架 |
| AC0820 | 左后执行器 | 电控悬架 |
| AC0821 | 模式灯 | 电控悬架 |
| AC0822 | 四轮执行器 | 电控悬架 |
| AC0823 | 压缩机 | 电控悬架 |
| AC0824 | 排气电磁阀 | 电控悬架 |
| AC0825 | 报警灯 | 电控悬架 |
| AC0826 | 闭锁操作 | 四轮空气悬架(前) |
| AC0827 | 慢模式 | 四轮空气悬架(前) |
| AC0828 | 座椅滑动 | 自动驾驶位置 |
| AC0829 | 座椅倾斜 | 自动驾驶位置 |
| AC0830 | 前座椅升降器 | 自动驾驶位置 |
| AC0831 | 后座椅升降器 | 自动驾驶位置 |
| AC0832 | 倾斜电机 | 自动驾驶位置 |
| AC0833 | 伸缩马达 | 自动驾驶位置 |
| AC0834 | 踏板电机 | 自动驾驶位置 |
| AC0835 | 右后视镜马达 | 自动驾驶位置 |
| AC0836 | 左后视镜马达 | 自动驾驶位置 |
| AC0837 | 存储器开关指示器 | 自动驾驶位置 |
| AC0838 | 座椅升降器 | 自动驾驶位置 |
| AC0839 | 离合器 | 自动滑门 |
| AC0840 | 滑门 | 自动滑门 |
| AC0841 | 蜂鸣器 | 自动滑门 |
| AC0842 | 锁定释放 | 自动滑门 |
| AC0843 | 检测模式1 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0844 | 检测模式2 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0845 | 压缩测试 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0846 | 冷却风扇速度 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0847 | 直流/直流转换器 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0848 | 逆变器水泵 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0849 | 检测模式5 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0850 | 发动机摇车 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0851 | 水泵 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0852 | 检测模式3 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0853 | 电压控制 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0854 | 插入指示 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0855 | 充电状态指示灯1 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0856 | 充电状态指示灯2 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0857 | 充电状态指示灯3 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0858 | 故障保护充电继电器 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0859 | 倒档灯继电器 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0860 | 直流/直流转换器占空比 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0861 | 就绪指示 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0862 | 功率限制指示 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0863 | 纯电动系统警告灯 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0864 | 12V电池充电警告灯 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0865 | 节能指示 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0866 | 节能树形图 | 纯电动/混合动力汽车 |

| | | |
|--------|---------------|---------------------|
| AC0867 | 水泵 1 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0868 | 水泵 2 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0869 | 冷却风扇 | 纯电动/混合动力汽车 |
| AC0870 | 功能照明作动 | 换挡 |
| AC0871 | 离合器 | 右侧自动滑动车门 |
| AC0872 | 右近光测试 | 自适应灯 |
| AC0873 | 左近光测试 | 自适应灯 |
| AC0874 | 调平系统测试 | 自适应灯 |
| AC0875 | 加速踏板执行器测试1 | 加速踏板执行器 |
| AC0876 | 加速踏板执行器测试2 | 加速踏板执行器 |
| AC0877 | 蜂鸣器 | 声纳 |
| AC0878 | 取消开关指示灯 | 声纳 |
| AC0879 | 声纳传感器 | 声纳 |
| AC0880 | 驻车空间测量声纳传感器 | 声纳 |
| AC0881 | 显示控制 | 声纳 |
| AC0882 | 后接近传感器测试 | 声纳 |
| AC0883 | 后蜂鸣器 | 声纳 |
| AC0884 | 前蜂鸣器 | 声纳 |
| AC0885 | LED | 声纳 |
| AC0886 | 电子循迹支持系统电磁阀 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| AC0887 | 左侧电磁线圈 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| AC0888 | 右侧电磁线圈 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| AC0889 | 驱动功率分配扭矩 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| AC0890 | 电磁阀 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| AC0891 | 右侧LED指示灯 | 全景式监控影像系统 |
| AC0892 | 全景式监控影像系统蜂鸣器 | 全景式监控影像系统 |
| AC0893 | 左侧LED指示灯 | 全景式监控影像系统 |
| AC0894 | 清洗作动 | 全景式监控影像系统 |
| AC0895 | 吹气激活 | 全景式监控影像系统 |
| AC0896 | 吹气及清洗激活 | 全景式监控影像系统 |
| AC0897 | 电子动力转向系统作用 | 全景式监控影像系统 |
| AC0898 | 外部蜂鸣器 | 全景式监控影像系统 |
| AC0899 | 车门锁/解锁 | 智能钥匙 |
| AC0900 | 天线 | 智能钥匙 |
| AC0901 | 外部蜂鸣器 | 智能钥匙 |
| AC0902 | 内部蜂鸣器 | 智能钥匙 |
| AC0903 | 指示器 | 智能钥匙 |
| AC0904 | 液晶显示屏 | 智能钥匙 |
| AC0905 | P档 | 智能钥匙 |
| AC0906 | 车镜+5 | 智能钥匙 |
| AC0907 | 发动机开关照明 | 智能钥匙 |
| AC0908 | 闭锁指示灯 | 智能钥匙 |
| AC0909 | 自适应巡航控制指示灯 | 智能钥匙 |
| AC0910 | 点火打开指示器 | 智能钥匙 |
| AC0911 | 钥匙槽照明 | 智能钥匙 |
| AC0912 | 协议数据单元唤醒 | 智能钥匙 |
| AC0913 | 自适应巡航控制 | 智能钥匙 |
| AC0914 | 点火控制1 | 智能钥匙 |
| AC0915 | 限速器12V控制1 | 智能钥匙 |
| AC0916 | 转向状态低 | 智能钥匙 |
| AC0917 | 限速器12V CPU | 智能钥匙 |
| AC0918 | 限速器通信K线路 | 智能钥匙 |
| AC0919 | 限速器12V控制2 | 智能钥匙 |
| AC0920 | 点火控制2 | 智能钥匙 |
| AC0921 | 电子转向柱锁命令 | 智能钥匙 |
| AC0922 | 超声电机继电器命令 | 智能钥匙 |
| AC0923 | 钥匙锁止电磁线圈 | 智能钥匙 |
| AC0924 | 内部天线1测试 | 智能钥匙 |
| AC0925 | 内部天线2测试 | 智能钥匙 |
| AC0926 | 外部引导天线测试 | 智能钥匙 |
| AC0927 | 左前外部天线测试 | 智能钥匙 |
| AC0928 | 右前外部天线测试 | 智能钥匙 |
| AC0929 | 车门锁 | 智能钥匙 |
| AC0930 | 蜂鸣器驱动 | 车道摄像头 |
| AC0931 | 系统打开灯驱动 | 车道摄像头 |
| AC0932 | 指示灯驱动 | 车道摄像头 |
| AC0933 | 车道偏离报警打开指示器 | 车道摄像头 |
| AC0934 | 车道偏离报警灯 | 车道摄像头 |
| AC0935 | 车道偏离预防系统打开指示器 | 车道摄像头 |
| AC0936 | 自诊断模式 | 四轮空气悬架(主)/RAS/HICAS |
| AC0937 | 制动执行器1模式1 | 底盘控制 |
| AC0938 | 制动执行器1模式2 | 底盘控制 |
| AC0939 | 制动执行器1模式3 | 底盘控制 |
| AC0940 | 制动执行器2模式1 | 底盘控制 |
| AC0941 | 制动执行器2模式2 | 底盘控制 |
| AC0942 | 制动执行器2模式3 | 底盘控制 |
| AC0943 | 制动执行器3模式1 | 底盘控制 |
| AC0944 | 制动执行器3模式2 | 底盘控制 |
| AC0945 | 制动执行器3模式3 | 底盘控制 |
| AC0946 | ESS继电器作用 | 底盘控制 |
| AC0947 | ALC显示 | 底盘控制 |
| AC0948 | 前轮胎显示 | 底盘控制 |
| AC0949 | 右后轮胎显示 | 底盘控制 |
| AC0950 | ESS作用 | 底盘控制 |
| AC0951 | 转向角指令 | 底盘控制 |
| AC0952 | 方向盘转动力指令 | 底盘控制 |
| AC0953 | 制动灯关闭继电器1作用 | 底盘控制 |

| | | |
|--------|-----------------|----------|
| AC0954 | 制动灯关闭继电器2作用 | 底盘控制 |
| AC0955 | 主要警告作用 | 底盘控制 |
| AC0956 | 陡坡缓降控制显示 | 底盘控制 |
| AC0957 | 制动保持显示 | 底盘控制 |
| AC0958 | 自动紧急制动显示 | 底盘控制 |
| AC0959 | 左前轮胎显示 | 底盘控制 |
| AC0960 | 左后轮胎显示 | 底盘控制 |
| AC0961 | 车辆显示 | 底盘控制 |
| AC0962 | 中断显示 | 底盘控制 |
| AC0963 | 转动显示 | 底盘控制 |
| AC0964 | ALC等级 | 底盘控制 |
| AC0965 | ALC设定 | 底盘控制 |
| AC0966 | ATC 1显示 | 底盘控制 |
| AC0967 | ATC 2显示 | 底盘控制 |
| AC0968 | ATC 3显示 | 底盘控制 |
| AC0969 | ATC 4显示 | 底盘控制 |
| AC0970 | ATC 5显示 | 底盘控制 |
| AC0971 | 主动行驶舒适控制系统显示 | 底盘控制 |
| AC0972 | 盲区警告/BSI警告灯 | 盲区警告蜂鸣器 |
| AC0973 | 智能巡航控制系统蜂鸣器 | 盲区警告蜂鸣器 |
| AC0974 | 蜂鸣器1(高级驾驶辅助系统) | 盲区警告蜂鸣器 |
| AC0975 | 蜂鸣器2(高级驾驶辅助系统) | 盲区警告蜂鸣器 |
| AC0976 | 蜂鸣器3(高级驾驶辅助系统) | 盲区警告蜂鸣器 |
| AC0977 | 蜂鸣器4(高级驾驶辅助系统) | 盲区警告蜂鸣器 |
| AC0978 | 蜂鸣器1(中央控制模块) | 盲区警告蜂鸣器 |
| AC0979 | 蜂鸣器2(中央控制模块) | 盲区警告蜂鸣器 |
| AC0980 | 蜂鸣器3(中央控制模块) | 盲区警告蜂鸣器 |
| AC0981 | 蜂鸣器4(中央控制模块) | 盲区警告蜂鸣器 |
| AC0982 | 主动降噪测试音 | 主动降噪 |
| AC0983 | 盲区警告/BSI指示灯驱动 | 侧边雷达(左后) |
| AC0984 | 发电机占空比 | EMCM |
| AC0985 | 自动停止启动 | EMCM |
| AC0986 | 开启/关闭开关 | CIU |
| AC0987 | 显示屏测试 | CIU |
| AC0988 | 盲区警告/BSI指示灯驱动 | 侧边雷达(右后) |
| AC0989 | 指示器 | 多功能显示 |
| AC0990 | VSP扬声器 | AVSP |
| AC0991 | 启动声音扬声器 | AVSP |
| AC0992 | VSP关闭指示灯 | AVSP |
| AC0993 | 左侧VSP扬声器 | AVSP |
| AC0994 | 右侧VSP扬声器 | AVSP |
| AC0995 | 制动灯关闭继电器 | 制动 |
| AC0996 | 初始检查 | HAS |
| AC0997 | BIVC 1 | HAS |
| AC0998 | BIVC 2 | HAS |
| AC0999 | BIVS | HAS |
| AC1000 | BOVC 1 | HAS |
| AC1001 | BOVC 2 | HAS |
| AC1002 | BOVS | HAS |
| AC1003 | BSV | HAS |
| AC1004 | SSV 1 | HAS |
| AC1005 | SSV 2 | HAS |
| AC1006 | 快速充电继电器 | 充电器/PD模块 |
| AC1007 | 正常充电继电器 | 充电器/PD模块 |
| AC1008 | 快速充电许可信号电路 | 充电器/PD模块 |
| AC1009 | 所有部位 | PTC加热器 |
| AC1010 | 暖通空调测试 | PTC加热器 |
| AC1011 | 仪表板指针 | 仪表组 |
| AC1012 | 仪表板警告灯 | 仪表组 |
| AC1013 | 显示器 | 仪表组 |
| AC1014 | 蜂鸣器 | 仪表组 |
| AC1015 | 仪表盘警告灯 | 仪表组 |
| AC1016 | 照明 | 仪表组 |
| AC1017 | 机油更换间隔月份 | 仪表组 |
| AC1018 | 矩阵显示 | 仪表组 |
| AC1019 | 电脑初始化 | 仪表组 |
| AC1020 | 危险报警灯LED | 仪表组 |
| AC1021 | 电控单元编程程序 | 仪表组 |
| AC1022 | 电控单元->应答器环式耦合测试 | 仪表组 |
| AC1023 | 再循环电机：外部空气 | 充电 |
| AC1024 | 再循环电机：再循环 | 充电 |
| AC1025 | 混合电机：最冷 | 充电 |
| AC1026 | 混合电机：最热 | 充电 |
| AC1027 | 分配电机：出风口 | 充电 |
| AC1028 | 分配电机：除雾 | 充电 |
| AC1029 | 点火加热器 | 充电 |
| AC1030 | 关闭加热器 | 充电 |
| AC1031 | 乘客舱风扇总成 | 充电 |
| AC1032 | 后风扇：冷 | 充电 |
| AC1033 | 后风扇：热 | 充电 |
| AC1034 | 压缩机 | 空气平衡器 |
| AC1035 | 排气电磁阀 | 空气平衡器 |
| AC1036 | 报警灯 | 空气平衡器 |
| AC1037 | 检查燃油系统燃油压力和内部泄漏 | 燃油系统控制模块 |
| AC1038 | 控制单元重置 | 左前车门控制单元 |
| AC1039 | 通过作动调整执行器电机 | 左前车门控制单元 |
| AC1040 | 自动防眩目后视镜 | 左前车门控制单元 |

| | | |
|--------|---------------|----------|
| AC1041 | 车门后视镜除雾器 | 左前车门控制单元 |
| AC1042 | 左前车门出口和警告灯 | 左前车门控制单元 |
| AC1043 | 左前车门把手照明 | 左前车门控制单元 |
| AC1044 | 左前车门锁执行器 | 左前车门控制单元 |
| AC1045 | 左前车门开关照明 | 左前车门控制单元 |
| AC1046 | 左前电动窗电机 | 左前车门控制单元 |
| AC1047 | 左前超级锁执行器 | 左前车门控制单元 |
| AC1048 | LED | 左前车门控制单元 |
| AC1049 | 左盲点辅助警告 | 左前车门控制单元 |
| AC1050 | 车外左后视镜调整 | 左前车门控制单元 |
| AC1051 | 前排乘客座椅头枕电机 | 乘客座椅控制单元 |
| AC1052 | 前排乘客座椅升降电机（前） | 乘客座椅控制单元 |
| AC1053 | 前排乘客座椅升降电机（后） | 乘客座椅控制单元 |
| AC1054 | 前排乘客座椅倾斜电机 | 乘客座椅控制单元 |
| AC1055 | 前排乘客座椅滑动电机 | 乘客座椅控制单元 |
| AC1056 | 控制单元重置 | 右前车门控制单元 |
| AC1057 | 通过作动调整执行器电机 | 右前车门控制单元 |
| AC1058 | 车门后视镜除雾器 | 右前车门控制单元 |
| AC1059 | LED | 右前车门控制单元 |
| AC1060 | 右前车门出口和警告灯 | 右前车门控制单元 |
| AC1061 | 右前车门把手照明 | 右前车门控制单元 |
| AC1062 | 右前车门锁执行器 | 右前车门控制单元 |
| AC1063 | 右前车门开关照明 | 右前车门控制单元 |
| AC1064 | 右前电动窗电机 | 右前车门控制单元 |
| AC1065 | 右前超级锁执行器 | 右前车门控制单元 |
| AC1066 | 右车外后视镜气氛灯 | 右前车门控制单元 |
| AC1067 | 右盲点辅助警告 | 右前车门控制单元 |
| AC1068 | 右侧车外后视镜调整 | 右前车门控制单元 |
| AC1069 | 右侧转向信号灯 | 右前车门控制单元 |
| AC1070 | 右前扬声器线路测试 | 无线电 |
| AC1071 | 左前扬声器线路测试 | 无线电 |
| AC1072 | 右后扬声器线路测试 | 无线电 |
| AC1073 | 左后扬声器线路测试 | 无线电 |
| AC1074 | 麦克风测试 | 无线电 |
| AC1075 | CD 弹出 | 无线电 |
| AC1076 | 次重低扬声器测试 | 无线电 |
| AC1077 | 左尾灯 | 拖车识别控制单元 |
| AC1078 | 左转向信号 | 拖车识别控制单元 |
| AC1079 | 后雾灯类型 | 拖车识别控制单元 |
| AC1080 | 右尾灯 | 拖车识别控制单元 |
| AC1081 | 右转向信号 | 拖车识别控制单元 |
| AC1082 | 端子15g拖车插座 | 拖车识别控制单元 |
| AC1083 | 端子30g拖车插座 | 拖车识别控制单元 |
| AC1084 | 拖车钩释放开关(照明) | 拖车识别控制单元 |

XTOOL

特殊功能列表

| 编号 | 功能名称 | 系统名称 |
|--------|------------------|-------------------|
| SP0001 | 车辆识别号码注册 | BAC |
| SP0002 | ID注册 | 轮胎压力监测 |
| SP0003 | 胎压监测开关状态开启/关闭 | 轮胎压力监测 |
| SP0004 | 车辆识别号码注册 | 轮胎压力监测 |
| SP0005 | 四气门编码编程 | 轮胎压力监测 |
| SP0006 | 毫米波雷达调整 | 激光/雷达 |
| SP0007 | FEB预设设定 | 激光/雷达 |
| SP0008 | FEB操作里程 | 激光/雷达 |
| SP0009 | 自动取消原因 | 激光/雷达 |
| SP0010 | 垂直校正 | 激光/雷达 |
| SP0011 | 水平校正 | 激光/雷达 |
| SP0012 | 传感器定制 | 前大灯调平系统 |
| SP0013 | 传感器初始化 | 前大灯调平系统 |
| SP0014 | 行李厢开启器 | 敞篷车顶 |
| SP0015 | 掀门 | 敞篷车顶 |
| SP0016 | 车顶闭合 | 敞篷车顶 |
| SP0017 | 车顶/行李箱/包裹架 | 敞篷车顶 |
| SP0018 | 车顶状态重置 | 敞篷车顶 |
| SP0019 | 车顶状态学习 | 敞篷车顶 |
| SP0020 | 自动取消原因 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0021 | 激光束调整 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0022 | 自动取消原因1 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0023 | 自动取消原因2 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0024 | 自动取消原因3 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0025 | 自动取消原因4 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0026 | FEB操作里程 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0027 | FEB预设设定 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0028 | 自动取消原因5 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0029 | 自动取消原因6 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0030 | 转向扭矩校正 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0031 | (待定)故障状态数据监视器的移除 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0032 | (待定)运动状态数据清除 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统 |
| SP0033 | 复位内部保护 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| SP0034 | 电池周期计数器记忆 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| SP0035 | 电池周期计数器估计 | 智能动力分配模块发动机舱 |
| SP0036 | 开锁电脑 | 安全气囊 |
| SP0037 | 闭锁电脑 | 安全气囊 |
| SP0038 | 写入上次售后作业日期 | 安全气囊 |
| SP0039 | 车辆识别号码注册 | 安全气囊 |
| SP0040 | 钥匙编号学习 | 安全气囊 |
| SP0041 | 清除EDR | 安全气囊 |
| SP0042 | 传感器校准 | 电动助力转向系统 |
| SP0043 | 转向角度调整 | 电动助力转向系统 |
| SP0044 | 转向角度传感器调整 | 电动助力转向系统 |
| SP0045 | 车辆识别号码注册 | 电动助力转向系统 |
| SP0046 | 燃油表诊断 (模拟指针) | 仪表 |
| SP0047 | 安全指示灯诊断 | 仪表 |
| SP0048 | 转向灯蜂鸣器诊断 | 仪表 |
| SP0049 | 报警灯打开历史 | 仪表 |
| SP0050 | 外部气温诊断 | 仪表 |
| SP0051 | 重设车幅线位置 | 仪表 |
| SP0052 | 自定义重置诊断设备 | 仪表 |
| SP0053 | 自定义重置查询 | 仪表 |
| SP0054 | ASSYST初始化表 | 仪表 |
| SP0055 | 组合仪表学习 | 仪表 |
| SP0056 | 出厂预设定的传输 | 仪表 |
| SP0057 | 旋转变压器偏移 | 电机控制 |
| SP0058 | 怠速空气量学习 | 发动机 |
| SP0059 | 燃油压力释放 | 发动机 |
| SP0060 | 自学习控制 | 发动机 |
| SP0061 | 目标点火正时调整 | 发动机 |
| SP0062 | 排气阀扭矩控制学习 | 发动机 |
| SP0063 | 点火正时调整 | 发动机 |
| SP0064 | 检查燃油管路 | 发动机 |
| SP0065 | 目标怠速转速调整 | 发动机 |
| SP0066 | CO调整 | 发动机 |
| SP0067 | 乙醇混合比调整 | 发动机 |
| SP0068 | 空燃比初始学习 | 发动机 |
| SP0069 | 车辆识别号码注册 | 发动机 |
| SP0070 | 写入燃油学习值 | 发动机 |
| SP0071 | 气门正时控制学习 | 发动机 |
| SP0072 | 加速踏板位置学习值清除 | 发动机 |
| SP0073 | 起动机操作计数清除 | 发动机 |
| SP0074 | 蓄电池放电电流清除 | 发动机 |
| SP0075 | 关闭节气门位置学习 | 发动机 |
| SP0076 | 可变气门升程位置调节准备 | 发动机 |
| SP0077 | 手动变速箱空档位置学习 | 发动机 |
| SP0078 | G传感器校准 | 发动机 |
| SP0079 | 副起动机 & 发电机操作计数清除 | 发动机 |
| SP0080 | 气门正时偏移数据清除 | 发动机 |
| SP0081 | 机械增压电磁离合器喷合计数清除 | 发动机 |
| SP0082 | 副电池累计放电电流清除 | 发动机 |
| SP0083 | 气门正时偏移数据写入 | 发动机 |

| | | |
|--------|-----------------------------|-----|
| SP0084 | 主动控制式发动机悬置A | 发动机 |
| SP0085 | 主动控制式发动机悬置B | 发动机 |
| SP0086 | 发动机冷却液旁通阀 | 发动机 |
| SP0087 | 失火计数(过去) | 发动机 |
| SP0088 | 失火计数(实时) | 发动机 |
| SP0089 | 目标IGN TIM HLD | 发动机 |
| SP0090 | 储存CPU更换所需资料 | 发动机 |
| SP0091 | 写入更换CPU所需数据 | 发动机 |
| SP0092 | 主电池类型配置 | 发动机 |
| SP0093 | 副电池类型配置 | 发动机 |
| SP0094 | 空燃比传感器1(B1) P1273 | 发动机 |
| SP0095 | 空燃比传感器1(B1) P1274 | 发动机 |
| SP0096 | 空燃比传感器1(B1) P1278/1279/0133 | 发动机 |
| SP0097 | 空燃比传感器1(B1) P1275 | 发动机 |
| SP0098 | 空燃比传感器1(B1) P1276 | 发动机 |
| SP0099 | 空燃比传感器1(B2) P1281/P1282 | 发动机 |
| SP0100 | 空燃比传感器1(B2) P1283 | 发动机 |
| SP0101 | 空燃比传感器1(B2) P1284 | 发动机 |
| SP0102 | 空燃比传感器1(B2) P1288/1289/0153 | 发动机 |
| SP0103 | 空燃比传感器1(B2) P1285 | 发动机 |
| SP0104 | 空燃比传感器1(B2) P1286 | 发动机 |
| SP0105 | 净化流量 P1441 | 发动机 |
| SP0106 | 净化流量 P1447 | 发动机 |
| SP0107 | VC 切断阀旁通阀 P1491 | 发动机 |
| SP0108 | 净化控制阀&电磁阀 P1493 | 发动机 |
| SP0109 | H02S1(B1) P0134 | 发动机 |
| SP0110 | H02S1(B1) P0130 | 发动机 |
| SP0111 | H02S1(B1) P0143 | 发动机 |
| SP0112 | H02S1(B1) P0131 | 发动机 |
| SP0113 | H02S1(B1) P0144 | 发动机 |
| SP0114 | H02S1(B1) P0132 | 发动机 |
| SP0115 | H02S1(B1) P0133 | 发动机 |
| SP0116 | H02S1(B2) P0154 | 发动机 |
| SP0117 | H02S1(B2) P0150 | 发动机 |
| SP0118 | H02S1(B2) P0163 | 发动机 |
| SP0119 | H02S1(B2) P0151 | 发动机 |
| SP0120 | H02S1(B2) P0164 | 发动机 |
| SP0121 | H02S1(B2) P0152 | 发动机 |
| SP0122 | H02S1(B2) P0153 | 发动机 |
| SP0123 | TCC 电磁阀功能 P1776 | 发动机 |
| SP0124 | 净化量控制阀 P1444 | 发动机 |
| SP0125 | 空燃比传感器1(B1) P1271/P1272 | 发动机 |
| SP0126 | 发动机动力差 P1196 | 发动机 |
| SP0127 | A/F传感器1(B1) P014C/P014D | 发动机 |
| SP0128 | A/F传感器1(B2) P014E/P014F | 发动机 |
| SP0129 | A/F传感器1(B1) P015A/P015B | 发动机 |
| SP0130 | A/F传感器1(B2) P015C/P015D | 发动机 |
| SP0131 | H02S3(B1) P1169 | 发动机 |
| SP0132 | H02S3(B1) P0143 | 发动机 |
| SP0133 | H02S3(B1) P1170 | 发动机 |
| SP0134 | H02S3(B1) P0144 | 发动机 |
| SP0135 | H02S3(B1) P0145 | 发动机 |
| SP0136 | H02S2(B1) P1146 | 发动机 |
| SP0137 | H02S2(B1) P0137 | 发动机 |
| SP0138 | H02S2(B1) P1147 | 发动机 |
| SP0139 | H02S2(B1) P0138 | 发动机 |
| SP0140 | H02S2(B1) P0139 | 发动机 |
| SP0141 | H02S2(B2) P1166 | 发动机 |
| SP0142 | H02S2(B2) P0157 | 发动机 |
| SP0143 | H02S2(B2) P1167 | 发动机 |
| SP0144 | H02S2(B2) P0158 | 发动机 |
| SP0145 | H02S2(B2) P0159 | 发动机 |
| SP0146 | 废气再循环系统P0400 | 发动机 |
| SP0147 | 废气再循环阀学习清除 | 发动机 |
| SP0148 | 节气门位置学习清除 | 发动机 |
| SP0149 | 排气差压学习值清除 | 发动机 |
| SP0150 | 柴油颗粒过滤器数据清除 | 发动机 |
| SP0151 | 空燃比传感器学习清除 | 发动机 |
| SP0152 | 维修再生 | 发动机 |
| SP0153 | 喷油嘴学习值清除 | 发动机 |
| SP0154 | 输入喷射器校准数据 | 发动机 |
| SP0155 | 混合比学习值清除 | 发动机 |
| SP0156 | 废气再循环调整 | 发动机 |
| SP0157 | 设定值 | 发动机 |
| SP0158 | 编程重新初始化 | 发动机 |
| SP0159 | 压力调节适应 | 发动机 |
| SP0160 | 写入CPU更换所需资料 | 发动机 |
| SP0161 | 学习 | 发动机 |
| SP0162 | ZFC值重设 | 发动机 |
| SP0163 | 喷油器调节值注册 | 发动机 |
| SP0164 | 车辆识别码写入 | 发动机 |
| SP0165 | 氧化催化数据清除 | 发动机 |
| SP0166 | 排气燃油喷油嘴数据清除 | 发动机 |
| SP0167 | 节气门位置开关/节气门位置传感器怠速位置调整 | 发动机 |
| SP0168 | 取力器注册 | 发动机 |
| SP0169 | 配置清除 | 发动机 |
| SP0170 | 喷油嘴调整值清除 | 发动机 |

| | | |
|--------|--------------------|-----|
| SP0171 | 读取车辆识别码 | 发动机 |
| SP0172 | 降低怠速 | 发动机 |
| SP0173 | 怠速速度增加 | 发动机 |
| SP0174 | 编程重新预置 | 发动机 |
| SP0175 | 重置泵强制供油 | 发动机 |
| SP0176 | 重置燃油喷射器适应 | 发动机 |
| SP0177 | 泵学习清除 | 发动机 |
| SP0178 | 排气差压传感器学习清除 | 发动机 |
| SP0179 | 发动机室空气温度传感器学习清除 | 发动机 |
| SP0180 | 排气压力传感器学习值清除 | 发动机 |
| SP0181 | A / F SEN 1学习CLR | 发动机 |
| SP0182 | A / F SEN 2学习CLR | 发动机 |
| SP0183 | 配置CLR | 发动机 |
| SP0184 | DPP数据清除 | 发动机 |
| SP0185 | INJ ADJ VAL CLR | 发动机 |
| SP0186 | TC升压控制执行器位置学习 | 发动机 |
| SP0187 | 燃油量学习 | 发动机 |
| SP0188 | 输入注射校准数据2 | 发动机 |
| SP0189 | 柴油颗粒过滤器再生后 | 发动机 |
| SP0190 | 柴油颗粒过滤器更换后 | 发动机 |
| SP0191 | 输入喷油器代码 | 发动机 |
| SP0192 | 商用车怠速模式 | 发动机 |
| SP0193 | 开始OBD测试:催化转化器 | 发动机 |
| SP0194 | 开始OBD测试:O2传感器 | 发动机 |
| SP0195 | 快怠速修改 | 发动机 |
| SP0196 | 喷油泵自适应 | 发动机 |
| SP0197 | 启动循环次数 | 发动机 |
| SP0198 | 发动机适应性 | 发动机 |
| SP0199 | 比例浓度传感器设定 | 发动机 |
| SP0200 | 轨压传感器自适应 | 发动机 |
| SP0201 | 自适应执行器等故障 | 发动机 |
| SP0202 | 空气阻尼阀编程 | 发动机 |
| SP0203 | 空气流量计编程 | 发动机 |
| SP0204 | 巡航控制/限速器编程 | 发动机 |
| SP0205 | 排气压差传感器 | 发动机 |
| SP0206 | 废气再循环阀编程 | 发动机 |
| SP0207 | 机油巡航控制/限速程序 | 发动机 |
| SP0208 | 排气节流阀编程 | 发动机 |
| SP0209 | 飞轮目标PG | 发动机 |
| SP0210 | 燃油供给压力 | 发动机 |
| SP0211 | H / P燃油泵初始启动计数器重置 | 发动机 |
| SP0212 | H / P燃油泵总启动次数计数器重置 | 发动机 |
| SP0213 | 低压EGR阀编程 | 发动机 |
| SP0214 | 歧管压力传感器编程 | 发动机 |
| SP0215 | 涡流风门 | 发动机 |
| SP0216 | 涡流风门编程 | 发动机 |
| SP0217 | 涡轮增压器编程 | 发动机 |
| SP0218 | 电控单元存储器 | 发动机 |
| SP0219 | 喷射器 | 发动机 |
| SP0220 | 废气再循环阀 | 发动机 |
| SP0221 | 进气风门 | 发动机 |
| SP0222 | 颗粒过滤器更换后 | 发动机 |
| SP0223 | 使用诊断工具进行颗粒滤清器再生后 | 发动机 |
| SP0224 | 泵压调节器类型 | 发动机 |
| SP0225 | 制动燃油供应禁止 | 发动机 |
| SP0226 | 换油 (OCS) 氧化间隔 | 发动机 |
| SP0227 | 换油间隔: 稀释 | 发动机 |
| SP0228 | 预热塞 | 发动机 |
| SP0229 | 锁定喷油器控制 | 发动机 |
| SP0230 | 限速器 | 发动机 |
| SP0231 | 平均气温 | 发动机 |
| SP0232 | 柴油颗粒过滤器相对压力传感器 | 发动机 |
| SP0233 | 排气风门编程 | 发动机 |
| SP0234 | 废气燃油喷油嘴电路 | 发动机 |
| SP0235 | 怠速参考 | 发动机 |
| SP0236 | 预加热器单元 | 发动机 |
| SP0237 | 保存电脑数据 | 发动机 |
| SP0238 | 写入保存数据 | 发动机 |
| SP0239 | 压力调节自适应 | 发动机 |
| SP0240 | 闭锁喷射器控制 | 发动机 |
| SP0241 | 喷油器代码 - 气缸1 | 发动机 |
| SP0242 | 喷油器代码 - 气缸2 | 发动机 |
| SP0243 | 气缸3喷油器代码 | 发动机 |
| SP0244 | 气缸4喷油器代码 | 发动机 |
| SP0245 | 燃油泵编程 | 发动机 |
| SP0246 | 进气风门自适应故障 | 发动机 |
| SP0247 | 空气阻尼阀编程 (R044) | 发动机 |
| SP0248 | 空气路径编程 | 发动机 |
| SP0249 | 废气再循环旁通编程 | 发动机 |
| SP0250 | 启动次数1 | 发动机 |
| SP0251 | 启动次数2 | 发动机 |
| SP0252 | 启动次数3 | 发动机 |
| SP0253 | 启动次数4 | 发动机 |
| SP0254 | 更换柴油颗粒滤清器 | 发动机 |
| SP0255 | 空气滤清器脏污程度的重设 | 发动机 |
| SP0256 | 凸轮轴霍尔效应传感器的学习值重设 | 发动机 |
| SP0257 | 高压燃油泵总启动计数器清除 | 发动机 |

| | | |
|--------|---------------------|-----------------------|
| SP0258 | 泄压阀执行器位置学习值清除 | 发动机 |
| SP0259 | 废气再循环控制阀关闭位置学习 | 发动机 |
| SP0260 | 写入起动机操作计数器 | 发动机 |
| SP0261 | 凸轮轴位置学习 | 发动机 |
| SP0262 | 颗粒滤清器压差传感器 | 发动机 |
| SP0263 | 排气风门低设置 | 发动机 |
| SP0264 | 离合器踏板端部行程 | 发动机 |
| SP0265 | 低压废气再循环阀编程 | 发动机 |
| SP0266 | PF再生后的适应剂 | 发动机 |
| SP0267 | 进气挡板故障2的自适应 | 发动机 |
| SP0268 | 空气阻尼阀编程(R044-2) | 发动机 |
| SP0269 | 电池放电电流累积清除 | 发动机 |
| SP0270 | 喷油器自适应 | 发动机 |
| SP0271 | 废气再循环编程 | 发动机 |
| SP0272 | 燃油轨压力限制喷射计数器清除 | 发动机 |
| SP0273 | 发电机设定点电压 | 发动机 |
| SP0274 | 空气阻尼器编程(R088) | 发动机 |
| SP0275 | 电子节气门控制执行器更换后 | 发动机 |
| SP0276 | 涡轮增压器更换后 | 发动机 |
| SP0277 | 燃油轨压力传感器更换后 | 发动机 |
| SP0278 | 喷油嘴更换后 | 发动机 |
| SP0279 | 曲轴位置传感器更换后 | 发动机 |
| SP0280 | 涡轮增压器电磁阀更换后 | 发动机 |
| SP0281 | 离合器踏板开关更换后 | 发动机 |
| SP0282 | 凸轮轴位置传感器更换后 | 发动机 |
| SP0283 | 起动机操作计数器清除 | 发动机 |
| SP0284 | 禁止蒸发排放系统 | 发动机 |
| SP0285 | 激活蒸发排放系统 | 发动机 |
| SP0286 | 空燃比传感器 | 发动机 |
| SP0287 | 真空泵 | 发动机 |
| SP0288 | 高压燃油泵更换后 | 发动机 |
| SP0289 | 氮氧化合物捕获 | 发动机 |
| SP0290 | 写入高压燃油泵总启动计数器 | 发动机 |
| SP0291 | 高压叶轮旁通电磁阀 | 发动机 |
| SP0292 | 热柱塞编程 | 发动机 |
| SP0293 | 燃油轨压力测试 | 发动机 |
| SP0294 | 静态测试 | 发动机 |
| SP0295 | 可变气门正时 | 发动机 |
| SP0296 | 空气阻尼阀编程(R088-2) | 发动机 |
| SP0297 | EGR阀编程2 | 发动机 |
| SP0298 | 燃油泵 | 发动机 |
| SP0299 | 编程节气门限制 | 发动机 |
| SP0300 | 浓度调整编程 | 发动机 |
| SP0301 | 凸轮轴传感器编程 | 发动机 |
| SP0302 | 飞轮目标编程(R061) | 发动机 |
| SP0303 | 飞轮目标编程(R065) | 发动机 |
| SP0304 | 飞轮目标编程(R102) | 发动机 |
| SP0305 | 飞轮目标编程(R103) | 发动机 |
| SP0306 | 飞轮目标编程(R104) | 发动机 |
| SP0307 | 飞轮目标编程(R105) | 发动机 |
| SP0308 | 飞轮目标编程(R106) | 发动机 |
| SP0309 | 启停功能 | 发动机 |
| SP0310 | 节气门执行器学习 | 发动机 |
| SP0311 | 重置油耗短期日志 | 发动机 |
| SP0312 | 后维护 | 发动机 |
| SP0313 | 重置燃油和定时学习表 | 发动机 |
| SP0314 | RTC执行器校准 | 发动机 |
| SP0315 | 发动机序列号 | 发动机 |
| SP0316 | 燃油流量调节器 | 发动机 |
| SP0317 | 酒精液位编程 | 发动机 |
| SP0318 | 高压泵计数器(V344) | 发动机 |
| SP0319 | 注射泵适配器(R077) | 发动机 |
| SP0320 | 高压泵计数器 | 发动机 |
| SP0321 | 闸门调节 | 发动机 |
| SP0322 | 共轨切换清除 | 发动机 |
| SP0323 | 为replc ecu保存数据 | 发动机 |
| SP0324 | VCR发动机基础部件值1和2清除 | 发动机 |
| SP0325 | 点火线圈组件 | 发动机 |
| SP0326 | 低压涡轮增压器电磁阀 | 发动机 |
| SP0327 | PF差压传感器 | 发动机 |
| SP0328 | 催化转化器 | 发动机 |
| SP0329 | 驻车制动磨合(拖拽) | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| SP0330 | 开始制动衬片更换 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| SP0331 | 完成制动衬片更换 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| SP0332 | 初始化位置调整 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| SP0333 | G传感器校准 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| SP0334 | 离合器传感器重设 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| SP0335 | 制动操作 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| SP0336 | 制动释放 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| SP0337 | 系统模式变更 | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| SP0338 | 自动激活开启(自动变速器/无级变速器) | 辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB) |
| SP0339 | 校准数据 | 变速箱 |
| SP0340 | G传感器校准 | 变速箱 |
| SP0341 | 电动油泵排气 | 变速箱 |
| SP0342 | 发动机制动调整 | 变速箱 |
| SP0343 | 确认无级变速器油是否变质 | 变速箱 |
| SP0344 | 节能模式重设功能 | 变速箱 |

| | | |
|--------|--------------------|--------|
| SP0345 | 电可擦可编程只读存储器清除确认 | 变速箱 |
| SP0346 | 最大离合器行程测量 | 变速箱 |
| SP0347 | 离合器接触点调整 | 变速箱 |
| SP0348 | 变速箱执行器自调整 | 变速箱 |
| SP0349 | 清除校准数据 | 变速箱 |
| SP0350 | 清除学习值 | 变速箱 |
| SP0351 | 接合点学习 | 变速箱 |
| SP0352 | 清除记忆资料 | 变速箱 |
| SP0353 | 初始化 | 变速箱 |
| SP0354 | 离合器初始关闭位置 | 变速箱 |
| SP0355 | 程序离合器打开位置 | 变速箱 |
| SP0356 | 编程滑动点 | 变速箱 |
| SP0357 | 设定值 | 变速箱 |
| SP0358 | 写日期新的CLT FIT | 变速箱 |
| SP0359 | 写入离合器初始关闭位置 | 变速箱 |
| SP0360 | 写入上次售后作业日期 | 变速箱 |
| SP0361 | 车辆识别号码注册 | 变速箱 |
| SP0362 | 速度记忆 | 变速箱 |
| SP0363 | 前进离合器点学习 | 变速箱 |
| SP0364 | 读取IP特性 - 更换变速器控制模块 | 变速箱 |
| SP0365 | 写入IP特性-更换变速器控制模块 | 变速箱 |
| SP0366 | 离合器点 | 变速箱 |
| SP0367 | 编程选择/接合区 | 变速箱 |
| SP0368 | 再初始化极冷倒档接合 | 变速箱 |
| SP0369 | 自适应 | 变速箱 |
| SP0370 | 重置适应值 | 变速箱 |
| SP0371 | 空气压力存储器 | 变速箱 |
| SP0372 | 排气离合器快速模式 | 变速箱 |
| SP0373 | 排气液压泵 | 变速箱 |
| SP0374 | 排气波箱 | 变速箱 |
| SP0375 | 油箱压力存储器 | 变速箱 |
| SP0376 | 强制初始离合器位置 | 变速箱 |
| SP0377 | 齿轮平移 | 变速箱 |
| SP0378 | 离合器更新 | 变速箱 |
| SP0379 | 位置离合器执行器 | 变速箱 |
| SP0380 | 重新计算因素RDYN | 变速箱 |
| SP0381 | 重置离合器负荷配置 | 变速箱 |
| SP0382 | 设定预设特性线 | 变速箱 |
| SP0383 | 开始变速箱自调适 | 变速箱 |
| SP0384 | 离合器接触点学习 | 变速箱 |
| SP0385 | 扭矩转换器锁定离合器自适应步骤 | 变速箱 |
| SP0386 | 注油磨损计数器 | 变速箱 |
| SP0387 | 写变速箱换油日期 | 变速箱 |
| SP0388 | 重置离合器数据 | 变速箱 |
| SP0389 | 重置离合器数据保护 | 变速箱 |
| SP0390 | 重置变速箱数据 | 变速箱 |
| SP0391 | 室内灯在锁定时开启 | 车身控制模块 |
| SP0392 | 蓄电池节电设置 | 车身控制模块 |
| SP0393 | 室内灯关闭时间设定 | 车身控制模块 |
| SP0394 | 倒车灯定时器逻辑设置 | 车身控制模块 |
| SP0395 | 车厢内照明灯定时器设置 | 车身控制模块 |
| SP0396 | 室内灯开启时间设定 | 车身控制模块 |
| SP0397 | 设置联锁门解锁互联 | 车身控制模块 |
| SP0398 | 防盗报警触发器 | 车身控制模块 |
| SP0399 | 安全报警设定 | 车身控制模块 |
| SP0400 | 雨刮器速度设置 | 车身控制模块 |
| SP0401 | 重置设定值 | 车身控制模块 |
| SP0402 | 定制A/灯设置 | 车身控制模块 |
| SP0403 | 照明延迟设置 | 车身控制模块 |
| SP0404 | 用遥控钥匙上锁时的喇叭 | 车身控制模块 |
| SP0405 | 智能钥匙开锁回应 | 车身控制模块 |
| SP0406 | 智能钥匙锁止回应 | 车身控制模块 |
| SP0407 | 雨点式刮水器功能设定 | 车身控制模块 |
| SP0408 | 防止钥匙锁在车内功能 | 车身控制模块 |
| SP0409 | 雨水传感器刮水功能设定 | 车身控制模块 |
| SP0410 | 确认电子狗ID | 车身控制模块 |
| SP0411 | 用智能钥匙闭锁/开锁 | 车身控制模块 |
| SP0412 | 车门锁车速调整 | 车身控制模块 |
| SP0413 | 室内灯蓄电池节电设定 | 车身控制模块 |
| SP0414 | ID注册 | 车身控制模块 |
| SP0415 | 行李厢/玻璃舱打开 | 车身控制模块 |
| SP0416 | 回应功能 | 车身控制模块 |
| SP0417 | 用智能钥匙启动发动机 | 车身控制模块 |
| SP0418 | 喇叭鸣响设置 | 车身控制模块 |
| SP0419 | 车门锁/解锁设置 | 车身控制模块 |
| SP0420 | 确认钥匙遥控器ID | 车身控制模块 |
| SP0421 | 电动窗下降设置 | 车身控制模块 |
| SP0422 | ID读取 | 车身控制模块 |
| SP0423 | 行李厢打开延迟 | 车身控制模块 |
| SP0424 | 应急报警设置 | 车身控制模块 |
| SP0425 | 危险报警灯设置 | 车身控制模块 |
| SP0426 | 车门自动开锁选择 | 车身控制模块 |
| SP0427 | 迎宾灯选择 | 车身控制模块 |
| SP0428 | 车门自动锁选择 | 车身控制模块 |
| SP0429 | 危险报警灯应答 | 车身控制模块 |
| SP0430 | 遥控器蓄电池电量不足报警 | 车身控制模块 |
| SP0431 | 报警设置 | 车身控制模块 |

| | | |
|--------|---------------------------|---------|
| SP0432 | 迎宾灯操作设置 | 车身控制模块 |
| SP0433 | 自动锁设置 | 车身控制模块 |
| SP0434 | 内部天线诊断 | 车身控制模块 |
| SP0435 | 自动锁/解锁选择 | 车身控制模块 |
| SP0436 | 清除电脑存储器 | 车身控制模块 |
| SP0437 | 车辆识别号码注册 | 车身控制模块 |
| SP0438 | 后雨刮器倒档设定 | 车身控制模块 |
| SP0439 | 雾灯超控 | 车身控制模块 |
| SP0440 | 伸缩式后视镜设定 | 车身控制模块 |
| SP0441 | 胎压监测系统开启/关闭切换 | 车身控制模块 |
| SP0442 | 自动灯光逻辑设定 | 车身控制模块 |
| SP0443 | 短起动输出 | 车身控制模块 |
| SP0444 | 安全报警设定（警报器） | 车身控制模块 |
| SP0445 | 智能钥匙链接设置 | 车身控制模块 |
| SP0446 | 前大灯定时器 | 车身控制模块 |
| SP0447 | 多路响应设置 | 车身控制模块 |
| SP0448 | 遥控ID删除 | 车身控制模块 |
| SP0449 | 遥控ID配置 | 车身控制模块 |
| SP0450 | 备用电源设定 | 车身控制模块 |
| SP0451 | 遥控ID注册 | 车身控制模块 |
| SP0452 | 行李厢打开设置 | 车身控制模块 |
| SP0453 | 自动锁功能 | 车身控制模块 |
| SP0454 | 自动解锁功能 | 车身控制模块 |
| SP0455 | 自动解锁类型 | 车身控制模块 |
| SP0456 | 前大灯清洗器自动设置 | 车身控制模块 |
| SP0457 | 安全门锁设定 | 车身控制模块 |
| SP0458 | 防锁输出设置 | 车身控制模块 |
| SP0459 | 转向角度传感器调整 | 车身控制模块 |
| SP0460 | 开关监视器 | 车身控制模块 |
| SP0461 | 设置后除雾器发动机互联 | 车身控制模块 |
| SP0462 | 最早的报警触发器 | 车身控制模块 |
| SP0463 | 拖车声音警告 | 车身控制模块 |
| SP0464 | 自动重锁 | 车身控制模块 |
| SP0465 | 选择性开锁 | 车身控制模块 |
| SP0466 | 安装警报器 | 车身控制模块 |
| SP0467 | 之前报警触发 | 车身控制模块 |
| SP0468 | 最新报警触发器 | 车身控制模块 |
| SP0469 | 预警快速闪光器 | 车身控制模块 |
| SP0470 | 遥控器DI闪烁 | 车身控制模块 |
| SP0471 | 防盗报警 | 车身控制模块 |
| SP0472 | 遥控注册 | 车身控制模块 |
| SP0473 | 遥控器检查 | 车身控制模块 |
| SP0474 | 盒智能钥匙操作模式设定 | 车身控制模块 |
| SP0475 | 行李箱门设定 | 车身控制模块 |
| SP0476 | 签名灯设定 | 车身控制模块 |
| SP0477 | 无钥匙上锁解锁响应 | 车身控制模块 |
| SP0478 | I-KEY上锁解锁响应 | 车身控制模块 |
| SP0479 | 三次闪烁器设定 | 车身控制模块 |
| SP0480 | 遥控发动机起动器 | 车身控制模块 |
| SP0481 | 智能钥匙上锁解锁响应 | 车身控制模块 |
| SP0482 | 响应 | 车身控制模块 |
| SP0483 | 回退至初始值 | 车身控制模块 |
| SP0484 | 设置后除雾器定时器 | 车身控制模块 |
| SP0485 | 自动自适应巡航控制功能(点火关闭后音响/导航设定) | 车身控制模块 |
| SP0486 | 重设定值 | 车身控制模块 |
| SP0487 | 倒档联动后雨刮器设定 | 车身控制模块 |
| SP0488 | 雨量传感器 | 车身控制模块 |
| SP0489 | 右前滴水 | 车身控制模块 |
| SP0490 | 点火/附件电源节电器 | 车身控制模块 |
| SP0491 | 雨刮器联动 | 车身控制模块 |
| SP0492 | 日间行车灯设定 | 车身控制模块 |
| SP0493 | 暮光打开 | 车身控制模块 |
| SP0494 | 记录清除 | 防抱死制动系统 |
| SP0495 | 测试模式 | 防抱死制动系统 |
| SP0496 | 测试模式延长 | 防抱死制动系统 |
| SP0497 | 测试模式结束 | 防抱死制动系统 |
| SP0498 | 转向角度传感器调整 | 防抱死制动系统 |
| SP0499 | 减速G传感器校准 | 防抱死制动系统 |
| SP0500 | 启动或关闭滚筒工作台测试模式 | 防抱死制动系统 |
| SP0501 | 侧向加速度传感器校准 | 防抱死制动系统 |
| SP0502 | 压力传感器校准 | 防抱死制动系统 |
| SP0503 | 行程传感器校正 | 防抱死制动系统 |
| SP0504 | 液压单元制动电路放气 | 防抱死制动系统 |
| SP0505 | 检查目标齿 | 防抱死制动系统 |
| SP0506 | 速度表指针 | 防抱死制动系统 |
| SP0507 | 写入上次售后作业日期 | 防抱死制动系统 |
| SP0508 | 方向盘角度传感器 | 防抱死制动系统 |
| SP0509 | 加速传感器 | 防抱死制动系统 |
| SP0510 | 车辆识别号码注册 | 防抱死制动系统 |
| SP0511 | 初始化时的车速 | 防抱死制动系统 |
| SP0512 | 液压单元和制动电路排气 | 防抱死制动系统 |
| SP0513 | 车辆参数 | 防抱死制动系统 |
| SP0514 | 纵向加速度传感器 | 防抱死制动系统 |
| SP0515 | 车身电子稳定系统传感器设定 | 防抱死制动系统 |
| SP0516 | 制动压力偏移传感器 | 防抱死制动系统 |
| SP0517 | 方向盘角度传感器偏移 | 防抱死制动系统 |
| SP0518 | 横向加速偏移传感器 | 防抱死制动系统 |

| | | |
|--------|----------------------------|---------------|
| SP0519 | 重置 | 防抱死制动系统 |
| SP0520 | 坡道起步 | 防抱死制动系统 |
| SP0521 | 纵向加速度传感器偏移量 | 防抱死制动系统 |
| SP0522 | 方向盘角度偏移传感器 | 防抱死制动系统 |
| SP0523 | 转向角度传感器 | 防抱死制动系统 |
| SP0524 | 变速箱类型 | 防抱死制动系统 |
| SP0525 | 提高抓地力功能 | 防抱死制动系统 |
| SP0526 | 横向加速度传感器 | 防抱死制动系统 |
| SP0527 | 车辆识别码写入 | 防抱死制动系统 |
| SP0528 | 重启 | 防抱死制动系统 |
| SP0529 | 脚部灯渐现/隐 | 总照明控制单元 |
| SP0530 | 歧管绝对压力和个人灯渐现/隐 | 总照明控制单元 |
| SP0531 | 照地灯渐现/隐 | 总照明控制单元 |
| SP0532 | 气氛灯渐现/隐 | 总照明控制单元 |
| SP0533 | 环境灯渐明渐暗 | 总照明控制单元 |
| SP0534 | 迎宾灯照明渐现/隐 | 总照明控制单元 |
| SP0535 | 发动机开关照明渐现/隐 | 总照明控制单元 |
| SP0536 | 发动机开关照明跳动功能 | 总照明控制单元 |
| SP0537 | 转向角度传感器调整 | 多媒体音像 |
| SP0538 | 写入上次售后作业日期 | 多媒体音像 |
| SP0539 | 车辆识别号码注册 | 多媒体音像 |
| SP0540 | 电控单元存储器 | 多媒体音像 |
| SP0541 | 倒车摄像头校准 | 多媒体音像 |
| SP0542 | 温度设置正确 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0543 | 记录记忆设定 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0544 | 自由记忆设置 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0545 | 送风设置 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0546 | 重设车门电机开始位置 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0547 | DEF模式时的压缩机操作设定 (定时/遥控空调控制) | 空调系统 (HVAC) |
| SP0548 | 预空调时目标最高 RPM 调整 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0549 | 怠速时目标最高转速调整 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0550 | 芳香剂设置 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0551 | 鼓风机电机设置 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0552 | 气味扩散器设置 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0553 | 清洁开关设定 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0554 | 进气变换设定 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0555 | 目标蒸发器温度上限设定 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0556 | 气味设置 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0557 | 气体传感器调整 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0558 | 后温度设置修正 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0559 | 停止/开始系统操作条件设定 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0560 | 气流下降设定 | 空调系统 (HVAC) |
| SP0561 | 清除电池充电/放电信息数据 | 高压电池 |
| SP0562 | 底盘控制信息清除 | 高压电池 |
| SP0563 | 标准高度水平 | 电控悬架 |
| SP0564 | 调整高度初始化 | 电控悬架 |
| SP0565 | 清除高度初始化 | 电控悬架 |
| SP0566 | 退出座椅滑动设置 | 自动驾驶位置 |
| SP0567 | 退出倾斜设置 | 自动驾驶位置 |
| SP0568 | 座椅滑动量设定 | 自动驾驶位置 |
| SP0569 | 重设自动后背门状态 | 自动后背门 |
| SP0570 | 电池容量渐失数据清除 | 纯电动/混合动力汽车 |
| SP0571 | 高压电池接线盒数据清除 | 纯电动/混合动力汽车 |
| SP0572 | 车辆识别号码注册 | 纯电动/混合动力汽车 |
| SP0573 | 冷却风扇总计操作时间清除 | 纯电动/混合动力汽车 |
| SP0574 | G传感器校准 | 纯电动/混合动力汽车 |
| SP0575 | 零点重置功能 | 就座检测 |
| SP0576 | P档学习值清除 | 换挡 |
| SP0577 | 转向角度传感器调整 | 自适应灯 |
| SP0578 | 调平系统调整 | 自适应灯 |
| SP0579 | 拐角传感器距离设置 | 声纳 |
| SP0580 | 中央传感器距离设置 | 声纳 |
| SP0581 | 音量设置 | 声纳 |
| SP0582 | 拖车连接模式 | 声纳 |
| SP0583 | 驻车宽度等级设定 | 声纳 |
| SP0584 | 轮胎直径调整 | 声纳 |
| SP0585 | 车辆识别码写入 | 声纳 |
| SP0586 | 离合器燃油释放极限调整 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| SP0587 | 单元特性写入 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| SP0588 | 启动校正 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| SP0589 | 锁套传感器初始化 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| SP0590 | 锁套传感器学习 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| SP0591 | 机油变质信息重设 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| SP0592 | 单元特性资料 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| SP0593 | 更换分动箱 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| SP0594 | 行驶期间全轮驱动电磁阀功能测试 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| SP0595 | 重置全轮驱动电磁阀学习值 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| SP0596 | 重置机油保养数据 | 所有模式全轮驱动/四轮驱动 |
| SP0597 | 车门打开卷收重试 | 预紧式安全带 |
| SP0598 | 不可见区域提醒 | 全景式监控影像系统 |
| SP0599 | 选择警告信息语言 | 全景式监控影像系统 |
| SP0600 | 预测路径显示 | 全景式监控影像系统 |
| SP0601 | 摄像头图像校正初始化 | 全景式监控影像系统 |
| SP0602 | 转向角传感器调整 | 全景式监控影像系统 |
| SP0603 | 后视广角固定引导线修正 | 全景式监控影像系统 |
| SP0604 | 旋转半径修正 | 全景式监控影像系统 |
| SP0605 | 配备车门后视镜自动折叠功能的零件 | 全景式监控影像系统 |

| | | |
|--------|--------------------|-----------|
| SP0606 | 雷达关闭时的弹出窗口设定变更 | 全景式监控影像系统 |
| SP0607 | 前视广角固定引导线修正 | 全景式监控影像系统 |
| SP0608 | 校正摄像头图像 (前摄像头) | 全景式监控影像系统 |
| SP0609 | 校正摄像头图像 (乘客侧摄像头) | 全景式监控影像系统 |
| SP0610 | 校正摄像头图像 (驾驶侧摄像头) | 全景式监控影像系统 |
| SP0611 | 校正摄像头图像 (后摄像头) | 全景式监控影像系统 |
| SP0612 | 鸟瞰图微调 | 全景式监控影像系统 |
| SP0613 | 后摄像头ITS | 全景式监控影像系统 |
| SP0614 | LDW取消原因 | 全景式监控影像系统 |
| SP0615 | BSW取消原因 | 全景式监控影像系统 |
| SP0616 | PSR取消原因 | 全景式监控影像系统 |
| SP0617 | IPA取消原因 | 全景式监控影像系统 |
| SP0618 | IPA驻车位置调整 | 全景式监控影像系统 |
| SP0619 | PSM驻车位置调整 | 全景式监控影像系统 |
| SP0620 | 校正摄像头影像2(前摄像头) | 全景式监控影像系统 |
| SP0621 | 校正摄像头影像2(乘客侧摄像头) | 全景式监控影像系统 |
| SP0622 | 校正摄像头影像2(驾驶侧摄像头) | 全景式监控影像系统 |
| SP0623 | 校正摄像头影像2(后摄像头) | 全景式监控影像系统 |
| SP0624 | 进入取消原因 | 全景式监控影像系统 |
| SP0625 | MOD功能 | 全景式监控影像系统 |
| SP0626 | 后中心线设定变更 | 全景式监控影像系统 |
| SP0627 | 后中心线校正调整 | 全景式监控影像系统 |
| SP0628 | 轮胎直径修正 | 全景式监控影像系统 |
| SP0629 | 确认钥匙遥控器ID | 智能钥匙 |
| SP0630 | 从车窗取出报警 | 智能钥匙 |
| SP0631 | 遥控器蓄电池电量不足报警 | 智能钥匙 |
| SP0632 | 回应功能 | 智能钥匙 |
| SP0633 | 选择性开锁功能 | 智能钥匙 |
| SP0634 | 危险报警灯应答 | 智能钥匙 |
| SP0635 | 智能钥匙锁止回应 | 智能钥匙 |
| SP0636 | 智能钥匙开锁回应 | 智能钥匙 |
| SP0637 | 自动重锁计时器 | 智能钥匙 |
| SP0638 | 用智能钥匙启动发动机 | 智能钥匙 |
| SP0639 | 用智能钥匙闭锁/开锁 | 智能钥匙 |
| SP0640 | 行李厢/玻璃舱打开 | 智能钥匙 |
| SP0641 | 行李厢打开延迟 | 智能钥匙 |
| SP0642 | 电动滑动门延迟 | 智能钥匙 |
| SP0643 | 遥控器功能 | 智能钥匙 |
| SP0644 | 电动车窗下降继电器 | 智能钥匙 |
| SP0645 | 应急报警器延迟 | 智能钥匙 |
| SP0646 | 行李舱发动机启动 | 智能钥匙 |
| SP0647 | 短起动输出 | 智能钥匙 |
| SP0648 | 用遥控钥匙上锁时的喇叭 | 智能钥匙 |
| SP0649 | 防止钥匙锁在车内功能 | 智能钥匙 |
| SP0650 | 智能钥匙功能 | 智能钥匙 |
| SP0651 | 智能钥匙上锁解锁回应 | 智能钥匙 |
| SP0652 | I-KEY上锁解锁回应 | 智能钥匙 |
| SP0653 | 无钥匙上锁解锁回应 | 智能钥匙 |
| SP0654 | 自动锁设置 | 智能钥匙 |
| SP0655 | 车门锁/解锁设置 | 智能钥匙 |
| SP0656 | 连续气门正时设置 | 连续气门正时 |
| SP0657 | 自动对光 | 车道摄像头 |
| SP0658 | 自动取消原因 | 车道摄像头 |
| SP0659 | 对光检查 | 车道摄像头 |
| SP0660 | 车辆识别号码注册 | 车道摄像头 |
| SP0661 | 校正 | 车道摄像头 |
| SP0662 | 尿素吸附数据的SCR CAT清除量 | ADCM |
| SP0663 | 尿素箱单元总成学习值清除 | ADCM |
| SP0664 | 清除尿素泵学习值 | ADCM |
| SP0665 | 清除尿素喷射器学习值 | ADCM |
| SP0666 | 尿素剂量模块催化剂 | ADCM |
| SP0667 | 车用尿素喷嘴编程 | ADCM |
| SP0668 | 散热风扇激活请求 (空调) | ADCM |
| SP0669 | 散热风扇激活请求 (发动机控制模块) | ADCM |
| SP0670 | 保存电脑数据 | ADCM |
| SP0671 | 车辆识别号码注册 | ADCM |
| SP0672 | 写入保存数据 | ADCM |
| SP0673 | 清除个人设定 | 底盘控制 |
| SP0674 | 自动取消原因1 | 底盘控制 |
| SP0675 | 主动降噪设定 | 主动降噪 |
| SP0676 | ASC设定 | 主动降噪 |
| SP0677 | 激活操作 | 侧边雷达(左右) |
| SP0678 | 起动器操作计数清除 | EMCM |
| SP0679 | 蓄电池放电电流清除 | EMCM |
| SP0680 | 副电池累计放电电流清除 | EMCM |
| SP0681 | 写入上次售后作业日期 | MM连接 |
| SP0682 | 车辆识别码写入 | MM连接 |
| SP0683 | 变速箱控制单元激活设置 | 远程信息处理 |
| SP0684 | 保存车辆识别号码数据 | 远程信息处理 |
| SP0685 | 车辆识别码数据写入 | 远程信息处理 |
| SP0686 | 车辆识别码写入 (手动输入) | 远程信息处理 |
| SP0687 | 蓝牙功能 | 远程信息处理 |
| SP0688 | 蓝牙配对删除 | 远程信息处理 |
| SP0689 | 电控单元存储器 | CIU |
| SP0690 | 车辆识别号码注册 | CIU |
| SP0691 | 小时设置 | CIU |
| SP0692 | 车辆识别码写入 | CIU |

| | | |
|--------|--------------|--------------------|
| SP0693 | 激活操作 | 侧边雷达(右后) |
| SP0694 | 行程传感器校正 | HAS |
| SP0695 | 自动对光 | 车道摄像头 2 |
| SP0696 | 自动取消原因2 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 |
| SP0697 | 自动取消原因4 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 |
| SP0698 | 自动取消原因6 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 |
| SP0699 | FEB预设设定 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 |
| SP0700 | FEB操作里程 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 |
| SP0701 | 自动取消原因5 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 |
| SP0702 | 转向扭矩校正 | 智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2 |
| SP0703 | 机油更换间隔月份 | 仪表组 |
| SP0704 | 机油更换范围: 公里 | 仪表组 |
| SP0705 | 换油范围: 当前值-月份 | 仪表组 |
| SP0706 | 换油间隔 (Km) | 仪表组 |
| SP0707 | 车辆识别号码注册 | 仪表组 |
| SP0708 | 更新里程表 | 仪表组 |
| SP0709 | 校准全部 | 电机助力 |
| SP0710 | 选择指南模式 | 侧面盲点相机 |
| SP0711 | 调整指南位置 | 侧面盲点相机 |
| SP0712 | 选择指南模式 | 后视相机 |
| SP0713 | 调整指南位置 | 后视相机 |
| SP0714 | 电动窗初始化 | 右前车门控制单元 |
| SP0715 | 车辆识别码写入 | 无线电 |
| SP0716 | 写入售后运行日期 | 无线电 |
| SP0717 | 重置无线电 | 无线电 |
| SP0718 | 车辆识别号码注册 | 无线电 |

XTOOL